



M10695

Orden de Trabajo

Tipo Trabajo	RUT Cliente	Nombre Cliente
Servicio Técnico	No disponible	Imq Piscina V. Olimpica

Fecha	Sucursal	Dirección
14/05/2026 10:29	Imq Piscina V. Olimpica	No disponible

Descripción trabajo
Mantenión Preventiva COMPLETA

Trabajo Realizado
Cliente: Piscina villa olímpica. Servicio: mantención preventiva de CCTV Trabajo: - se realiza mantencion de cámaras de seguridad ,el cual consta de: - CÁMARAS. Limpieza de lentes y Conexiones: Eliminar partículas de polvo, suciedad o manchas que puedan comprometer la calidad de la imagen, utilizando productos adecuados para evitar daños en los lentes o en la carcasa exterior. Adicionalmente se comprueba que las conexiones de alimentación (AC/DC), fibra o ethernet sea fluida y no existan interrupciones en la señal o cortocircuitos. Revisión de visual de cámaras: Se comprueba con la central de vigilancia que el ajuste de todas las cámaras sea el adecuado y correcto de tal forma que la línea de inteligencia artificial que limita el perímetro sea precisa. - AUDIO. Inspección de altavoces y amplificadores: Se revisa la estructura externa del dispositivo en busca de posibles fisuras, desgarros o señales de desgaste. Se verifica la impedancia de los altavoces y su correcta alineación con los amplificadores para así evitar distorsiones. A su vez, se inspecciona la calidad de conexión del cable RCA para descartar signos de desgaste o corrosión. Se comprueba que las conexiones de entrada/salida sean firmes y libres de cualquier tipo de interferencia. Se comprueba que los ajustes en la ecualización de frecuencias, niveles de volumen y control de graves/agudos para asegurar que el sistema sonoro se ajuste a las condiciones acústicas del entorno.

- GABINETES.

Se realiza el retiro de todo el equipamiento interior para eliminar el polvo y el exceso de excremento de aves en las paredes exteriores del gabinete y el equipamiento principal (NVR, UPS, Amplificadores, Router Internet). Se realiza una inspección dentro del gabinete para comprobar que este no tenga filtraciones de tipo ambiental o insectos.

Se verifica que la temperatura de funcionamiento sea la correcta incluyendo el ventilador interior en los dispositivos para evitar el sobrecalentamiento y posterior la falla de estos.

El cableado interno queda manipulable, sin rasgos de atrapamiento y presión entre los dispositivos internos.

- UPS.

Revisión de baterías: Se corrobora que no existan fugas en las baterías, corrosión ni signos de desgaste. Se realiza medición correspondiente de volante en los bornes de cada banco instalado para así corroborar la carga total óptima de cada batería

Se verifica que el inversor de corriente alterna (AC) esté funcionando correctamente, proporcionando la señal de salida estable y libre de distorsiones.

Se realizan pruebas correspondientes de transición de energía (de modo de línea a modo de batería) para asegurarse de que la UPS pueda conmutar sin interrupciones.

Se limpian y verifican los ventiladores de refrigeración de la UPS, comprobando que no exista obstrucción y que la circulación de aire sea adecuada para evitar el sobrecalentamiento de los componentes internos.

{{Imagen del trabajo 1}}

{{Imagen del trabajo 2}}

Nombre Técnico

Marco Antonio Lopez Aguirre