

HADASSA

P31 — TRATAMENTO DE MATERIAIS PARADOS E OBSOLETOS

Procedimento para identificar, avaliar e dar destino adequado aos materiais sem utilização.

Código	EST-MAT-P31-POP-001
Versão	1.0
Status	Proposta para implantação
Responsável	Francisco Projetos e Qualidade

1. OBJETIVO

Estabelecer uma forma simples e padronizada para identificar, avaliar, recuperar, reaproveitar, vender ou descartar materiais que permanecem parados, obsoletos, danificados ou incompletos no almoxarifado.

2. POR QUE ISSO É IMPORTANTE

Materiais parados não representam apenas ocupação de espaço. Eles podem representar dinheiro imobilizado, perda de valor, risco de deterioração e desperdício de componentes que ainda poderiam ser utilizados.

Esse cuidado é especialmente importante para peças de maior valor, como hidráulicos e cubas adquiridos em contêiner. Antes de considerar um item como perda, é necessário descobrir exatamente o que ele tem de problema e qual é a melhor forma de aproveitá-lo.

3. COMO O P31 DEVE FUNCIONAR

Etapa	Procedimento
1. IDENTIFICAR	Registrar o material, modelo/código, quantidade e localização.
2. INSPECIONAR	Verificar se está quebrado, riscado, trincado, incompleto, oxidado, sujo ou sem identificação.
3. TESTAR	Quando aplicável, verificar funcionamento, encaixe, vazamento, acionamento e demais condições técnicas.
4. REGISTRAR	Fotografar e descrever objetivamente todos os problemas e peças faltantes.
5. AVALIAR	Estimar custo de limpeza, reparo, reposição ou recuperação e comparar com o valor potencial.
6. DEFINIR DESTINO	Escolher a melhor alternativa para o item.
7. EXECUTAR	Realizar o reparo, uso, venda, aproveitamento ou descarte e registrar a saída.

4. POSSÍVEIS DESTINOS

- Manter como estoque de reposição.

- Usar internamente em produtos ou manutenção.
- Recuperar e utilizar.
- Recuperar e vender.
- Vender no estado, com a condição informada.
- Vender como peça ou componente.
- Aproveitar peças de um produto que não compensa recuperar inteiro.
- Adaptar ou utilizar em protótipos/testes.
- Devolver ou negociar com fornecedor, quando aplicável.
- Sucatear ou descartar somente quando não houver aproveitamento viável.

5. REGRA PRINCIPAL

NENHUM MATERIAL DE VALOR DEVE SER DESCARTADO SEM AVALIAÇÃO.

Um item riscado, quebrado ou incompleto não deve ser automaticamente tratado como lixo. Primeiro deve-se avaliar se é possível recuperar o produto, utilizar internamente, aproveitar componentes ou obter algum valor por meio de venda.

6. CONTROLE

O controle será realizado pela planilha 'Controle P31 — Materiais Parados e Obsoletos'. Cada item deve possuir registro, avaliação, decisão, responsável e, quando houver saída, registro da destinação realizada.

7. RESPONSABILIDADES

Almoxarifado: identificar, separar, contar, registrar e preservar os materiais durante a avaliação.

Responsável técnico/qualidade: avaliar condição, funcionamento, segurança e viabilidade de recuperação quando necessário.

Direção: aprovar destinos que envolvam descarte, valores relevantes, vendas especiais ou decisões comerciais.

8. RESULTADO ESPERADO

Reduzir materiais sem tratamento, liberar espaço, recuperar valor financeiro, aumentar o aproveitamento de componentes e criar uma rotina para que materiais parados não permaneçam indefinidamente no almoxarifado.

Documento interno — padrão para implantação do controle P31.