
prototype
200
150
100
50
0
−50
−100
140
120
100
80
60
40
20
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Exactitude E_a (nm)
Précision u_a (nm)
Nombre de décalages L dans l'ajustement du MSD