
C0
C20
C40
C60
C80
C100
Sensor Readings
FT Z Force
0
200
400
600
800
1000
1200
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0