



IndianOil

பயண ஆபத்து மேலாண்மை (JRM)
படிப்பு

தூத்துக்குடி முனையம் - DCW LTD

JRM அறிக்கையின் நோக்கம்

இந்த JRM அறிக்கை, மத்திய மோட்டார் வாகன விதிகள், 1989 (CMVR), AIS 140 தரநிலைகள் மற்றும் சாலைப் போக்குவரத்து பாதுகாப்புக் கொள்கை (RTSP)

ஆகியவற்றுடன் இணங்குவதை உறுதி செய்வதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பிட்ட பாதைகளில் அபாயகரமான பொருட்களை கொண்டு செல்வதற்கான

விரிவான இடர் மதிப்பீட்டை இது வழங்குகிறது. இந்த சட்ட கட்டமைப்புகளை ஒருங்கிணைப்பதன் மூலம், பாதை சார்ந்த அபாயங்களைக்

கண்டறிந்து தணிப்பதற்கான ஒரு பரந்த உத்தியை அறிக்கை வழங்குகிறது.

ஒழுங்குமுறை இணக்கம்

இந்த அறிக்கை மத்திய மோட்டார் வாகனங்கள் (பதினொன்றாவது திருத்தம்) விதிகள், 2022 உடன் இணங்குகிறது, இது N2 மற்றும் N3 வகை வாகனங்களுக்கு

ஆபத்தான பொருட்களை ஏற்றிச் செல்லும் பாதுகாப்பான போக்குவரத்து நடைமுறைகளை கட்டாயமாக்குகிறது. இந்த விதிகளுக்கு பாதுகாப்பு இணக்கத்தை உறுதி

செய்வதற்காக, குறிப்பாக சாலை நிலைமைகள், வேக வரம்புகள் மற்றும் ஆபத்து பகுதிகள் குறித்து விரிவான பாதை மதிப்பீடுகள் தேவைப்படுகின்றன.

இடர் மேலாண்மை உத்தி

இந்த அறிக்கை போக்குவரத்து வழிகளை அதிக ஆபத்துள்ள மற்றும் நடுத்தர ஆபத்துள்ள பகுதிகளாக வகைப்படுத்துகிறது, கூர்மையான திருப்பங்கள்,

விபத்துக்குள்ளாகும் பகுதிகள் மற்றும் உயர மாற்றங்கள் போன்ற காரணிகளில் கவனம் செலுத்துகிறது. செயல்படக்கூடியவற்றை வழங்குவதே இதன் குறிக்கோள்.

வேக விதிமுறைகள், அபாயகரமான மண்டலங்களுக்கான ஓட்டுநர் எச்சரிக்கைகள் மற்றும் மாற்றுப் பாதைகளின் விருப்பம் உள்ளிட்ட இந்த அபாயங்களைக் குறைப்பதற்கான

பரிந்துரைகள்.

சாலைப் போக்குவரத்து பாதுகாப்புக் கொள்கையுடன் (RTSP) இணங்குதல்

இந்த அறிக்கை கட்டாய வாகனம் ஓட்டும் நேரம், ஓய்வு நேரங்கள் மற்றும் இரவு நேர வாகனம் ஓட்டும் கட்டுப்பாடுகள் உள்ளிட்ட RTSP விதிகளை ஒருங்கிணைக்கிறது.

பரிந்துரைக்கப்பட்ட ஓய்வு இடைவெளிகளை எடுத்துக்கொள்வது மற்றும் மோசமான பார்வை, அதிக கூட்டம் அல்லது உச்ச நேரங்களில் அதிக போக்குவரத்து உள்ள பகுதிகள்

போன்ற ஆபத்தான சாலை நிலைமைகளைத் தவிர்ப்பது போன்ற அதிகாரப்பூர்வ வழிகாட்டுதல்களை ஓட்டுநர்கள் பின்பற்றுவதை இது உறுதி செய்கிறது.

அவசரகால தயார்நிலை மற்றும் பதில்

எரிபொருள் நிரப்புதல், ஓய்வு மற்றும் இரவு தங்குதல் ஆகியவற்றிற்கு முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்ட அவசர நிறுத்தங்களின் முக்கியத்துவத்தை இந்த அறிக்கை எடுத்துக்காட்டுகிறது.

சாலைகள் மூடப்பட்டாலோ அல்லது கடுமையான வானிலை ஏற்பட்டாலோ சாலை ஆபத்துகளுக்கு பாதுகாப்பான பதில்கள், மாற்று வழிகள் மற்றும் மாற்று வழித்தட

செயல்முறைகளுக்கான நெறிமுறைகள் இதில் அடங்கும். இது ஓட்டுநர் பாதுகாப்பு மற்றும் விரைவான போக்குவரத்து மீதான RTSP முக்கியத்துவத்துடன் ஒத்துப்போகிறது.

அவசரகால பதில்.

சுற்றுச்சூழல் பரிசீலனைகள்

சுற்றுச்சூழல் ரீதியாக உணர்திறன் மிக்க மண்டலங்களில் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புச் சட்டங்களுக்கு இணங்குவதை உறுதிசெய்து, இந்தப் பாதையில் உள்ள சுற்றுச்சூழல்

அபாயங்களை JRM அறிக்கை நிவர்த்தி செய்கிறது. நீர்நிலைகள், காடுகள் அல்லது மக்கள் தொகை கொண்ட பகுதிகளுக்கு அருகிலுள்ள பகுதிகளை அடையாளம் காண்பது

மற்றும் போக்குவரத்தின் போது சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகளைக் குறைப்பதற்கான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை செயல்படுத்துவது போன்ற உத்திகளை இது

பரிந்துரைக்கிறது.

பயண இடர் குறைப்பு

இந்த அறிக்கையில் ஒவ்வொரு போக்குவரத்து பாதைக்கும் குறிப்பிட்ட பாதை ஆபத்து மதிப்பீடுகள், விரிவான பயண விளக்கப்படங்கள் மற்றும் தற்காப்பு ஓட்டுநர்

வழிகாட்டுதல்கள் ஆகியவை அடங்கும். வாகன கண்காணிப்பு அமைப்புகளுடன் ஒருங்கிணைப்பு, RTSP மற்றும் CMVR பாதுகாப்புக்கு இணங்க, ஆபத்தான பகுதிகள்,

வேக வரம்புகள் மற்றும் கட்டாய நிறுத்தங்கள் குறித்த நிகழ்நேர எச்சரிக்கைகளை உறுதி செய்கிறது.


விதிமுறைகள்.

அரசாங்க உத்தரவுகளுக்கு இணங்குதல்


இந்த அறிக்கை ஆபத்தான பொருட்களின் போக்குவரத்து, கட்டாய வேக வரம்புகளை செயல்படுத்துதல், இரவு நேர ஓட்டுநர் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் விரிவான

ஓட்டுநர் விளக்கங்கள் தொடர்பான அரசாங்க உத்தரவுகளை முழுமையாகப் பின்பற்றுகிறது.

மற்றும் பாதை தொடர்பான அபாயங்கள் பற்றிய நிகழ்நேர எச்சரிக்கைகள்.



பாதை சுருக்கம்:
மொத்த தூரம்: 28.72 கி.மீ
மதிப்பிடப்பட்ட காலம்: 0.8 மணிநேரம்
சரிசெய்யப்பட்ட காலம் (கனரக வாகனம்): 1.0 மணிநேரம்
தொடக்கம்: (8.75759, 78.1896)
முடிவு: (8.594351, 78.090182)



பயண இடர் மேலாண்மை ஆய்வுக்கு வருக.

பாதை பாதுகாப்பு பகுப்பாய்வு அறிக்கை

1. பாதை வரைபடத்தின் கண்ணோட்டம்: இந்த பாதை தோராயமாக 28.72 கிலோமீட்டர்கள் நீண்டுள்ளது, இங்கிருந்து தொடங்குகிறது Q55Q+2VX, ஹார்பர் எஸ்டேட், தூத்துக்குடி, மற்றும் H3VR+P3 இல் தலைவன்வடலி, தமிழ்

நாடு. இந்தப் பாதை முக்கிய தொழில்துறை மற்றும் புறநகர்ப் பகுதிகள் வழியாகச் செல்கிறது, கடலோர மற்றும் உப்புப் பாணைப் பகுதிகளுக்கு அருகிலுள்ள பகுதிகள் உள்ளன.

2. வழக்கமான வானிலை நிலைமைகள் மற்றும் சாத்தியமான வானிலை தொடர்பான ஆபத்துகள்:

- காலநிலை: தூத்துக்குடி பொதுவாக அதிக ஈரப்பதம் கொண்ட வெப்பமண்டல காலநிலையைக் கொண்டுள்ளது. இந்தப் பகுதி வெப்பமான கோடைக்காலத்தையும், மழைக்காலங்களில் (ஜூன் முதல் செப்டம்பர் வரை) கணிசமான மழைப்பொழிவையும், ஒப்பீட்டளவில் லேசான குளிக்காலத்தையும் அனுபவிக்கிறது.
- வானிலை தொடர்பான ஆபத்துகள்: பருவமழையின் போது ஏற்படும் வெள்ளப்பெருக்கு சாலைகளை, குறிப்பாக கடலோரப் பகுதிகளுக்கு அருகில் பாதிக்கும். கடற்கரையிலிருந்து வீசும் பலத்த காற்று, குறிப்பாக லாரிகள் போன்ற உயர் ரக வாகனங்களுக்கு, ஓட்டுநர் நிலைமைகளையும் பாதிக்கலாம்.

3. போக்குவரத்து முறைகள்:

- உச்ச நேரம்: பயணிகள் நடமாட்டம் மற்றும் தொழில்துறை போக்குவரத்து காரணமாக காலை (காலை 8-10) மற்றும் மாலை (மாலை 5-7) நேரங்களில் போக்குவரத்து பொதுவாக உச்சத்தில் இருக்கும்.
- நெரிசல் ஏற்படக்கூடிய பகுதிகள்: துறைமுகம் மற்றும் தொழில்துறை மண்டலத்திற்கு அருகாமையில் இருப்பதால் முத்தையாபுரம் சந்திப்புகளுக்கு அருகிலும் தூத்துக்குடி நகரத்தை நெருங்கும் இடங்களிலும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படக்கூடும்.

4. சாலை தரம் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு மதிப்பீடு:

- சாலை தரம்: நகர்ப்புறங்களைச் சுற்றியுள்ள பொதுவாக நன்கு அமைக்கப்பட்ட பகுதிகள், அவ்வப்போது பராமரிப்பு பிரச்சினைகள் அல்லது பள்ளங்கள், குறிப்பாக பலத்த மழை பெய்யும் போது.
- உள்கட்டமைப்பு: நிலையான நெடுஞ்சாலை அம்சங்கள், ஆனால் சில கிராமப்புறப் பிரிவுகளில் போதுமான அறிவிப்புப் பலகைகள் அல்லது தெரு விளக்குகள் இல்லாமல் இருக்கலாம்.

5. அவசரநிலைகளுக்கான மாற்று வழிகளுக்கான பரிந்துரைகள்:

- அவசர காலங்களில், நகர்ப்புற நெரிசலைத் தவிர்க்கும் மாநில நெடுஞ்சாலைகள் வழியாக புறவழிச் சாலைகளைக் கருத்தில் கொள்ளுங்கள். சிறிய மாநிலச் சாலைகளைப் பயன்படுத்துவது (கனரக வாகனங்களுக்கு ஏற்றதாக இருந்தால்) பிரச்சனைக்குரிய பகுதிகளைத் தவிர்க்க உதவும்.

6. அபாயகரமான பொருள் போக்குவரத்தை பாதிக்கும் உள்ளூர் விதிமுறைகளின் சுருக்கம்:

- இந்தியாவில் அபாயகரமான பொருட்களின் போக்குவரத்து தலைமை வெடிபொருள் கட்டுப்பாட்டாளரால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. சுமை வரம்புகள், வாகன சான்றிதழ் மற்றும் ஓட்டுநர் பயிற்சி ஆகியவற்றை நிர்வகிக்கும் விதிகளைப் பின்பற்றுவது கட்டாயமாகும்.
- அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட பகுதிகளில் இயக்கத்திற்கான வரையறுக்கப்பட்ட நேரம் அமல்படுத்தப்படலாம்; குறிப்பிட்ட ஊரடங்கு உத்தரவுகள் அல்லது கட்டுப்பாடுகளுக்கு உள்ளூர் போக்குவரத்துத் துறைகளைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.

7. கனரக வாகனங்கள் அல்லது அபாயகரமான பொருட்கள் சம்பந்தப்பட்ட வரலாற்று சம்பவங்களின் கண்ணோட்டம்:

- இந்த வழித்தடத்திற்கான குறிப்பிட்ட சம்பவ பதிவுகள் முழுமையாகக் கிடைக்காவிட்டாலும், பொதுவாக, தூத்துக்குடி போன்ற தொழில்துறை பகுதிகளில் அதிக போக்குவரத்து மற்றும் தொழில்துறை சரக்கு கையாளுதல் காரணமாக அவ்வப்போது சம்பவங்கள் நடந்துள்ளன.
- சாலை விபத்துகள் பெரும்பாலும் சாலை நிலைமைகள் அல்லது ஓட்டுநர் காரணமாக ஏற்படும் வாகனங்கள் மோதல்கள் அல்லது கவிழ்ப்புகளால் ஏற்படுகின்றன. பிழை.

8. சுற்றுச்சூழல் பரிசீலனைகள் மற்றும் உணர்திறன் பகுதிகள்:

- கடலோர சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளுக்கு அருகாமையில் இருப்பது சுற்றுச்சூழலுக்கு உணர்திறன் மிக்கதாக இருக்கலாம். மாசுபாடு சம்பவங்களைத் தவிர்க்க கசிவு கட்டுப்பாட்டையும் கடுமையான போக்குவரத்து பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளையும் உறுதி செய்வது அவசியம்.
- வாகன பராமரிப்பு மூலம் உப்பு நில நடவடிக்கைகள் மற்றும் அருகிலுள்ள விவசாய பகுதிகளைப் பாதுகாக்க வேண்டும். உமிழ்வு தரநிலைகள்.

9. தகவல் தொடர்பு உள்ளடக்கத்தின் பகுப்பாய்வு:

- பொதுவாக, நகர்ப்புற மற்றும் புறநகர்ப் பகுதிகள் மொபைல் நெட்வொர்க்குகளுடன் நல்ல தகவல்தொடர்பு கவரேஜைக் கொண்டுள்ளன. மற்றும் இணைய அணுகல்.
- கிராமப்புறப் பகுதிகளில் தகவல் தொடர்பு முட்டுச்சந்து மண்டலங்கள் இருக்கலாம்; ஆஃப்லைனில் திட்டமிடுதல் வரைபடங்கள் மற்றும் அவசர தொடர்புகள் அறிவுறுத்தப்படுகின்றன.

10. மதிப்பிடப்பட்ட அவசரகால பதிலளிப்பு நேரங்கள்:

- நகர்ப்புறப் பகுதிகள் (எ.கா. தூத்துக்குடியில் தொடங்கி) 15-30 நிமிடங்கள் வேகமான மறுமொழி நேரத்தைக் கொண்டிருக்கலாம். அருகிலுள்ள மருத்துவ மற்றும் அவசர வசதிகள் காரணமாக.
- அதிகமான கிராமப்புற அல்லது தொழில்துறை பகுதிகள் 30-60 வரை நீண்ட மறுமொழி நேரத்தை அனுபவிக்கக்கூடும். நிமிடங்கள், சம்பவத்தின் தன்மை மற்றும் இடத்தைப் பொறுத்து.

11. இடர் மதிப்பீட்டின் ஒட்டுமொத்த சுருக்கம்:

- இந்தப் பாதை தொழில்துறை மற்றும் கடலோரப் பாதைகளுடன் தொடர்புடைய வழக்கமான சவால்களை முன்வைக்கிறது, அவற்றுள்: போக்குவரத்து நெரிசல், மாறிவரும் வானிலை முறைகள் மற்றும் சாலை பராமரிப்பு கவலைகள்.
- உச்ச நேரங்களைப் புரிந்துகொள்வது, அவசரகால நெறிமுறைகள், கடைபிடிப்பது உள்ளிட்ட சரியான திட்டமிடல் விதிமுறைகள் மற்றும் வாகனத் தரங்களைப் பராமரித்தல் ஆகியவை பெரும்பாலான போக்குவரத்து அபாயங்களைக் குறைக்க வேண்டும்.
- சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு குறித்து ஒட்டுநர்கள் விழிப்புடன் இருப்பதும், விழிப்புணர்வைப் பேணுவதும் மிக முக்கியம். அடையாளம் காணப்பட்ட போக்குவரத்து மற்றும் சாலை உள்கட்டமைப்பு கவலைகள். வழக்கமான ஆய்வு மற்றும் தொடர்பு உள்ளூர் அதிகாரிகள் இந்த பாதையில் பாதுகாப்பை மேம்படுத்துவார்கள்.

இடர் மதிப்பீடு - திருப்பங்கள்

	ஆபத்து வகை	ஆபத்து நிலை	ஆயத்தொலைவுகள்	வேக வரம்பு
0	திரும்பு	நடுத்தரம்	8.75798, 78.18764	மணிக்கு 30 கிமீ
1	திரும்பு	உயர்	8.74140, 78.15124	மணிக்கு 15 கிமீ
2	திரும்பு	நடுத்தரம்	8.74145, 78.15119	மணிக்கு 30 கிமீ
3	திரும்பு	உயர்	8.74538, 78.12534	மணிக்கு 15 கிமீ
4	திரும்பு	நடுத்தரம்	8.72295, 78.11413	மணிக்கு 30 கிமீ
5	திரும்பு	நடுத்தரம்	8.72289, 78.11405	மணிக்கு 30 கிமீ
6	திரும்பு	உயர்	8.67127, 78.09318	மணிக்கு 15 கிமீ
7	திரும்பு	உயர்	8.63096, 78.06830	மணிக்கு 15 கிமீ
8	திரும்பு	நடுத்தரம்	8.59875, 78.07226	மணிக்கு 30 கிமீ
9	திரும்பு	நடுத்தரம்	8.59845, 78.07243	மணிக்கு 30 கிமீ
10	குருட்டுப் புள்ளி	குருட்டுப் புள்ளி	8.59097, 78.08298	மணிக்கு 10 கி.மீ.
11	திரும்பு	உயர்	8.59100, 78.08310	மணிக்கு 15 கிமீ
12	திரும்பு	நடுத்தரம்	8.59108, 78.08312	மணிக்கு 30 கிமீ

	ஆபத்து வகை	ஆபத்து நிலை	ஆயத்தொலைவுகள்	வேக வரம்பு
13	திரும்பு	நடுத்தரம்	8.59288, 78.08818	மணிக்கு 30 கிமீ
14	திரும்பு	நடுத்தரம்	8.59430, 78.08971	மணிக்கு 30 கிமீ

அவசரகால இடங்கள்

	வகை	பெயர்	ஆயத்தொலைவுகள்	வேக_வரம்பு	ஆபத்து_நிலை
0	மருத்துவமனை	முத்து மருத்துவமனை	8.742838, 78.1235018	மணிக்கு 30 கி.மீ.	நடுத்தரம்
1	மருத்துவமனை	GH மருத்துவமனை	8.743572, 78.122584	மணிக்கு 30 கி.மீ.	நடுத்தரம்
2	மருத்துவமனை	செல்வகிருஷ்ணா மருத்துவமனை	8.742739, 78.122595	மணிக்கு 30 கி.மீ.	நடுத்தரம்
3	மருத்துவமனை	சக்தி விநாயகா கிலினிக்	8.741651, 78.122011	மணிக்கு 30 கி.மீ.	நடுத்தரம்
4	மருத்துவமனை	ஜெயம் நர்சிங் ஹோம்	8.7431657, 78.1213144	மணிக்கு 30 கி.மீ.	நடுத்தரம்
5	மருத்துவமனை	Hwp டவுன்ஷிப் மருத்துவமனை	8.7356798, 78.1210447	மணிக்கு 30 கி.மீ.	நடுத்தரம்
6	மருத்துவமனை	ராஜம் மருத்துவமனை	8.7341008, 78.1195755	மணிக்கு 30 கி.மீ.	நடுத்தரம்
7	மருத்துவமனை	ஜெயச்சந்திரா மருத்துவமனை	8.622463, 78.069171	மணிக்கு 30 கி.மீ.	நடுத்தரம்
8	மருத்துவமனை	சங்கர் மருத்துவமனை, தூத்துக்குடி	8.620426, 78.0706675	மணிக்கு 30 கி.மீ.	நடுத்தரம்

நெரிசலான இடங்கள்

ஆபத்தான இடங்களின் வழித்தட புகைப்படங்கள்



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: உயர்

வேக வரம்பு: மணிக்கு 15 கி.மீ.

ஆயத்தொலைவுகள்: 8.74140, 78.15124



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: மணிக்கு 30 கி.மீ.

ஆயத்தொலைவுகள்: 8.74145, 78.15119



ஆபத்து வகை:

திருப்பம் ஆபத்து

நிலை: அதிவேக வரம்பு: 15

கிமீ/மணி ஆய அச்சுகள்: 8.74538, 78.12534



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 8.72295, 78.11413



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 8.72289, 78.11405



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: உயர்

வேக வரம்பு: மணிக்கு 15 கி.மீ.

ஆயத்தொலைவுகள்: 8.67127, 78.09318



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: உயர்

வேக வரம்பு: மணிக்கு 15 கி.மீ.

ஆயத்தொலைவுகள்: 8.63096, 78.06830



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 8.59875, 78.07226



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 8.59845, 78.07243



ஆபத்து வகை: குருட்டுப்

புள்ளி ஆபத்து நிலை:

குருட்டுப் புள்ளி வேக வரம்பு:

10 கிமீ/மணி ஆயத்தொலைவுகள்: 8.59097, 78.08298



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: உயர்

வேக வரம்பு: மணிக்கு 15 கி.மீ.

ஆயத்தொலைவுகள்: 8.59100, 78.08310



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: மணிக்கு 30 கி.மீ.

ஆயத்தொலைவுகள்: 8.59108, 78.08312

