



IndianOil

பயண ஆபத்து மேலாண்மை (JRM)
படிப்பு

தூத்துக்குடி முனையம் முதல் உடன்குடி வரை மிகவும் ஆபத்தானது.
அனல் மின் திட்டம்

JRM அறிக்கையின் நோக்கம்

இந்த JRM அறிக்கை, மத்திய மோட்டார் வாகன விதிகள், 1989 (CMVR), AIS 140 தரநிலைகள் மற்றும் சாலைப் போக்குவரத்து பாதுகாப்புக் கொள்கை (RTSP)

ஆகியவற்றுடன் இணங்குவதை உறுதி செய்வதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பிட்ட பாதைகளில் அபாயகரமான பொருட்களை கொண்டு செல்வதற்கான

விரிவான இடர் மதிப்பீட்டை இது வழங்குகிறது. இந்த சட்ட கட்டமைப்புகளை ஒருங்கிணைப்பதன் மூலம், பாதை சார்ந்த அபாயங்களைக்

கண்டறிந்து தணிப்பதற்கான ஒரு பரந்த உத்தியை அறிக்கை வழங்குகிறது.

ஒழுங்குமுறை இணக்கம்

இந்த அறிக்கை மத்திய மோட்டார் வாகனங்கள் (பதினொன்றாவது திருத்தம்) விதிகள், 2022 உடன் இணங்குகிறது, இது N2 மற்றும் N3 வகை வாகனங்களுக்கு

ஆபத்தான பொருட்களை ஏற்றிச் செல்லும் பாதுகாப்பான போக்குவரத்து நடைமுறைகளை கட்டாயமாக்குகிறது. இந்த விதிகளுக்கு பாதுகாப்பு இணக்கத்தை உறுதி

செய்வதற்காக, குறிப்பாக சாலை நிலைமைகள், வேக வரம்புகள் மற்றும் ஆபத்து பகுதிகள் குறித்து விரிவான பாதை மதிப்பீடுகள் தேவைப்படுகின்றன.

இடர் மேலாண்மை உத்தி

இந்த அறிக்கை போக்குவரத்து வழிகளை அதிக ஆபத்துள்ள மற்றும் நடுத்தர ஆபத்துள்ள பகுதிகளாக வகைப்படுத்துகிறது, கூர்மையான திருப்பங்கள்,

விபத்துக்குள்ளாகும் பகுதிகள் மற்றும் உயர மாற்றங்கள் போன்ற காரணிகளில் கவனம் செலுத்துகிறது. செயல்படக்கூடியவற்றை வழங்குவதே இதன் குறிக்கோள்.

வேக விதிமுறைகள், அபாயகரமான மண்டலங்களுக்கான ஓட்டுநர் எச்சரிக்கைகள் மற்றும் மாற்றுப் பாதைகளின் விருப்பம் உள்ளிட்ட இந்த அபாயங்களைக் குறைப்பதற்கான

பரிந்துரைகள்.

சாலைப் போக்குவரத்து பாதுகாப்புக் கொள்கையுடன் (RTSP) இணங்குதல்

இந்த அறிக்கை கட்டாய வாகனம் ஓட்டும் நேரம், ஓய்வு நேரங்கள் மற்றும் இரவு நேர வாகனம் ஓட்டும் கட்டுப்பாடுகள் உள்ளிட்ட RTSP விதிகளை ஒருங்கிணைக்கிறது.

பரிந்துரைக்கப்பட்ட ஓய்வு இடைவெளிகளை எடுத்துக்கொள்வது மற்றும் மோசமான பார்வை, அதிக கூட்டம் அல்லது உச்ச நேரங்களில் அதிக போக்குவரத்து உள்ள பகுதிகள்

போன்ற ஆபத்தான சாலை நிலைமைகளைத் தவிர்ப்பது போன்ற அதிகாரப்பூர்வ வழிகாட்டுதல்களை ஓட்டுநர்கள் பின்பற்றுவதை இது உறுதி செய்கிறது.

அவசரகால தயார்நிலை மற்றும் பதில்

எரிபொருள் நிரப்புதல், ஓய்வு மற்றும் இரவு தங்குதல் ஆகியவற்றிற்கு முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்ட அவசர நிறுத்தங்களின் முக்கியத்துவத்தை இந்த அறிக்கை எடுத்துக்காட்டுகிறது.

சாலைகள் மூடப்பட்டாலோ அல்லது கடுமையான வானிலை ஏற்பட்டாலோ சாலை ஆபத்துகளுக்கு பாதுகாப்பான பதில்கள், மாற்று வழிகள் மற்றும் மாற்று வழித்தட

செயல்முறைகளுக்கான நெறிமுறைகள் இதில் அடங்கும். இது ஓட்டுநர் பாதுகாப்பு மற்றும் விரைவான போக்குவரத்து மீதான RTSP முக்கியத்துவத்துடன் ஒத்துப்போகிறது.

அவசரகால பதில்.

சுற்றுச்சூழல் பரிசீலனைகள்

சுற்றுச்சூழல் ரீதியாக உணர்திறன் மிக்க மண்டலங்களில் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புச் சட்டங்களுக்கு இணங்குவதை உறுதிசெய்து, இந்தப் பாதையில் உள்ள சுற்றுச்சூழல்

அபாயங்களை JRM அறிக்கை நிவர்த்தி செய்கிறது. நீர்நிலைகள், காடுகள் அல்லது மக்கள் தொகை கொண்ட பகுதிகளுக்கு அருகிலுள்ள பகுதிகளை அடையாளம் காண்பது

மற்றும் போக்குவரத்தின் போது சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகளைக் குறைப்பதற்கான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை செயல்படுத்துவது போன்ற உத்திகளை இது

பரிந்துரைக்கிறது.

பயண இடர் குறைப்பு

இந்த அறிக்கையில் ஒவ்வொரு போக்குவரத்து பாதைக்கும் குறிப்பிட்ட பாதை ஆபத்து மதிப்பீடுகள், விரிவான பயண விளக்கப்படங்கள் மற்றும் தற்காப்பு ஓட்டுநர்

வழிகாட்டுதல்கள் ஆகியவை அடங்கும். வாகன கண்காணிப்பு அமைப்புகளுடன் ஒருங்கிணைப்பு, RTSP மற்றும் CMVR பாதுகாப்புக்கு இணங்க, ஆபத்தான பகுதிகள்,

வேக வரம்புகள் மற்றும் கட்டாய நிறுத்தங்கள் குறித்த நிகழ்நேர எச்சரிக்கைகளை உறுதி செய்கிறது.


விதிமுறைகள்.

அரசாங்க உத்தரவுகளுக்கு இணங்குதல்


இந்த அறிக்கை ஆபத்தான பொருட்களின் போக்குவரத்து, கட்டாய வேக வரம்புகளை செயல்படுத்துதல், இரவு நேர ஓட்டுநர் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் விரிவான

ஓட்டுநர் விளக்கங்கள் தொடர்பான அரசாங்க உத்தரவுகளை முழுமையாகப் பின்பற்றுகிறது.

மற்றும் பாதை தொடர்பான அபாயங்கள் பற்றிய நிகழ்நேர எச்சரிக்கைகள்.



பாதை சுருக்கம்:
மொத்த தூரம்: 49.68 கி.மீ.
மதிப்பிடப்பட்ட காலம்: 1.5 மணிநேரம்
சரிசெய்யப்பட்ட காலம் (கனரக வாகனம்): 1.8 மணிநேரம்
தொடக்கம்: (8.75759, 78.1896)
முடிவு: (8.441021, 78.059913)



பயண இடர் மேலாண்மை ஆய்வுக்கு வருக.

Q55Q+2VX இலிருந்து C3R5+3PJ வரையிலான பாதைக்கான பாதை பாதுகாப்பு பகுப்பாய்வு

1. பாதை வரைபடத்தின் கண்ணோட்டம்:

- இந்தப் பாதை துறைமுக நெடுஞ்சாலை விரிவாக்கத்திற்கு அருகிலுள்ள பரபரப்பான பகுதிகளில் தொடங்கி தூத்துக்குடி வழியாக தமிழ்நாட்டின் கல்லாமொழி நோக்கி நீண்டுள்ளது. இந்தப் பயணம் முக்கியமாக மாநில நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் கனரக வாகனப் பயணத்திற்கு உகந்த உள்ளூர் சாலைகளில் நடைபெறுகிறது.

2. வழக்கமான வானிலை நிலைமைகள் மற்றும் சாத்தியமான ஆபத்துகள்:

- இந்தப் பகுதி வெப்பமான கோடைக்காலம், மழைக்காலங்களில் (ஜூன் முதல் செப்டம்பர் வரை) குறிப்பிடத்தக்க மழைப்பொழிவு மற்றும் ஒப்பீட்டளவில் லேசான குளிர்காலம் கொண்ட வெப்பமண்டல காலநிலையைக் கொண்டுள்ளது. கனமழை வெள்ளத்தை ஏற்படுத்தி, தெரிவுநிலையைக் குறைத்து, வாகனம் ஓட்டுவதில் ஆபத்து ஏற்படக்கூடும். அதிக வெப்பநிலை வாகன செயல்திறனைப் பாதிக்கலாம்.

3. போக்குவரத்து முறைகள்:

- போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகமாக இருக்கும் நேரம் பொதுவாக காலை 8:00 மணி முதல் 10:00 மணி வரையிலும், மாலையில் மாலை 5:00 மணி - 7:00 மணி, குறிப்பாக தூத்துக்குடி போன்ற நகர்ப்புறப் பகுதிகளில் நெரிசல் அதிகமாக இருக்கும். பொதுவான.
- தொழில்துறை மண்டலங்கள் நாள் முழுவதும் லாரி தொடர்பான நெரிசலை அனுபவிக்கக்கூடும்.

4. சாலை தரம் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு மதிப்பீடு:

- நன்கு பராமரிக்கப்படும் நெடுஞ்சாலைகள் முதல் குழிகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ள உள்ளூர் சாலைகள் மற்றும் வேக வரம்புகள் மாறுபடும். பராமரிப்பு குறைவாக இருக்கும் கிராமப்புறங்களை விட நகர்ப்புறங்கள் சிறந்த சாலை நிலைமைகளைக் கொண்டிருக்கலாம்.

5. அவசர காலங்களில் மாற்று வழிகளுக்கான பரிந்துரைகள்:

- பிரதான நெடுஞ்சாலைக்கு இணையாகச் செல்லும் சிறிய உள்ளூர் சாலைகளை எடுத்துக்கொள்வது சாத்தியமான மாற்று வழிகளாகும். இருப்பினும், கனரக வாகனங்களுக்கு அகலம் மற்றும் நிலை பொருத்தத்திற்காக இவை சரிபார்க்கப்பட்டுள்ளனவா என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.

6. அபாயகரமான பொருள் போக்குவரத்தை பாதிக்கும் உள்ளூர் விதிமுறைகளின் சுருக்கம்:

- போக்குவரத்து விதிமுறைகள் ஆபத்தான பொருட்களுக்காக நியமிக்கப்பட்ட குறிப்பிட்ட பாதைகளைப் பின்பற்றுவதைக் கோருகின்றன. முறையான லேபிளிங் மற்றும் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் கட்டாயமாகும். குறிப்பிட்ட இடங்களில் இரவுப் பயணம் தடைசெய்யப்படலாம் பகுதிகள்.

7. வரலாற்று சம்பவங்களின் கண்ணோட்டம்:

- வரலாற்றுத் தரவுகள், குறிப்பாக கனரக சாலைகளின் போது, ​​போதுமான சாலை நிலைமைகள் அல்லது பாதுகாப்பு நெறிமுறைகளைப் பின்பற்றாததால், வாகனப் பழுதடைதல் மற்றும் சிறிய கழிவுநீர் வடிதல் போன்ற அவ்வப்போது ஏற்படும் சம்பவங்களைக் காட்டுகின்றன. மழை.

8. சுற்றுச்சூழல் பரிசீலனைகள் மற்றும் உணர்திறன் பகுதிகள்:

- தூத்துக்குடி அருகே உள்ள உணர்திறன் மிக்க கடலோரப் பகுதிகள் வழியாக இந்தப் பாதை செல்கிறது. அதன் சுற்றுச்சூழல் முக்கியத்துவம் காரணமாக, குறிப்பாக உப்பு நிலங்கள் மற்றும் ஈரநிலங்களுக்கு அருகில், கடுமையான மாசு கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளைப் பின்பற்றுவது மிகவும் முக்கியம். பகுதிகள்.

9. தகவல் தொடர்பு உள்ளடக்கத்தின் பகுப்பாய்வு:

- இந்தப் பாதையின் பெரும்பாலான பகுதிகள் நல்ல மொபைல் நெட்வொர்க் கவரேஜை அனுபவிக்கின்றன. இருப்பினும், சில கிராமப்புறப் பகுதிகள் பலவீனமான சிக்னல்களைக் கொண்டிருக்கலாம் அல்லது சாத்தியமான செயலிழப்பு மண்டலங்களைக் கொண்டிருக்கலாம்.

10. மதிப்பிடப்பட்ட அவசரகால பதிலளிப்பு நேரங்கள்:

- நகர்ப்புறங்களில், அவசர சேவைகள் 30 நிமிடங்களுக்குள் பதிலளிக்கலாம். கிராமப்புறங்களில், தூரம் மற்றும் சாலை அணுகல் காரணமாக மறுமொழி நேரம் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நீட்டிக்கப்படலாம்.

11. இடர் மதிப்பீட்டின் ஒட்டுமொத்த சுருக்கம்:

- மாறிவரும் வானிலை மற்றும் சீரற்ற சாலை தரம் காரணமாக, அபாயகரமான பொருட்களை கனரக வாகனங்களில் கொண்டு செல்வதற்கு இந்த பாதை மிதமான ஆபத்தை ஏற்படுத்துகிறது. நெருக்கமான கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும்

போக்குவரத்து நெரிசல் நேரங்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு விதிமுறைகள். சாலை குறித்த வழக்கமான புதுப்பிப்புகள் நிலைமைகள் மற்றும் வானிலை முன்னறிவிப்புகள் அபாயங்களைக் குறைக்க உதவும். அவசரகாலத் தயாரிப்புத் திட்டங்கள் இறந்த மண்டலங்களைக் கையாள மாற்று வழிகள் மற்றும் தகவல் தொடர்பு உத்திகள் உட்பட, நடைமுறையில் இருக்க வேண்டும். திறம்பட.

இந்த மதிப்பீடு லாரி ஓட்டுநர்கள் மற்றும் போக்குவரத்து மேலாளர்களுக்கு விரிவான நுண்ணறிவுகளை வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது

இந்த பாதையில் பாதுகாப்பான மற்றும் இணக்கமான பயணத்தை உறுதி செய்தல்.

இடர் மதிப்பீடு - திருப்பங்கள்

	ஆபத்து வகை	ஆபத்து நிலை	ஆயத்தொலைவுகள்	வேக வரம்பு
0	திரும்பு	நடுத்தரம்	8.75801, 78.18772	மணிக்கு 30 கிமீ
1	திரும்பு	நடுத்தரம்	8.75798, 78.18764	மணிக்கு 30 கிமீ
2	திரும்பு	உயர்	8.74538, 78.12534	மணிக்கு 15 கிமீ
3	திரும்பு	நடுத்தரம்	8.72295, 78.11413	மணிக்கு 30 கிமீ
4	திரும்பு	நடுத்தரம்	8.67098, 78.09413	மணிக்கு 30 கிமீ
5	திரும்பு	நடுத்தரம்	8.67096, 78.09386	மணிக்கு 30 கிமீ
6	திரும்பு	உயர்	8.67127, 78.09318	மணிக்கு 15 கிமீ
7	திரும்பு	நடுத்தரம்	8.66494, 78.08866	மணிக்கு 30 கிமீ
8	திரும்பு	உயர்	8.63096, 78.06830	மணிக்கு 15 கிமீ
9	திரும்பு	நடுத்தரம்	8.59862, 78.07230	மணிக்கு 30 கிமீ
10	திரும்பு	நடுத்தரம்	8.59845, 78.07243	மணிக்கு 30 கிமீ
11	திரும்பு	நடுத்தரம்	8.59212, 78.08260	மணிக்கு 30 கிமீ
12	திரும்பு	நடுத்தரம்	8.58236, 78.08605	மணிக்கு 30 கிமீ
13	திரும்பு	உயர்	8.52072, 78.11246	மணிக்கு 15 கிமீ
14	திரும்பு	உயர்	8.52004, 78.11669	மணிக்கு 15 கிமீ
15	திரும்பு	உயர்	8.50016, 78.11867	மணிக்கு 15 கிமீ
16	திரும்பு	உயர்	8.50003, 78.11804	மணிக்கு 15 கிமீ
17	திரும்பு	நடுத்தரம்	8.49258, 78.11727	மணிக்கு 30 கிமீ
18	குருட்டுப் புள்ளி	குருட்டுப் புள்ளி	8.44083, 78.07118	மணிக்கு 10 கி.மீ.
19	திரும்பு	நடுத்தரம்	8.44094, 78.07112	மணிக்கு 30 கிமீ
20	திரும்பு	நடுத்தரம்	8.44206, 78.06961	மணிக்கு 30 கிமீ
21 ம.மே.	திரும்பு	நடுத்தரம்	8.44205, 78.06950	மணிக்கு 30 கிமீ
22 ம.மே.	திரும்பு	உயர்	8.43611, 78.06380	மணிக்கு 15 கிமீ
23 ம.மே.	திரும்பு	நடுத்தரம்	8.43770, 78.06252	மணிக்கு 30 கிமீ

	ஆபத்து வகை	ஆபத்து நிலை	ஆயத்தொலைவுகள்	வேக வரம்பு
24 ம.தே.	திரும்பு	உயர்	8.43788, 78.06230	மணிக்கு 15 கிமீ
25	திரும்பு	உயர்	8.43784, 78.06104	மணிக்கு 15 கிமீ
26 மாசி	திரும்பு	உயர்	8.43872, 78.06040	மணிக்கு 15 கிமீ
27 மார்ச்சி	திரும்பு	நடுத்தரம்	8.43894, 78.06046	மணிக்கு 30 கிமீ
28 தமிழ்	திரும்பு	நடுத்தரம்	8.43911, 78.06039	மணிக்கு 30 கிமீ

அவசரகால இடங்கள்

	வகை	பெயர்	ஆயத்தொலைவுகள்	வேக_வரம்பு ஆபத்து_நிலை
0	மருத்துவமனை	முத்து மருத்துவமனை	8.742838, 78.1235018 மணிக்கு 30 கி.மீ.	நடுத்தரம்
1	மருத்துவமனை	GH மருத்துவமனை	8.743572, 78.122584	மணிக்கு 30 கி.மீ. நடுத்தரம்
2	மருத்துவமனை	செல்வகிருஷ்ணா மருத்துவமனை	8.742739, 78.122595	மணிக்கு 30 கி.மீ. நடுத்தரம்
3	மருத்துவமனை	சக்தி விநாயகா கிலினிக்	8.741651, 78.122011	மணிக்கு 30 கி.மீ. நடுத்தரம்
4	மருத்துவமனை	ஜெயம் நர்சிங் ஹோம்	8.7431657, 78.1213144 மணிக்கு 30 கி.மீ.	நடுத்தரம்
5	மருத்துவமனை	Hwp டவுன்ஷிப் மருத்துவமனை	8.7356798, 78.1210447 மணிக்கு 30 கி.மீ.	நடுத்தரம்
6	மருத்துவமனை	ராஜம் மருத்துவமனை	8.7341008, 78.1195755 மணிக்கு 30 கி.மீ.	நடுத்தரம்
7	மருத்துவமனை	ஜெயச்சந்திரா மருத்துவமனை	8.622463, 78.069171	மணிக்கு 30 கி.மீ. நடுத்தரம்
8	மருத்துவமனை	சங்கர் மருத்துவமனை, தூத்துக்குடி	8.620426, 78.0706675 மணிக்கு 30 கி.மீ.	நடுத்தரம்
11	மருத்துவமனை	அய்யாதுரை மருத்துவமனை	8.569736, 78.095062	மணிக்கு 30 கி.மீ. நடுத்தரம்
12	மருத்துவமனை	சுந்தரம் நல்லதம்பி மருத்துவமனை	8.5686881, 78.0958823 மணிக்கு 30 கி.மீ.	நடுத்தரம்
13	மருத்துவமனை	அரசு மருத்துவமனை	8.569212, 78.093773	மணிக்கு 30 கி.மீ. நடுத்தரம்
14	மருத்துவமனை	பிஜி மருத்துவமனை	8.5099294, 78.1177631 மணிக்கு 30 கி.மீ.	நடுத்தரம்
15	மருத்துவமனை	சூர்யா மருத்துவமனை	8.509155, 78.11664	மணிக்கு 30 கி.மீ. நடுத்தரம்
16	மருத்துவமனை	கே.கே மருத்துவமனை	8.4995653, 78.1173232 மணிக்கு 30 கி.மீ.	நடுத்தரம்
17	மருத்துவமனை	கவிதா நர்சிங் ஹோம்	8.499672, 78.116981	மணிக்கு 30 கி.மீ. நடுத்தரம்
18	மருத்துவமனை	அரசு மருத்துவமனை, திருச்செந்தூர்	8.4992244, 78.1185933 மணிக்கு 30 கி.மீ.	நடுத்தரம்
19	மருத்துவமனை	வசந்தி கண் மருத்துவமனை	8.499495, 78.117656	மணிக்கு 30 கி.மீ. நடுத்தரம்
20	மருத்துவமனை	க்ருதிக் தோல் மருத்துவமனை	8.497633, 78.117751	மணிக்கு 30 கி.மீ. நடுத்தரம்
21	மருத்துவமனை	வெங்கட ரெங்கன் மருத்துவமனைகள்	8.496037, 78.119513	மணிக்கு 30 கி.மீ. நடுத்தரம்
22	மருத்துவமனை	எடிசன் மருத்துவமனை	8.4930872, 78.1170335 மணிக்கு 30 கி.மீ.	நடுத்தரம்
23	மருத்துவமனை	முருகன் மருத்துவமனை	8.493247, 78.117014	மணிக்கு 30 கி.மீ. நடுத்தரம்
24	மருத்துவமனை	சுமதி மருத்துவமனை	8.491627, 78.116163	மணிக்கு 30 கி.மீ. நடுத்தரம்

நெரிசலான இடங்கள்

	வகை	பெயர்	ஆயத்தொலைவுகள்	வேக_வரம்பு ஆபத்து_நிலை	
9 பள்ளி		கம்லாவதி மேல்நிலைப் பள்ளி பள்ளி	8.5866289, மற்றும் 78.0855215	மணிக்கு 30 கி.மீ.	நடுத்தரம்
10 சந்தை சந்தாய்			8.5736769, மற்றும் 78.0932142	மணிக்கு 30 கி.மீ.	நடுத்தரம்

ஆபத்தான இடங்களின் வழித்தட புகைப்படங்கள்



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: உயர்

வேக வரம்பு: மணிக்கு 15 கி.மீ.

ஆயத்தொலைவுகள்: 8.74538, 78.12534



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 8.72295, 78.11413



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 8.67098, 78.09413



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 8.67096, 78.09386



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: உயர்

வேக வரம்பு: மணிக்கு 15 கி.மீ.

ஆயத்தொலைவுகள்: 8.67127, 78.09318



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: மணிக்கு 30 கி.மீ.

ஆயத்தொலைவுகள்: 8.66494, 78.08866



ஆபத்து வகை:

திருப்பம் ஆபத்து

நிலை: அதிவேக வரம்பு: 15

கிமீ/மணி ஆயங்கள்: 8.63096, 78.06830



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 8.59862, 78.07230



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 8.59845, 78.07243



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: மணிக்கு 30 கி.மீ.

ஆயத்தொலைவுகள்: 8.59212, 78.08260




ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: மணிக்கு 30 கி.மீ.

ஆயத்தொலைவுகள்: 8.58236, 78.08605



ஆபத்து வகை:

திருப்பம் ஆபத்து

நிலை: அதிவேக வரம்பு: 15

கிமீ/மணி ஆயங்கள்: 8.52072, 78.11246



ஆபத்து வகை:

திருப்பம் ஆபத்து

நிலை: அதிவேக வரம்பு: 15

கிமீ/மணி ஆயத்தொலைவுகள்: 8.52004, 78.11669



ஆபத்து வகை:

திருப்பம் ஆபத்து

நிலை: அதிவேக வரம்பு: 15

கிமீ/மணி ஆயங்கள்: 8.50016, 78.11867



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: உயர்

வேக வரம்பு: மணிக்கு 15 கி.மீ.

ஆயத்தொலைவுகள்: 8.50003, 78.11804



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: மணிக்கு 30 கி.மீ.

ஆயத்தொலைவுகள்: 8.49258, 78.11727



ஆபத்து வகை: குருட்டுப்

புள்ளி ஆபத்து நிலை:

குருட்டுப் புள்ளி வேக வரம்பு:

10 கிமீ/மணி ஆயத்தொலைவுகள்: 8.44083, 78.07118



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 8.44094, 78.07112