대외비 RESTRICTED



장애 경위 보고서

- [고객사] 방화벽 -

작 성: 가비아 보안관제서비스팀

작성일: 2020.00.00



OOOO 방화벽 장애 경위 보고서



1.	개요	.3
2.	발생 시간	.3
3.	대상 시스템	.3
4.	장애 조치 타임라인	.3
5.	서비스 장애 원인	.4
6.	재발 방지 대책	.4



OOOO 방화벽 장애 경위 보고서

1. 개요

방화벽 Hang-up으로 인한 통신 장애

2. 발생 시간

2020년 00월 00일 00시 22분 ~ 2020년 00월 00일 1시 59분 (서비스 단절시간: 00시 22분 ~ 00시 36분 / 약 14분)

3. 대상 시스템

유형	모델	IP	보안 장비 S/N	용도
FW	SECUI MF2	000.000.000.000	-	메인 방화벽

4. 장애 조치 타임라인

날짜	발생시간	조치 내용	비고
1	00:22	- 최초 상황 발생	
2	00:23 ~ 00:25	보안관제서비스팀 상황인지 후 상태체크 (방화벽 및 하단 통신 불가 확인) - 고객사 유선 안내 시도(1차)	유선 연락 불가
3	00:26 ~ 00:31	- 로컬점검을 위한 IDC이동 - IDC당직근무자에게 관련 내용 공유	
4	00:31 ~ 00:36	- 방화벽 상태 체크. : 콘솔 무응답, LCD 화면 정지로 Hang-up 판단하여 재 부팅 진행	재 부팅 후 일시 정상화
5	00:37~00:45	- 방화벽 정상화 후, 2차 Hang-up 확인 - 방화벽 상태 이상으로 판단되어 방화벽 물리 바이패스 후 장애대비 장비 교체를 위한 사무실 이동 - IDC당직근무자 내용 2차 공유 (하단 서버 정상 - ICMP통신 상태 정상)	바이패스 진행 (서비스 정상화)
6	00:45 ~ 00:50	- 방화벽 동일기종 확보	
7	00:50 ~ 01:25	- 백업 Config파일 이용하여 장비 복구 - 복구 장비 설정 검토	
8	00:55 ~ 01:00	- 고객사 유선 안내 시도(2차)	유선 연락 불가

대외유출주의

OOOO 방화벽 장애 경위 보고서

9	01:10 ~ 01:12	- IDC당직근무자 고객사 유선 안내	
10	01:26 ~ 01:32	- 장비 교체 위해 IDC 이동	
		- 고객사 담당자 유선 안내(3차)	
11	01:35 ~ 01:40	- IDC당직근무자 3차 내용 공유	
		(장비 교체 준비 내용 전달)	
12	01:42 ~ 01:50	- 기존장비 하단 교체장비 마운트 및 부팅	
12	01:51 ~ 01:56	- 교체장비 정상 확인	
12	01:51 ~ 01:56	- 바이패스 원복 준비	
13	01:58 ~ 01:59	- 바이패스 원복 및 교체 장비로 회선 이전	
		- 고객사 최종 안내	장비 교체 후 하
14	02:00	- IDC당직근무자 4차 내용 공유	단 서비스 정상화
		- 장애 종료	확인

5. 서비스 장애 원인

1) 장애 발생 원인

- 통신 장애 발생 시 장비 원격 접속 불가하여 IDC 이동. 장비 육안으로 확인 시 LCD 멈춤 증상이 확인되었고, 콘솔 확인 시 무응답 현상 확인. Hang-up 증상으로 판단되어 강제 부팅 후 정상화.
- 1분 후 동일 문제 발생. S/W 문제로 판단되어 장비 교체 진행.

2) 조치 내역

- 동일모델인 MF2 300 장비 수급 후 백업된 방화벽 Config파일을 이용하여 복구
- 복구 및 설정 검토 후, 장비 교체 진행.

6. 재발 방지 대책

해당장비에 대한 사후 정밀점검 결과, 노후장비에 잔존하던 Deadlock(Hang up) 문제로 확인되며, 동급사양의 타사장비 (Axgate-300 UTM)으로 교체될 예정.

- End of document -



● 보안IDC운영팀 | 보안관제서비스팀

Address : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 181 (가산동) 가산 W센터 6층(가비아)

Homepage: www.gabia.com(代) | security.gabia.com

TEL:02-2039-5337(代) Email:security@gabia.com