


Installation Instructions



CUT - cut pipe square



SAND - sand outside corner of pipe around entire diameter using Sanding Sponge for a minimum of 20 seconds




WIPE - wipe pipe with a clean rag to remove all debris



MARK - mark pipe with minimum insertion line per table below

PIPE SIZE	A
1-1/2"	3/4"
2"	1"
3"	1-1/4"



INITIAL INSERT - gently insert pipe into fitting hub until you feel resistance from the rubber Gasket; STOP and check to ensure pipe is properly aligned with fitting hub.



FULLY INSERT - apply steady force and twist pipe and/ or fitting until 1) minimum insertion mark is no longer visible AND 2) you cannot insert pipe any further ALIGN - Twist fitting to desired alignment; check to ensure pipe is fully inserted

To Disconnect - twist and pull pipe and/or fitting until pipe is removed from ConnecTite fitting. Check to ensure rubber Gasket and metal Lock Ring are not damaged or out-of-place.

FOR MORE INFORMATION



You can also reach us at 800-438-6091 or 704-348-6450.




CHARLOTTE PIPE AND FOUNDRY COMPANY

Copyright © 2015 Charlotte Pipe and Foundry. All rights reserved. 2109 Randolph Road, Charlotte, NC 28207



Instrucciones para Instalar




CORTE - hacer un corte recto a 90 grados



LIJAR - lije la esquina exterior del tubo con la esponja para lijar por un minimo de 20 segundos



LIMPIAR - limpie el tubo con un trapo limpio para eliminar todos los residuos



MARCAR - marque el tubo con una linea de inserción minima como se muestra en la tabla abajo

Tamaño de tubo

1-1/2"	 3/4"
-	

^{2&}quot;1" 3"1-1/4"

Januarión inicial y Alineamiento La alineación apropiada Alineación Incorrecta

INSERCIÓN INICIAL - inserte suavemente la tubería en la campana de montaje hasta que sienta resistencia del empaque - sello de goma; DETÉNGASE - y revise para asegurarse que el tubo está correctamente alineado con la campana del accesorio.



INSERCIÓN PLENA - applique fuerza constante y gire el tubo o el accesorio hasta 1) que la mínima marca de insertion no sea visible Y 2) hasta que no se pueda insertar mas el tubo

ALINEAR - gire el accesorio hasta el alineamiento deseado; asegurese que el tubo este totalmente insertado.

Para Desconectar - gire y hale en tubo/o accesorio hasta que el tubo se desconecte del accesorio ConnecTite. Revise y asegurese que el empaque/ sello de cacho y el anillo de metal de seguridad no este dañado o fuera de lugar.

PARA MÁS INFORMACIÓN



También nos puede llamar al 800-438-6091 o al 704-348-6450

Hecho en EE.UU.

*Incluye Esponja para Lijar



CHARLOTTE PIPE AND FOUNDRY COMPANY

Copyright © 2015 Charlotte Pipe and Foundry. Todos Los derechos reservados. 2109 Randolph Road, Charlotte, NC 28207