

割合導出と閾値チェック

$$\text{R 値の割合} = \frac{\text{R 値}}{\text{R 値} + \text{G 値} + \text{B 値}}$$

R 値の割合 ≥ 50  予め色判定の割合を決定

$$\text{G 値の割合} = \frac{\text{G 値}}{\text{R 値} + \text{G 値} + \text{B 値}}$$

G 値の割合 ≤ 20  割合閾値を満たしたため
赤色と判定

$$\text{B 値の割合} = \frac{\text{B 値}}{\text{R 値} + \text{G 値} + \text{B 値}}$$

B 値の割合 ≤ 20