

Dirección de Proyectos Unidad de Costos

Reporte De Fichas



Código Actividad: F081014 Actividad: TECHO PERLIN LAMINA S.STANDARD CESAR AC/BB/95

Unidad: M2

| Tipo De Insumo: | MATERIALES | | | | | |
|-----------------|---|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Codigo_Insumo | <u>Insumo</u> | <u>Unidad_I</u> | Rendimiento | Desperdicio (%) | Precio Unitario | <u>Total</u> |
| MI-F2302005 | PERNO DE 1/4" X 16" | UNID | 2.00 | 0.00 | | |
| MI-F2501002 | BROCHA DE 2" | UNID | 0.03 | 0.00 | | |
| MI-F2803001 | PINTURA ANTICORROSIVA | GLN | 0.02 | 0.00 | | |
| MI-F2803004 | DILUYENTE | GLN | 0.01 | 0.00 | | |
| MI-F3501002 | ELECTRODO DE SOLDADURA 6013 X 3/32 X1 | LB | 0.12 | 0.00 | | |
| MN-F1601003 | LAMINA FIBROCEMENTO ONDA TIPO SUPERS 6'X40"X7.5 MM | UNID | 0.65 | 0.00 | | |
| MN-F1605003 | CAPOTE FIBROCEMENTO | UNID | 0.09 | 0.00 | | |
| MN-F1605005 | TAPON FIBROCEMENTO | UNID | 0.03 | 0.00 | | |
| MN-F1902002 | VARILLA DE HIER. CORRUG. DE 3/8"X30' LEG | LANCE | 0.44 | 0.00 | | |
| MN-F1902003 | VARILLA DE HIER.CORRUG.DE ½"X30' LEG | LANCE | 0.29 | 0.00 | | |
| Tipo De Insumo: | MANO DE OBRA | | | | | |
| Codigo Insumo | <u>Insumo</u> | <u>Unidad I</u> | Rendimiento | Desperdicio (%) | Precio Unitario | <u>Total</u> |
| OC-F01004 | CARPINTERO | JDR | 0.16 | 0.00 | | |
| OC-F01012 | PINTOR | JDR | 0.05 | 0.00 | | |
| OC-F01013 | SOLDADOR | JDR | 0.16 | 0.00 | | |
| ON-F01001 | AYUDANTE | JDR | 0.36 | 0.00 | | |
| Tipo De Insumo: | HERRAMIENTAS | | | | | |
| Codigo Insumo | <u>Insumo</u> | Unidad I | Rendimiento | Desperdicio (%) | Precio Unitario | <u>Total</u> |
| HE-F02002 | CAMION PLATAFORMA | UNID | 0.01 | 0.00 | | |
| HE-F03014 | SOLDADORA | HRA | 0.09 | 0.00 | | |
| | | | | | | |

Usuario: LICITACIONES Fecha De Impresión: 26/01/2023 03:53:47p.m.