

Dirección de Proyectos Unidad de Costos

Reporte De Fichas



REPARACION DE TECHO CON TAPAGOTERA Y CINTA F085009 Código Actividad: Actividad: M2 Unidad: **MATERIALES** Tipo De Insumo: Codigo_Insumo <u>Insumo</u> <u>Unidad_I</u> Rendimiento Desperdicio (%) Precio Unitario <u>Total</u> MI-F1605006 CINTA DE TAPAGOTERAS PIE 0.19 0.00 MN-F1605007 TAPA-GOTERAS 0.00 GLN 0.01 MANO DE OBRA Tipo De Insumo: Codigo Insumo Insumo Unidad I Rendimiento Desperdicio (%) Precio Unitario Total OC-F01001 ALBAÑIL JDR 0.02 0.00 ON-F01001 AYUDANTE JDR 0.02 0.00 **HERRAMIENTAS** Tipo De Insumo: Codigo Insumo Insumo Unidad I Rendimiento Desperdicio (%) Precio Unitario Total HM-F06002 HERRAMIENTA MENOR % 4.00 0.00

Usuario: LICITACIONES Fecha De Impresión: 26/01/2023 03:53:47p.m.