

GUT-ACID-PLUS: DETERGENTE DESINCRUSTANTE ÁCIDO

Fecha de revisión 20.11.2025

Versión: 7

DESCRIPCIÓN:

Detergente ácido que no ataca los materiales utilizados habitualmente en la industria alimentaria, sobre todo, acero inoxidable.

De acción desincrustante y limpiadora para todo tipo de circuitos y sistemas CIP, limpieza de depósitos, utensilios, etc. para la industria alimentaria.

COMPOSICIÓN:

Tensioactivos anfotéricos.

Sustancias que contribuyen a la clasificación: Ácido fosfórico; Ácido sulfúrico

DATOS TÉCNICOS:

Estado físico: Líquido

Color: Incoloro

Olor: Característico

pH: 1.5 ± 0.5 al 1%

Densidad: $1,20 \pm 0.05$ g/cc

APLICACIONES / MODO DE EMPLEO:

Aclarar la instalación con abundante agua.

Hacer recircular una disolución de GUT-ACID PLUS del 1 al 3% a 40° C durante 15 minutos.

Finalmente aclarar con abundante agua.

Estas dosis son orientativas, para una mayor eficacia y rentabilidad del producto consulte a nuestro departamento técnico que le asesorará cual es la dosificación y más adecuada en cada aplicación.

PRECAUCIONES:

H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación.

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.

P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.

P501 Eliminar el contenido y/o el recipiente en un punto de tratamiento de residuo de conformidad con la normativa local, regional, nacional o internacional.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No Ingerir.

TESIS GALICIA S.L.

Barrio Alemparte de Arriba, 29 A – Areas – 36.861-PONTEAREAS (España)

Tel.: 986 660 243 • 986 642 299 Fax: +34 986 661 995

Rua Sarmento Beires, 102 – 7750-723 LEÇA DA PALMEIRA (Portugal)

Tel.: +351 22 999 60 70 • Fax: +351 91 929 25 49