## Cause

**Deformazione condotta** 

Anomalia nell'installazione

Accumulo di deposti

o nell'impianto

Pig Failure

**Effetti** 

su impianto

Condizioni di applicabilità

**Effetti** 

del rimedio

Soluzioni

oluzioiii

Aumento portata ΔQ

Variazione del Δp

Back-flow

Lancio del secondo pig

Utilizzo fluido di spinta

Taglio (hot-tapping)

Arresto *pig* in linea

