# 机械基础实验报告

实验 2: 齿轮范成原理与齿轮参数测定

2019级的初化17年
方尧
190410102
机电工程与自动化学院
多月文屋
李小朋多
2021年11月16日

编写:杨晓钧



哈尔滨工业大学 (深圳)

#### 渐开线齿轮范成原理

- (1) 实验的目的 (5分)
  - 小掌握使用花成的加工渐升设备轮的基本原理
  - 2.3解阵肝畏龄轮产生根切现象的原因和避免根切的方法。
  - 3.分析和比較标准生物和变位哲学的3异图点。

(2) 实验设备及切削刀具的主要参数:  $m,\alpha,h_a^i,c^i$ 以及不发生根切的最少齿数 $Z_{min}$  (5分) 实验设备: 占年花成仪

(3) 被加工齿轮基本参数以及最小变位系数 $x_{min}$  (3+2=5分)

基格数 模数 m=20mm 齿解以=20° 齿顶高额 his=1 伦向侧额数 C\*=0.25 齿数 2=12

最小变化新老女
$$\chi_{min} = h_a + \frac{2min^2}{2min}$$

$$= 1 \times \frac{10-12}{10}$$

$$= -\frac{1}{5}$$

(4) 被加工齿轮齿数及主要几何尺寸	(标准和正负变位三种情况) (10分)
被加工齿轮参数: $m = 20$ 、 $\alpha = 20$ °、	

丰	1	标准齿轮参数表	E
X	T	小性 凶 把 参 级 不	Ł

序号	名称	公式及计算数据
1	分度圆直径	d = mz = 240  mm
2	基圆直径	$d_b = d\cos\alpha = 225.526 \text{ mm}$
3	齿顶高	$h_a = (h_a^* + x)m \qquad \text{2c}$
4	齿顶圆直径	$d_a = d + 2m(h_a^*) = 280 \text{ mm}$
5	齿根高	$h_f = (h_a^* + c^*)m = 25 \text{ mm}$
6	齿根圆直径	$d_f = d - 2h_f = 190  \text{mm}$
7	分度圆齿厚	$s = \frac{\pi m}{2} = 10\pi = 31.416 \text{ mm}$

## 表 2 正变位齿轮参数表

1	变位系数	x = 0.5
2	齿条刀具变位量	$xm = \int_{0}^{\infty} mm$
3	分度圆直径	d = mz = 240  mm
4	基圆直径	$d_b = d\cos\alpha = 225,526 \text{ mm}$
5	齿顶高	$h_a = (h_a^* + x)m \qquad \mathfrak{z}_o$
6	齿顶圆直径	$d_a = d + 2h_a = 300 \text{ mm}$
7	齿根高	$h_f = (h_a^* + c^* - x)m = /5$ mm
8	齿根圆直径	$d_f = d - 2h_f = 20  \text{mm}$
9	分度圆齿厚	$s = (\frac{\pi}{2} + 2xtg\alpha)m = 38.675 \text{ mm}$

### 表 3 负变位齿轮参数表

1	变位系数	x = -0.5
2	齿条刀具变位量	xm = -0 mm
3	分度圆直径	d = mz = 240  mm
4	基圆直径	$d_b = d\cos\alpha = 225.526 \text{ mm}$
5	齿顶高	$h_a = (h_a^* + x)m \qquad \cdot /O.$

6	齿顶圆直径	$d_a = d + 2h_a = 260 \text{ mm}$
7	齿根高	$h_f = (h_a^* + c^* - x)m = 35 \text{ mm}$
8	齿根圆直径	$d_f = d - 2h_f = 170 \text{ mm}$
9	分度圆齿厚	$s = \left(\frac{\pi}{2} + 2xtg\alpha\right)m = 24.137 \text{ mm}$

#### (5) 实验结果比较

1、比较标准渐开线齿轮和正变位渐开线齿轮的齿形不同并分析原因,哪些尺寸发生了变化并分析原因? (5分)

标准齿轮和正变位齿轮的基图直径相同,新望由同一基图产生的 首件段,只是所取位置不同;正变位齿轮的制度曲率半径变大, 齿厚大于齿槽宽,齿肥大,齿顶变尖。

当项图直径,台顶高、岩部高、岩根图直径,分度图岩厚都发生了变化。由于为时时对异产生了近离齿轮的变水量,而分度图像特不变,故台顶高档大品配台顶图直径增大、岩根高波小引起齿根图直径增大。

2、试分析决定齿廓形状的参数有哪些?(5分) 主要是基图(查洛太小)决定的,另外,齿扣圆,色顶图直径的划,决定了两 圆所夹渐开伐的冷量,区间"形状、

具体到临布总数: 齿数,模数,压饰,色顶圆框,齿板圆框。

## 渐开线齿轮参数测定实验

- (1) 实验的目的 (5分)
- 10等握用游标块测量渐开始超圆柱路建构数的方法。
- 12)进一步熟悉岛轮的各部为尺寸、参数级及海研浅性质。

- (2) 实验设备及用品 (5分)
- 门海滩测陆轮、游标积
- (3) 用品: 计算器

(3) 测量结果记录 (5分) 建发力 (2)

#### 表 4 公法线长度 (5分)

齿轮号数: 3		齿数z= 18		
	第1次	第2次	第3次	平均值
WA 2告1	23.10 m	n 24.17 mm	24.33 mm	23.86 mm
W <sub>k+1</sub> )名	38,57 'Mm	38139 Num	38.40 mm	38,44 mm

#### 表 5 偶数齿数

测量序号	齿顶圆直径 d <sub>a</sub>	齿根圆直径 $d_f$
1	103.56 mm	79.67 mm
2	103,40 mm	79.72 mm
3	103.60 mm	79.75 mm
平均值	(03,52 mm	79.71 mm.

20

MM

MM

量序号	方数名(未测)选择偶数据 西项圆直径da		齿根圆直径df			
	d <sub>IL</sub>	H顶	$d_a = d_{\text{FL}} + 2H_{\text{JJ}}$	$d_{\mathfrak{FL}}$	H <sub>根</sub>	$d_f = d_{AL} + 2H_{AR}$

- (4) 齿轮参数及尺寸计算(20分)
- 1、基圆齿距:  $P_b = W_{k+1} W_k$ , 查表附录 1 (《机械基础实验》 P130, 续附表 1), 确定m,  $\alpha$   $P_b = 38.44 23.86 = 14.53 mm$

查排 m=5, d=22元, p,=14.512; m=5, d=20°, p6=14.76 mm

此处限 m= 5, d=20°

2、基圆齿厚:  $S_b = kW_k - (k-1)W_{k+1}$ 

Sb= FWF- (K-1) Wron = 2x23,86-1x38,44 mm = 9,28 mm

3、变位系数: 
$$x = \frac{\frac{S_b}{m\cos\alpha} \frac{\pi}{2} Z inv\alpha}{2tg\alpha}$$
  
 $\chi = \frac{\frac{9,28}{15:\cos20} - \frac{7}{\Sigma} - 18(tan20^\circ - \frac{20}{180} \cdot \pi)}{2\cdot tan20^\circ} = 0.187.$ 

4、全齿高:  $h = \frac{1}{2}(d_a - d_f)$ 

5、齿顶高系数:  $h_a^* = \frac{1}{2} (\frac{d_a}{m} - Z - 2x)$ 

$$h\ddot{a} = \frac{1}{5}(\frac{da}{m} - 2 - 2x) = \frac{1}{5}(\frac{103.52}{5} - 18 - 2x0.187) = 1.165$$

6、径向间隙系数: 
$$C^* = \frac{h}{m} - 2h_a^*$$

$$C^* = \frac{h}{m} - 2h_0^* = \frac{11.91}{5} - 2 \times 1.165 = 0.052$$

- (5) 实验结果分析: (5\*2=10分)
- 1、试分析影响测量精度的因素?
  - ①如量读数出现的偶然送.
  - ②.齿轮在使用组维可能有所磨损带来误差.
  - ③茎圆起巨测量时,没有正对齿轮带来的些许误差。

#### 2、简述基圆齿距如何测量?

用的标识测路过两台间距Wr.识腾三台间距WHI 则基图层距当易=Wm-Wa

