# 实验(一) 拉伸法测杨氏弹性模量


# 一. 实验目的

- 1. 掌握测量微小长度变化的基本实验方法: 光杠杆法的原理;
- 2. 研究用拉伸法测量给定金属丝的杨氏弹性模量;
- 3. 掌握用逐差法处理实验数据。

### 二. 实验原理

**光杠杆原理:**利用平面镜转动,将微小角位移放大成较大的线位移后进行测量微小长度变化,即将很难测量的 $\Delta L$ ,转换为易于测量的标尺差 $\Delta x$ 。其中  $\Delta L = D \cdot \theta$ ,  $\Delta x = H \cdot 2\theta$ 

因此 
$$\Delta x = \frac{2H}{D} \cdot \Delta L$$



#### 三. 数据处理

$$d_0$$
=-0.005mm; 直径平均值 $\overline{d} = \frac{1}{6} \cdot \sum_{i=1}^{6} d_i + d_0 = 0.597mm$ ;

由公式 
$$x_i = \frac{1}{2} \cdot (x_i^+ + x_i^-)$$
可得

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
拉力视值	0kg	1kg	2kg	3kg	4kg	5kg	6kg	7kg	8kg	9kg
X <sub>i</sub> /cm	2.31	2.75	3.23	3.70	4.15	4.61	5.08	5.54	6.01	6.47

利用逐差法: 
$$\frac{\Delta x}{m} = \frac{\sum_{i=1}^{5} (x_{i+5} - x_i)}{5kg \times 5} = 4.626 \times 10^{-3} \, m \cdot kg^{-1}$$

根据 
$$E = \frac{8mgLH}{\pi d^2D} \cdot \frac{1}{\Delta x} = \frac{8gLH}{\pi d^2D} \cdot \frac{1}{\Delta x/m}$$
; 带入  $\frac{\Delta x}{m}$  可得  $\overline{E} = 1.96 \times 10^{11} N \cdot m^{-2}$ 

$$E(m, L, H, d, D, \Delta x) = \frac{8mgLH}{\pi d^2 D} \cdot \frac{1}{\frac{1}{2}(x^+ + x^-)}$$

$$\ln E = \ln(16g / \pi) + \ln m + \ln L + \ln H - 2\ln d - \ln D - \ln (x^{+} + x^{-})$$

$$e = \frac{U}{\overline{E}} = \begin{bmatrix} \left(\frac{\partial \ln E}{\partial m}\right)^{2} \cdot U_{m}^{2} + \left(\frac{\partial \ln E}{\partial L}\right)^{2} \cdot U_{L}^{2} + \left(\frac{\partial \ln E}{\partial H}\right)^{2} \cdot U_{H}^{2} + \left(\frac{\partial \ln E}{\partial d}\right)^{2} \cdot U_{d}^{2} \\ + \left(\frac{\partial \ln E}{\partial D}\right)^{2} \cdot U_{D}^{2} + \left(\frac{\partial \ln E}{\partial x^{+}}\right)^{2} \cdot U_{x^{+}}^{2} + \left(\frac{\partial \ln E}{\partial x^{-}}\right)^{2} \cdot U_{x^{-}}^{2} \end{bmatrix}^{\frac{1}{2}}$$

(注:这里用e代表相对不确定度,避免与杨氏模量符号E 重复)

$$m: \overline{m} = 4.5kg; \frac{\partial \ln E}{\partial m}\Big|_{m=\overline{m}} = \frac{1}{\overline{m}} = \frac{2}{9}; U_m = u_m = 0.005kg;$$

$$L: \frac{\partial \ln E}{\partial L}\Big|_{L=0.716} = \frac{1}{L}\Big|_{L=0.716} = \frac{1}{0.716}; U_L = 0.8mm = 8 \times 10^{-4}m;$$

$$H: \frac{\partial \ln E}{\partial H}\bigg|_{H=0.684} = \frac{1}{H}\bigg|_{H=0.684} = \frac{1}{0.684}; U_H = 0.8mm = 8 \times 10^{-4}m;$$

$$d: \overline{d} = 5.97 \times 10^{-4} m; \frac{\partial \ln E}{\partial d} \bigg|_{d=\overline{d}} = -\frac{2}{\overline{d}}; U_d = 0.004 mm = 4 \times 10^{-6} m;$$

$$D: \frac{\partial \ln E}{\partial D}\Big|_{D=0.0371} = -\frac{1}{D} = -\frac{1}{0.0371}; U_D = 0.02mm = 2 \times 10^{-5}m;$$

 $x^{+} \& x^{-} : \overline{x}^{+} = 4.367cm = 4.367 \times 10^{-2} m; \overline{x}^{-} = 4.367cm = 4.400 \times 10^{-2} m$ 

$$\begin{split} \frac{\partial \ln E}{\partial x^{+}}\bigg|_{x^{+}=\overline{x}^{+},x^{-}=\overline{x}^{-}} &= \frac{\partial \ln E}{\partial x^{-}}\bigg|_{x^{+}=\overline{x}^{+},x^{-}=\overline{x}^{-}} &= -\frac{1}{x^{+}+x^{-}}\bigg|_{x^{+}=\overline{x}^{+},x^{-}=\overline{x}^{-}} \\ U_{x^{+}} &= U_{x^{-}} &= 0 \end{split}$$

带入公式 得到 e = 1.36%;  $U = e \cdot \overline{E} = 0.027 \times 10^{11} N \cdot m^{-2}$ 

$$E = (\overline{E} \pm U) = (1.96 \pm 0.027) \times 10^{11} \, N \cdot m^{-2}$$
  
相对不确定度 $e = \frac{U}{\overline{E}} = 1.36\%$   
 $P = 68.3\%$ 

#### 四. 实验结论及现象分析

$$E = (\overline{E} \pm U) = (1.96 \pm 0.027) \times 10^{11} \, N \cdot m^{-2}$$
  
相对不确定度 $e = \frac{U}{\overline{E}} = 1.36\%$   
 $P = 68.3\%$ 

#### 五. 讨论问题

问题一:

相同;杨氏模量是材料的性质与形状等无关

问题二:

不同的两量具有不同的精度和量程适用于不同的测量量。对于米数量级和毫米数量级的测量量而言,所需要的精度不同,所要达到的测量目的不同。例如米为数量级的测量量用游标卡尺,显然量程不够,精度过大,得不偿失;以厘米为单位的测量量用米尺去测量,显然精度过低。故不同的测量量应当选用合适的量具去测量。

问题三:

本身测量加力和减力测量,就是为了消除回程差,若在加力和减力过程中,施力旋母回旋,则无法达到消除回城查的目的。

# 实验现象观察与原始数据记录

哈尔滨工业大学(深圳) 大学物理实验报告 实验现象观察与原始数据记录 表 1-1 一次性测量数据 H(mm)D(mm)L(mm) 强37.10 684.0 716.00 -0.005 螺旋测微器零差 do=mm 表 1-2 金属丝直径测量数据 平均值 序号i 6 直径视值dad(mm) 0.600 0.602 0.602 0.600 0.600 0.605 表 1-3 加减力时标尺刻度与对应拉力数据 序号i 9 10 拉力视值 fi(kg) 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 0.00 1.00 2.00 加力时标尺刻度xi+(nm) 3,22 3,69 4,12 4,60 5,05 5.52 6.00 6.45 2.30 2.72 减力时标尺刻度 x; (fam) 2.78 3.24 3.70 4.18 4.62 5.10 2.32 5.55 6.02 6.49 平均标尺刻度(mm)  $x_i = (x_i^+ + x_i^-)/2$ 标尺刻度改变量(mm)  $\Delta x_i = x_{i+1} = x_i$ 学生 姓名 学号 日期 教师 姓名 旅 签字 190410102 7.4 签字 韩建卫

学生	姓名	学号	日期
签字	方尧	190410102	7.4

教师	姓名
签字	