





技术要求:

- 1、零件加工表面上不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷; 案伤等损伤零件表面的缺陷; 2、去除毛刺飞边; 3、未标尺寸公差GB/T1804-M2008; 4、未注倒角C1。

Ra12,5 (V)

投影符号		图样代号	,	特本像		江西理工大学	
•		-	五金				
第 1 张			画	45#			
共 1 聚			阶段标记				
				2008年6月1日			
				稱			
新光			李 · · ·	東大政件			
				* \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			
				处			
艺艺	审核		汝	* 记			