



- 技术要求。
 1、零件加工表面上不应有划痕、 兼伤等损伤零件表面的缺陷; 2、去除毛刺飞边; 3、未标尺寸公差GB/T1804-M2008; 4、未注倒角C1。

泰记 炎计 审互核艺 ***** \times \tin \times \times \times \times \times \times \times \times \times 更改 文件号 签名 2008年6月1日 标准化 考 阶段标记 共1张第1张 重量 比例 鉄 1:1 江西理工大学 華 图样代号 投影符号

座

72 12 5 $\left\langle \right\rangle$