RECUPERAÇÃO DE NASCENTES

FICHA DO PRODUTOR

CS Consultoria Ambiental
Green Business


JAIRO ALEXANDRE ROSSETO

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

EMPRESA:	CS Consultoria de Soluções Ambientais	**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**	Charles dos Santos
CNPJ:	12.231.639/0001-67	**PROFISSÃO:**	Engenheiro Ambiental e Agrônomo
CONTATO:	(43) 3356-9221	**CREA-PR**	148641/D
ENDEREÇO:	Rua Raja Gabaglia, 360 - Quebec	**TELEFONE FIXO:**	(43) 3356-9221
MUNICÍPIO/UF:	Londrina/PR	**CELULAR:**	(43) 99636-4826
SITE:	www.csconsultoriaambiental.com.br	**EMAIL:**	charles.santos@csconsultoriaambiental.com.br
TÉCNICO (A):	Beatriz Campos	**TÉCNICO (A):**	Igor Campos Holtz Leme
ATUAÇÃO:	Gestora Ambiental	**ATUAÇÃO:**	Engenharia Ambiental
EMAIL:	tecnico@csconsultoriaambiental.com.br	**EMAIL:**	tecnico1@csconsultoriaambiental.com.br
CONTATO	(43) 9 9980-0501	**CONTATO**	(43) 9 9980-0501
TÉCNICO (A):	Luciana Filadelfo de Jesus	**TÉCNICO (A):**	João Pedro Cristofolo Pessoa
ATUAÇÃO:	Engenheira Ambiental	**ATUAÇÃO:**	Engenheiro Ambiental e de Segurança do Trabalho
EMAIL:	tecnico1@csconsultoriaambiental.com.br	**CREA SP:**	5070886427/D
CONTATO	(43) 9 9980-0501	**EMAIL:**	Tecnico3@csconsultoriaambiental.com.br
		CONTATO	(43) 9 9980-0501

INFORMAÇÕES GERAIS	
ENDEREÇO:	Lat: 23°22'34,06" S Long: 52°04'13,07" O Maringá - PR
PROPRIETÁRIO:	JAIRO ALEXANDRE ROSSETO
NÚMERO DO CAR:	PR-4115200-985E86B4D87D4221BBD51F4C61F75BD9
ÁREA TOTAL DECLARADO CAR:	8,42 ha
MÓDULOS FISCAIS:	0,60
RL (DECLARADA NO CAR):	-
REMANESCENTE DE VEGETAÇÃO NATIVA (DECLARADA NO CAR):	-
ÁREA CONSOLIDADA (DECLARADA NO CAR):	-
ÁREA DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA (DECLARADA NO CAR):	-
VEGETAÇÃO NATIVA – APP NASCENTE:	☐ - PRESERVADA ☒ - PARCIAL ☐ - NÃO PRESERVADA

LOCALIZAÇÃO



DIAGNÓSTICO

Em 08/05/2025, a visita técnica avaliou duas nascentes (-23.375417, -52.073120) em Maringá, PR, ambas localizadas em barranco. A nascente 1, situada em área de drenagem, apresenta solo severamente erodido. A nascente 2, também em área de drenagem, é obstruída por raízes extensas. A APP permanece preservada, com largura parcialmente adequada, conforme a legislação.

FOTOS

Nascente Jairo 1



Nascente Jairo 2



CONCLUSÃO

As nascentes não são viáveis para o método solo-cimento devido à erosão e drenagem (nascente 1) e à presença de raízes (nascente 2). A APP preservada assegura a proteção ambiental da área.