RECUPERAÇÃO DE NASCENTES

FICHA DO PRODUTOR

CS Consultoria Ambiental
Green Business


MARIA APARECIDA MAREGA

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

EMPRESA:	CS Consultoria de Soluções Ambientais	**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**	Charles dos Santos
CNPJ:	12.231.639/0001-67	**PROFISSÃO:**	Engenheiro Ambiental e Agrônomo
CONTATO:	(43) 3356-9221	**CREA-PR**	148641/D
ENDEREÇO:	Rua Raja Gabaglia, 360 - Quebec	**TELEFONE FIXO:**	(43) 3356-9221
MUNICÍPIO/UF:	Londrina/PR	**CELULAR:**	(43) 99636-4826
SITE:	www.csconsultoriaambiental.com.br	**EMAIL:**	charles.santos@csconsultoriaambiental.com.br
TÉCNICO (A):	Beatriz Campos	**TÉCNICO (A):**	Igor Campos Holtz Leme
ATUAÇÃO:	Gestora Ambiental	**ATUAÇÃO:**	Engenharia Ambiental
EMAIL:	tecnico@csconsultoriaambiental.com.br	**EMAIL:**	tecnico1@csconsultoriaambiental.com.br
CONTATO	(43) 9 9980-0501	**CONTATO**	(43) 9 9980-0501
TÉCNICO (A):	Luciana Filadelfo de Jesus	**TÉCNICO (A):**	Victor Calabrio Cianca
ATUAÇÃO:	Engenheira Ambiental	**ATUAÇÃO:**	Geógrafo
EMAIL:	tecnico1@csconsultoriaambiental.com.br	**EMAIL:**	tecnico2@csconsultoriaambiental.com.br
CONTATO	(43) 9 9980-0501	**CONTATO**	(43) 9 9980-0501
TÉCNICO (A):	João Pedro Cristofolo Pessoa		
ATUAÇÃO:	Engenheiro Ambiental e de Segurança do Trabalho		
CREA SP:	5070886427/D		
EMAIL:	Tecnico6@csconsultoriaambiental.com.br		
CONTATO	(43) 9 9980-0501		

INFORMAÇÕES GERAIS	
ENDEREÇO:	Lat: 23°23'46,89" S Long: 52°02'02,18" O MARINGÁ - PR
PROPRIETÁRIO:	MARIA APARECIDA MAREGA
NÚMERO DO CAR:	PR-4115200-4E5AE5FE74B841919CF9C04341E89F77
ÁREA TOTAL DECLARADO CAR:	29,99 ha
MÓDULOS FISCAIS:	2,14
RL (DECLARADA NO CAR):	0,36 ha
REMANESCENTE DE VEGETAÇÃO NATIVA (DECLARADA NO CAR):	-
ÁREA CONSOLIDADA (DECLARADA NO CAR):	23,97 ha
ÁREA DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA (DECLARADA NO CAR):	-
VEGETAÇÃO NATIVA – APP NASCENTE:	☐ - PRESERVADA ☒ - PARCIAL ☐ - NÃO PRESERVADA

LOCALIZAÇÃO



DIAGNÓSTICO

Durante uma visita in loco realizada no dia 26/03/2025, acompanhada por técnicos representantes da Secretaria de Meio Ambiente de Maringá-PR, foram identificadas mais de uma nascente na propriedade. Contudo, devido à presença de mato alto, o único ponto considerado apto para intervenção foi aquele destacado nas imagens abaixo. Posteriormente, em uma nova visita realizada no dia 08/04/2025, com a participação do colaborador responsável pela recuperação da nascente, foi possível confirmar que o trabalho na nascente pode ser realizado. Além disso, constatou-se a necessidade de verificar uma maneira eficiente de transportar as pedras rachão para o mais próximo possível da nascente, medida essencial para viabilizar a execução do serviço de forma prática e eficaz.

FOTOS

Nascente Maria Aparecida Merega 1







PROPOSTA

Foi identificada uma nascente na propriedade apta a ser recuperada pelo método solo/cimento e para isso serão utilizados os seguintes materiais:

- ½ saco de cimento;
- 0,6 m³ de pedras rachão;
- 60 cm de cano PVC 100 mm com duas (2) tampas;
- 60 cm de cano PVC 3/4";
- 1,8 m de cano PVC 50 mm;
- 50 cm² de tela de mosquito.

CONCLUSÃO

Diante disso, é imprescindível realizar um planejamento mais detalhado para garantir a eficiência na execução dos trabalhos. Portanto, segue para aprovação e posteriores andamentos.