RECUPERAÇÃO DE NASCENTES

FICHA DO PRODUTOR

CS Consultoria Ambiental
Green Business


VALDEVINO MOREIRA GUEDES

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

EMPRESA:	CS Consultoria de Soluções Ambientais	**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**	Charles dos Santos
CNPJ:	12.231.639/0001-67	**PROFISSÃO:**	Engenheiro Ambiental e Agrônomo
CONTATO:	(43) 3356-9221	**CREA-PR**	148641/D
ENDEREÇO:	Rua Raja Gabaglia, 360 - Quebec	**TELEFONE:**	(43) 3356-9221
MUNICÍPIO/UF:	Londrina/PR	**CELULAR:**	(43) 99636-4826
SITE:	www.csconsultoriaambiental.com.br	**EMAIL:**	charles.santos@csconsultoriaambiental.com.br
TÉCNICO (A):	Beatriz Campos	**TÉCNICO (A):**	Igor Campos Holtz Leme
ATUAÇÃO:	Gestora Ambiental	**ATUAÇÃO:**	Engenharia Ambiental
EMAIL:	tecnico@csconsultoriaambiental.com.br	**EMAIL:**	tecnico1@csconsultoriaambiental.com.br
CONTATO	(43) 9 9980-0501	**CONTATO**	(43) 9 9980-0501
TÉCNICO (A):	Luciana Filadelfo de Jesus	**TÉCNICO (A):**	Rogério Gusmão Junior
ATUAÇÃO:	Engenheira Ambiental	**ATUAÇÃO:**	Geógrafo
EMAIL:	tecnico1@csconsultoriaambiental.com.br	**EMAIL:**	tecnico2@csconsultoriaambiental.com.br
CONTATO	(43) 9 9980-0501	**CONTATO:**	(43) 9 9867-1855
TÉCNICO (A):	João Pedro Cristofolo Pessoa		
ATUAÇÃO:	Engenheiro Ambiental e de Segurança do Trabalho		
CREA SP:	5070886427/D		
EMAIL:	Tecnico3@csconsultoriaambiental.com.br		
CONTATO	(43) 9 9980-0501		

INFORMAÇÕES GERAIS	
ENDEREÇO:	Lat: 23°19'50,12" S Long: 51°54'33,78" O
PROPRIETÁRIO:	VALDEVINO MOREIRA GUEDES
NÚMERO DO CAR:	PR-4115200-EB3D92BD130E474F9D78849A303DBE9C
ÁREA TOTAL DECLARADO CAR:	48,25 ha
MÓDULOS FISCAIS:	3,45
RL (DECLARADA NO CAR):	-
REMANESCENTE DE VEGETAÇÃO NATIVA (DECLARADA NO CAR):	5,18 ha
ÁREA CONSOLIDADA (DECLARADA NO CAR):	-
ÁREA DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA (DECLARADA NO CAR):	-
VEGETAÇÃO NATIVA – APP NASCENTE:	☐ - PRESERVADA ☒ - PARCIAL ☐ - NÃO PRESERVADA

LOCALIZAÇÃO



DIAGNÓSTICO

Durante uma visita in loco realizada no dia 26/03/2025, acompanhada por técnicos representantes da Secretaria de Meio Ambiente de Maringá-PR, foi identificada uma nascente na propriedade. Contudo, devido à presença de mato alto e uma área de banhado não foi possível identificar o ponto exato em que mina água, o que é um fator limitante.

Dessa forma, a nascente não está apta para receber o método de conservação solo cimento.

FOTOS

Nascente Valdevino 1





CONCLUSÃO

Diante disso, a nascente não está apta para receber a metodologia do projeto de conservação de nascentes.