
data in
D O
CE
0
1
data out
D O
CE
PUSH
ce[0]
LUT
LUT
ce[1]
NE
POP
D Q
av[0]
CE R
D Q
av[1]
CE R
NF
RESET
all clock inputs – output clock
(input clock null)


av[0]
av[1]
count[0]
av[0]
av[1]
count[1]
av[0]
av[1]
free[0]
av[0]
av[1]
free[1]