2020 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛题目

(请先阅读"全国大学生数学建模竞赛论文格式规范")

D 题 接触式轮廓仪的自动标注

轮廓仪是一种两坐标测量仪器(见图 1),它由工作平台、夹具、被测工件、探针、传感器和伺服驱动等部件组成(见图 2)。







图 1 某种型号的接触式轮廓仪

图 2 接触式轮廓仪的示意图

接触式轮廓仪的工作原理是,探针接触到被测工件表面并匀速滑行,传感器感受到被测表面的几何变化,在 X 和 Z 方向分别采样,并转换成电信号。该电信号经放大等处理,转换成数字信号储存在数据文件中(见图 3)。





- (a) 接触式轮廓仪测量示意图
- (b) 数据文件中的数字信号

图 3 接触式轮廓仪的工作原理

在理想状况下,轮廓曲线应该是光滑的,但由于接触式轮廓仪存在探针沾污、探针缺陷、扫描位置不准等问题,检测到的轮廓曲线呈现出粗糙不平的情况(见图 3(b)中的局部放大图),这给工件形状的准确标注带来影响。

为了简化问题,假设被测工件的轮廓线是由直线和圆弧构成的平面曲线(见图 4)。请建立数学模型,并根据附件 1(工件 1的水平和倾斜测量数据)、附件 2~附件 4(工件 2的多次测量数据)所提供的轮廓仪测量数据,研究下列问题:

问题 1. 附件 1 中的表 1 evel 是工件 1 在水平状态下的测量数据,其轮廓线如图 4 所示,请标注出轮廓线的各项参数值:槽口宽度(如 x_1, x_3 等)、圆弧半

径(如 R_1 , R_2 等)、圆心之间的距离(如 c_1 , c_2 等)、圆弧的长度、水平线段的长度(如 x_2 , x_4 等)、斜线线段的长度、斜线与水平线之间的夹角(如 $\angle 1$, $\angle 2$ 等)和人字形线的高度(z_1)。




图 4 工件 1 在水平状态下测量的轮廓线

问题 2. 同一工件在不同次测量时,由于工件放置的角度和位置不同,轮廓线参数的计算值也会存在差异。附件 1 中的表 down 给出了工件 1 在倾斜一个角度和有一些水平位移状态下轮廓线的测量数据。请计算该工件测量时的倾斜角度,并作水平校正。在数据校正后,完成问题 1 的任务,并比较两种测量状态下工件 1 各项参数计算值之间的差异。

问题 3. 在对工件作多次检测时,工件每次放置的角度、测量的起点和终点都会有偏差,这导致了每次测量实际是对整个工件中的某一部分进行检测。附件2 提供了对工件 2 的 10 次测量数据,请基于这些数据完成: (1) 每次测量时工件2 的倾斜角度; (2) 标注出工件 2 轮廓线的各项参数值(同问题 1); (3) 画出工件2 的完整轮廓线。

问题 4. 为了更准确地标注出工件 2 的各项参数值,附件 3 和附件 4 分别提供了工件 2 关于圆和角的 9 次局部测量数据,请利用这些数据修正问题 3 的结论,并对该工件的完整轮廓线作进一步修正。