

Página 1

GUÍADE EJERCICIOS Nº 4 UART Y SPI

Objetivo: Familiarizarse con los periféricos UART y SPI.

UART

- 1. ¿Cuántas UART tiene el procesador MK64FN1M0VLL12? Indicar cuál de estas es accesible por el usuario en la placa de evaluación (indicar conectores / pines) ¿Por qué pines del MCU sale el terminal TX de la UARTO?
- 2. Escribir un programa que transmita en forma repetitiva el siguiente string: "The quick brown fox jumps over the lazy dog" <CR>,<LF>

Se deberán probar 3 versiones del mismo

- a. Bloqueante
- b. Con interrupciones
- c. Con interrupciones + FIFO

En cada caso se deberá capturar en el osciloscopio la línea de salida de datos (TX) y un pin para medir en uso de la CPU (debug Pin) y medir el uso de la CPU.

3. Escribir un driver para la UART del MCU K64F, basándose en el archivo uart.h adjunto.

SPI

- 4. En base a la información del manual del usuario, escribir un driver para la SPI.
- 5. Conectar a la interfase SPI del K64F un 74HC595 (registro de desplazamiento S/P 8 bits) y agregarle 8 leds en sus salidas. Hacer el driver para el 74HC595. Luego escribir una aplicación que parsee los datos que se reciben desde la UART y aplique las siguientes reglas:

Si se recibe:

```
^{\prime}S^{\prime}+<n> + <CR> + <LF> Se enciende el Led n ^{\prime}C^{\prime}+<n> + <CR> + <LF> Se apaga el Led n ^{\prime}B^{\prime}+<n> + <d> + <CR> + <LF> El led n queda parpadeando siendo d el periodo en mseg.
```

```
donde n=0'...7' (0' es el bit menos significativo donde d=100...10000 en ASCII
```

Nota: la app debera llamar a los servicios del driver del 74HC595 el que a su vez debera llamar a los servicios del driver de la SPI.