

WAM
WAM + Wrench
CW-WAM
CW-WAM + Adm.
X error [mm]
3.0
1.5
0.0
−1.5
Y error [mm]
4
2
0
−2
Z error [mm]
0
−15
−30
−45
0
2
4
6
8
10
12
14
Simulation time [s]