
## **Bristlebot-Stromversorgung mit USB-Ladestation**

Lötreihenfolge 1023...: hitzeempfindliche Bauteile zuletzt



Aufladen an beliebigem USB-Anschluss, z.B. Mobiltelefon-Netzteil oder Computer. Nach 1–2 Minuten leuchten die LEDs, dann ist voll. Länger oder kürzer eingesteckt lassen schadet aber nichts. Der Kondensator kann beliebig viele Male und in beliebigem Zustand aufgeladen werden, egal ob leergefahren oder nicht.