Paquetes sin filtrar de CX1AA-11 - ver mapa · información · telemetría · el tiempo · sin filtrar · estado · balizas · mensajes · boletines · explorador · moviendo · mi cuenta

Indicativo origen: CX1AA-11 Borrar Mostrar: 1000 Normal

Encontrados 183 paquetes. 461 segundos entre paquetes con un promedio de 83927 segundos. La búsqueda se completó en 0.065 segundos.

Los paquetes APRS-IS sin filtrar son almacenados durante 2 días. Paquetes incompatibles e inanalizables se muestran en rojo. Algunos formatos no son compatibles en este momento. Los datos AIS no se muestran aquí. Es posible realizar la búsqueda utilizando comodines (*?) tras el prefijo.

```
2026-10-10 17:19:34 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX3BP-8:/000000h0000.00N/00000.00EO000/000/A=000000;1;G;25;19;1018;58;35;7392;0;0;0;PICHON-IV Radio Club Uruguayo [Latitude and longitude are both 0]
2026-10-10 17:20:29 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX3BP-8:/000000h0000.00N/00000.00EO000/000/A=000000;2;G;19;19;1018;57;35;7392;0;0;0;PICHON-IV Radio Club Uruguayo [Latitude and longitude are both 0]
2026-10-10 17:21:29 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX3BP-8:/000000h0000.00N/00000.00EO000/000/A=000000;3;G;19;20;1018;56;34;7392;0;0;0;PICHON-IV Radio Club Uruguayo [Latitude and longitude are both 0]
2026-10-11 10:12:41 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX3BP-8:/000000h0000.00N/00000.00EO000/000/A=000000;1;G;25;18;1008;60;113;7392;0;0;0;PICHON-IV Radio Club Uruguayo [Latitude and longitude are both 0]
2026-10-11 10:13:41 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX3BP-8:/000000h0000.00N/00000.00EO000/000/A=000000;2;G;18;18;1008;58;113;7392;0;0;0;PICHON-IV Radio Club Uruguayo [Latitude and longitude are both 0]
2026-10-11 10:14:41 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX3BP-8:/131441h3417.83S/05521.32WO000/000/A=000398;3;G;18;18;1008;58;112;7392;1;8;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 10:15:41 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX3BP-8:/131541h3417.82S/05521.31WO000/000/A=000408;4;G;18;19;1008;56;112;7392;1;8;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 10:16:41 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX3BP-8:/131639h3417.82S/05521.31WO000/000/A=000395;5;G;19;20;1008;52;112;7392;1;9;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 10:17:41 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX3BP-8:/131739h3417.82S/05521.31WO106/001/A=000395;6;G;20;20;1008;54;113;7392;1;10;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 10:18:41 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX3BP-8:/131839h3417.82S/05521.31WO000/000/A=000392;7;G;21;19;1008;53;113;7392;1;10;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 10:19:41 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX3BP-8:/131939h3417.82S/05521.31WO000/000/A=000392;8;G;21;18;1008;57;113;7392;1;10;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 10:20:41 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX3BP-8:/132039h3417.82S/05521.31WO000/000/A=000388;9;G;22;19;1008;56;113;7392;1;10;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 10:21:41 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX3BP-8:/132139h3417.82S/05521.31WO000/000/A=000389;10;G;23;18;1008;60;113;7392;1;10;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 10:22:41 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX3BP-8:/132239h3417.76S/05521.29WO025/013/A=000538;11;G;24;17;1003;55;159;7392;1;10;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 10:23:41 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX3BP-8:/132339h3417.47S/05521.22WO017/018/A=001292;12;G;24;14;976;57;388;7392;1;10;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 10:24:41 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2CQ-1:/132439h3417.20S/05521.15WO022/013/A=002085;13;G;25;13;948;61;632;7392;1;10;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 10:25:40 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX4DPG-1:/132539h3416.95S/05521.09WO004/017/A=002916;14;G;25;12;919;61;885;7392;1;10;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 10:26:41 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX4DPG-1:/132639h3416.72S/05521.09WO350/012/A=003727;15;G;26;11;892;59;1134;7392;1;10;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 10:27:40 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX4DPG-1:/132739h3416.48S/05521.13WO355/018/A=004504;16;G;26;12;866;48;1373;7392;1;10;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 10:28:40 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX4DPG-1:/132839h3416.19S/05521.14WO352/018/A=004964;17;G;26;14;851;39;1512;7392;1;10;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 10:29:41 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX4DPG-1:/132939h3415.93S/05521.13WO357/015/A=005510;18;G;26;15;834;11;1677;7392;1;10;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 10:30:40 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX4DPG-1:/133039h3415.68S/05521.04WO020/017/A=006284;19;G;26;16;811;13;1911;7392;1;10;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 10:32:41 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX4DPG-1:/133240h3415.24S/05520.70WO040/015/A=007201;20;G;26;16;783;18;2187;7392;1;10;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 10:33:42 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX4DPG-1:/133340h3415.06S/05520.54WO039/016/A=007618;21;G;26;16;771;18;2311;7392;1;10;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 10:34:41 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX4DPG-1:/133440h3414.87S/05520.43WO025/013/A=008013;22;G;27;17;760;16;2429;7392;1;10;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 10:35:41 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX4DPG-1:/133540h3414.69S/05520.33WO044/008/A=008453;23;G;27;16;747;17;2560;7392;1;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 10:37:41 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX4DPG-1:/133740h3414.43S/05520.01WO050/014/A=009327;24;G;27;16;723;14;2821;7392;2;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 10:38:42 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX4DPG-1:/133840h3414.30S/05519.85WO051/008/A=009784;25;G;27;16;711;13;2959;7392;2;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 10:39:41 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX4DPG-1:/133940h3414.19S/05519.67WO071/010/A=010251;26;G;27;16;698;15;3098;7392;2;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 10:40:41 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/134040h3414.08S/05519.49WO046/017/A=010712;27;G;28;15;686;12;3236;7392;2;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 10:42:41 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX4DPG-1:/134240h3413.84S/05519.19WO058/010/A=011614;28;G;28;14;663;11;3502;7392;1;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 10:43:42 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/134341h3413.74S/05519.03WO054/010/A=012108;29;G;28;14;650;12;3650;7392;1;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 10:44:42 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/134441h3413.60S/05518.80WO050/018/A=012540;30;G;28;13;640;10;3778;7392;1;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 10:45:42 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX4DPG-1:/134541h3413.45S/05518.52WO058/019/A=012964;31;G;28;13;629;10;3904;7392;1;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 10:47:42 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX4DPG-1:/134741h3413.13S/05517.88WO060/020/A=013763;32;G;28;12;610;10;4142;7392;2;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 10:48:42 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/134841h3412.96S/05517.53WO063/019/A=014189;33;G;27;12;600;9;4268;7392;2;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 10:49:42 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/134941h3412.81S/05517.14WO077/020/A=014660;34;G;27;11;589;6;4408;7392;2;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 10:50:42 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX4DPG-1:/135041h3412.69S/05516.75WO068/021/A=015153;35;G;27;11;578;7;4553;7392;2;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 10:52:42 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX4DPG-1:/135241h3412.45S/05515.97WO076/020/A=016141;36;G;27;9;556;6;4846;7392;2;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 10:53:42 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX4DPG-1:/135341h3412.35S/05515.60WO064/019/A=016597;37;G;27;9;546;5;4981;7392;2;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 10:54:42 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/135441h3412.19S/05515.23WO058/027/A=017011;38;G;26;9;537;4;5104;7392;2;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 10:55:42 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/135541h3412.03S/05514.68WO080/035/A=017452;39;G;26;9;528;8;5232;7392;2;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 10:57:42 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/135741h3411.83S/05513.27WO082/039/A=018352;40;G;26;9;509;13;5496;7392;2;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 10:58:42 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX4DPG-1:/135841h3411.78S/05512.53WO087/041/A=018791;41;G;25;9;501;16;5623;7392;2;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 10:59:42 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/135941h3411.72S/05511.78WO079/037/A=019199;42;G;25;8;493;17;5743;7392;2;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 11:00:42 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/140041h3411.63S/05510.99WO083/048/A=019608;43;G;25;7;485;16;5863;7392;2;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 11:02:42 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX4DPG-1:/140241h3411.37S/05509.18WO081/044/A=020401;44;G;25;7;470;14;6094;7392;2;10;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 11:03:42 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/140341h3411.26S/05508.27WO082/041/A=020813;45;G;24;7;462;13;6216;7392;2;10;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 11:04:42 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2ACB-1:/140441h3411.15S/05507.36WO082/044/A=021240;46;G;24;6;454;13;6340;7392;2;10;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 11:05:42 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2ACB-1:/140541h3411.06S/05506.49WO079/044/A=021662;47;G;24;6;446;12;6464;7392;2;10;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 11:07:42 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/140741h3410.92S/05504.82WO084/045/A=022527;48;G;23;4;431;10;6717;7392;2;10;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 11:08:42 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX4DPG-1:/140841h3410.85S/05503.96WO080/042/A=022963;49;G;22;4;423;10;6844;7392;2;10;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 11:09:42 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX4DPG-1:/140941h3410.79S/05503.11WO086/043/A=023418;50;G;22;3;415;10;6978;7392;2;10;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 11:10:42 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/141041h3410.74S/05502.22WO091/047/A=023882;51;G;22;2;407;9;7114;7392;2;10;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 11:12:42 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/141241h3410.65S/05500.36WO092/045/A=024754;52;G;21;0;393;8;7370;7392;2;10;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 11:13:43 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/141342h3410.59S/05459.43WO082/045/A=025157;53;G;20;0;386;7;7488;7392;2;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 11:14:43 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/141442h3410.54S/05458.51WO085/044/A=025577;54;G;20;0;379;7;7613;7392;2;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 11:15:43 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/141542h3410.49S/05457.59WO082/048/A=025973;55;G;20;-1;373;7;7728;7392;2;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 11:17:43 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/141742h3410.40S/05455.82WO086/040/A=026700;56;G;19;-2;362;6;7943;7392;2;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 11:18:43 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX4DPG-1:/141842h3410.39S/05454.94WO091/048/A=027097;57;G;18;-3;356;6;8060;7392;2;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 11:19:43 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/141942h3410.39S/05454.05WO091/041/A=027524;58;G;17;-3;349;5;8186;7392;2;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 11:20:43 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX4DPG-1:/142042h3410.36S/05453.13WO093/045/A=028004;59;G;17;-4;342;5;8327;7392;2;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 11:22:43 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX4DPG-1:/142242h3410.27S/05451.27WO091/043/A=028952;60;G;16;-5;328;5;8608;7392;2;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 11:23:43 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/142342h3410.23S/05450.32WO084/052/A=029433;61;G;15;-6;321;5;8751;7392;2;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 11:24:43 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/142442h3410.19S/05449.38WO088/048/A=029905;62;G;15;-7;315;5;8892;7392;2;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 11:25:44 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/142543h3410.15S/05448.45WO090/046/A=030395;63;G;14;-8;308;5;9038;7392;2;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 11:27:44 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/142743h3410.15S/05446.73WO096/046/A=031347;64;G;13;-10;295;6;9321;7392;2;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 11:28:44 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/142843h3410.18S/05445.87WO094/040/A=031828;65;G;12;-11;289;6;9464;7392;2;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 11:29:44 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/142943h3410.30S/05445.02WO096/047/A=032333;66;G;11;-11;282;6;9614;7392;2;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 11:30:44 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX4DPG-1:/143043h3410.46S/05444.21WO109/045/A=032818;67;G;11;-12;276;6;9758;7392;2;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 11:32:45 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX4DPG-1:/143243h3410.90S/05442.61WO110/042/A=033870;68;G;10;-14;263;6;10073;7392;2;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 11:33:44 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/143343h3411.17S/05441.69WO107/049/A=034357;69;G;8;-15;258;6;10218;7392;2;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 11:34:44 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX4DPG-1:/143443h3411.39S/05440.69WO109/055/A=034791;70;G;8;-15;252;5;10348;7392;2;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 11:35:44 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/143543h3411.73S/05439.83WO125/049/A=035241;71;G;7;-15;247;5;10481;7392;2;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 11:37:44 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/143743h3412.72S/05438.30WO122/051/A=036364;72;G;6;-15;235;4;10813;7392;1;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 11:38:44 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/143843h3413.22S/05437.54WO130/050/A=036931;73;G;5;-16;229;4;10978;7392;2;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 11:39:44 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX4DPG-1:/143943h3413.78S/05436.69WO133/054/A=037443;74;G;4;-16;223;4;11125;7392;2;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 11:40:44 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX4DPG-1:/144043h3414.37S/05435.81WO127/058/A=037954;75;G;4;-17;218;4;11275;7392;2;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 11:42:44 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX4DPG-1:/144243h3415.54S/05433.63WO117/064/A=038933;76;G;3;-17;208;4;11561;7392;1;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 11:43:44 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/144343h3416.04S/05432.43WO119/069/A=039434;77;G;2;-16;204;4;11704;7392;1;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 11:44:44 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/144443h3416.54S/05431.14WO116/078/A=039955;78;G;1;-17;199;4;11856;7392;1;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 11:45:44 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/144543h3417.06S/05429.75WO113/076/A=040472;79;G;0;-17;194;4;12002;7392;1;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 11:47:44 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX4DPG-1:/144743h3417.78S/05427.26WO108/064/A=041546;80;G;0;-17;185;4;12307;7392;1;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 11:48:44 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX4DPG-1:/144843h3418.14S/05426.00WO109/070/A=042105;81;G;0;-17;180;4;12468;7392;1;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 11:49:44 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX4DPG-1:/144943h3418.52S/05424.60WO110/073/A=042669;82;G;-1;-17;175;4;12625;7392;1;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 11:50:45 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX4DPG-1:/145044h3418.85S/05423.22WO101/067/A=043194;83;G;-1;-16;171;4;12773;7392;1;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 11:52:45 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/145244h3419.36S/05420.55WO100/059/A=044164;84;G;-2;-16;163;4;13041;7392;1;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 11:53:45 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX4DPG-1:/145344h3419.49S/05419.46WO104/054/A=044677;85;G;-3;-16;160;4;13182;7392;2;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 11:54:46 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX4DPG-1:/145444h3419.65S/05418.36WO099/055/A=045222;86;G;-3;-16;156;4;13333;7392;2;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 11:55:45 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/145544h3419.82S/05417.41WO104/051/A=045787;87;G;-3;-16;151;4;13488;7392;2;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 11:57:45 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX4DPG-1:/145744h3420.42S/05415.69WO113/049/A=046964;88;G;-4;-15;143;4;13804;7349;1;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 11:58:45 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX4DPG-1:/145844h3420.64S/05414.67WO100/053/A=047522;89;G;-4;-15;140;4;13952;7363;2;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 11:59:45 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2CQ-1:/145944h3420.78S/05413.63WO093/047/A=048073;90;G;-5;-16;136;4;14102;7363;2;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 12:00:45 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/150044h3420.83S/05412.64WO090/045/A=048617;91;G;-5;-16;133;4;14248;7356;1;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 12:02:46 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/150244h3420.88S/05410.73WO094/056/A=049721;92;G;-5;-17;126;4;14542;7298;1;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 12:03:45 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2CQ-1:/150344h3420.93S/05409.75WO092/046/A=050288;93;G;-6;-17;123;4;14690;7306;1;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 12:04:45 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/150444h3420.93S/05408.78WO087/042/A=050906;94;G;-6;-18;119;4;14854;7306;1;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 12:05:45 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/150544h3420.84S/05407.99WO083/040/A=051485;95;G;-6;-18;116;4;15004;7306;1;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 12:07:46 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/150744h3420.89S/05406.86WO107/027/A=052599;96;G;-7;-18;110;4;15297;7241;1;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 12:08:45 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2CQ-1:/150844h3421.04S/05406.32WO097/027/A=053174;97;G;-7;-18;107;4;15449;7255;1;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 12:09:45 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/150944h3421.05S/05405.84WO108/020/A=053738;98;G;-8;-18;104;4;15595;7255;1;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 12:10:45 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX4DPG-1:/151044h3421.13S/05405.33WO103/028/A=054330;99;G;-8;-18;101;4;15746;7255;1;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 12:12:45 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/151244h3421.30S/05404.53WO114/022/A=055465;100;G;-8;-18;96;4;16035;7183;1;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 12:13:45 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/151344h3421.39S/05404.22WO110/015/A=056000;101;G;-9;-18;94;4;16169;7204;1;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 12:14:45 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX4DPG-1:/151444h3421.54S/05403.87WO119/024/A=056584;102;G;-9;-18;91;4;16314;7197;1;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 12:15:45 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/151544h3421.68S/05403.46WO113/015/A=057220;103;G;-9;-18;88;4;16475;7197;1;10;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 12:17:45 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2CQ-1:/151744h3421.80S/05402.89WO145/013/A=058506;104;G;-10;-18;83;4;16793;7125;1;10;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 12:18:45 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/151844h3421.99S/05402.72WO147/026/A=059127;105;G;-10;-19;81;4;16948;7154;1;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 12:19:46 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/151945h3422.25S/05402.53WO166/018/A=059685;106;G;-10;-19;79;4;17085;7147;1;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 12:20:47 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX4DPG-1:/152045h3422.50S/05402.23WO117/024/A=060271;107;G;-10;-19;77;4;17224;7139;1;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 12:22:46 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX4DPG-1:/152245h3422.58S/05401.68WO072/009/A=061473;108;G;-11;-18;72;4;17523;7074;1;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 12:23:47 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX4DPG-1:/152345h3422.62S/05401.55WO141/006/A=062072;109;G;-11;-18;70;4;17654;7089;1;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 12:24:46 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2CQ-1:/152445h3422.58S/05401.44WO082/013/A=062632;110;G;-11;-18;69;4;17788;7096;1;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 12:25:26 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX3BP-8:/152445h3422.58S/05401.44WO082/013/A=062632;110;G;-11;-18;69;4;17788;7096;1;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 12:25:46 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/152545h3422.45S/05401.34WO332/003/A=063182;111;G;-11;-18;67;4;17916;7089;1;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 12:27:46 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX4DPG-1:/152745h3422.44S/05401.37WO270/007/A=064350;112;G;-11;-17;63;4;18191;7031;1;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 12:28:46 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/152845h3422.47S/05401.42WO201/008/A=064938;113;G;-12;-17;62;4;18319;7038;1;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 12:29:46 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX4DPG-1:/152945h3422.50S/05401.37WO358/005/A=065524;114;G;-12;-16;60;4;18456;7038;1;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 12:30:46 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/153045h3422.49S/05401.41WO255/011/A=066151;115;G;-12;-16;58;4;18597;7038;1;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 12:32:47 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX4DPG-1:/153245h3422.57S/05401.77WO286/017/A=067387;116;G;-12;-15;55;3;18877;6980;1;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 12:33:46 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX4DPG-1:/153345h3422.57S/05401.92WO338/007/A=068020;117;G;-12;-15;53;3;19021;6995;1;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 12:34:46 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX4DPG-1:/153445h3422.48S/05401.98WO291/016/A=068626;118;G;-12;-15;52;3;19153;6995;1;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 12:35:46 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/153545h3422.42S/05402.19WO290/011/A=069220;119;G;-12;-14;50;3;19288;6988;1;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 12:37:46 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX4DPG-1:/153745h3422.42S/05402.56WO314/005/A=070457;120;G;-12;-13;48;3;19556;6930;1;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 12:38:46 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/153845h3422.28S/05402.69WO310/010/A=071072;121;G;-12;-13;46;3;19685;6951;1;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 12:39:46 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/153945h3422.19S/05402.97WO320/012/A=071683;122;G;-12;-13;45;3;19816;6951;1;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 12:40:46 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2CQ-1:/154045h3422.07S/05403.21WO306/018/A=072327;123;G;-12;-13;44;3;19954;6951;1;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 12:42:47 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2CQ-1:/154245h3421.89S/05403.95WO269/013/A=073558;124;G;-12;-12;41;3;20214;6901;2;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 12:43:46 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2CQ-1:/154345h3421.90S/05404.30WO285/012/A=074098;125;G;-12;-12;40;3;20328;6915;2;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 12:44:46 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/154445h3421.78S/05404.63WO290/024/A=074665;126;G;-12;-12;39;3;20442;6923;2;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 12:45:46 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/154545h3421.56S/05405.08WO291/030/A=075302;127;G;-12;-11;38;3;20582;6915;2;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 12:47:46 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX4DPG-1:/154745h3421.34S/05406.00WO299/023/A=076577;128;G;-12;-10;36;3;20831;6879;1;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 12:48:47 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/154846h3421.23S/05406.42WO275/023/A=077154;129;G;-12;-9;35;3;20945;6886;1;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 12:49:47 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/154946h3421.14S/05406.79WO290/027/A=077760;130;G;-12;-9;34;3;21067;6886;1;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 12:50:47 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/155046h3421.06S/05407.25WO276/017/A=078383;131;G;-12;-8;33;3;21188;6886;1;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 12:52:47 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2CQ-1:/155246h3420.96S/05408.03WO297/022/A=079586;132;G;-12;-7;31;3;21426;6879;1;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 12:52:48 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX3BP-8:/154846h3421.23S/05406.42WO275/023/A=077154;129;G;-12;-9;35;3;20945;6886;1;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo [Rate limited (< 5 sec)]
2026-10-11 12:52:48 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX3BP-8:/154946h3421.14S/05406.79WO290/027/A=077760;130;G;-12;-9;34;3;21067;6886;1;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo [Rate limited (< 5 sec)]
2026-10-11 12:52:48 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX3BP-8:/155046h3421.06S/05407.25WO276/017/A=078383;131;G;-12;-8;33;3;21188;6886;1;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo [Rate limited (< 5 sec)]
2026-10-11 12:53:47 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/155346h3420.80S/05408.35WO300/015/A=080148;133;G;-11;-7;31;3;21529;6872;1;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 12:54:47 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/155446h3420.66S/05408.73WO301/024/A=080715;134;G;-11;-7;30;3;21634;6865;1;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 12:55:00 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX3BP-8:/155346h3420.80S/05408.35WO300/015/A=080148;133;G;-11;-7;31;3;21529;6872;1;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo [Delayed or out-of-order packet (timestamp)]
```

```
2026-10-11 12:55:47 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/155546h3420.49S/05409.16WO288/026/A=081339;135;G;-11;-6;29;3;21760;6865;1;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 12:57:47 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX4DPG-1:/155746h3420.18S/05410.12WO281/023/A=082621;136;G;-11;-6;27;3;21986;6879;1;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 12:58:47 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/155846h3420.06S/05410.57WO295/028/A=083216;137;G;-11;-5;27;3;22097;6865;1;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 12:59:47 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/155946h3419.80S/05411.03WO307/032/A=083801;138;G;-11;-5;26;3;22212;6858;1;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 13:00:47 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX4DPG-1:/160046h3419.62S/05411.46WO276/021/A=078258;139;G;-11;-13;34;3;21120;6850;1;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 13:02:47 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX4DPG-1:/160246h3419.47S/05412.09WO265/008/A=066571;140;G;-10;-29;58;4;18620;6879;1;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 13:03:47 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX4DPG-1:/160346h3419.46S/05412.04WO098/012/A=061300;141;P;-10;-35;74;5;17397;6858;1;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 13:04:47 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX4DPG-1:/160446h3419.59S/05411.75WO125/023/A=056289;142;P;-10;-39;94;5;16153;6850;1;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 13:05:47 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX4DPG-1:/160546h3419.76S/05411.34WO084/029/A=051604;143;P;-10;-42;117;5;14953;6843;1;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 13:07:47 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/160746h3419.98S/05409.25WO104/070/A=043278;144;P;-11;-42;172;5;12730;6850;1;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 13:08:47 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2CQ-1:/160846h3420.39S/05407.97WO116/067/A=039485;145;P;-11;-42;205;5;11668;6836;1;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 13:09:26 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX3BP-8:/155746h3420.18S/05410.12WO281/023/A=082621;136;G;-11;-6;27;3;21986;6879;1;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo [Delayed or out-of-order packet (timestamp)]
2026-10-11 13:09:32 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX3BP-8:/155846h3420.06S/05410.57WO295/028/A=083216;137;G;-11;-5;27;3;22097;6865;1;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo [Delayed or out-of-order packet (timestamp)]
2026-10-11 13:09:32 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX3BP-8:/155946h3419.80S/05411.03WO307/032/A=083801;138;G;-11;-5;26;3;22212;6858;1;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo [Delayed or out-of-order packet (timestamp)]
2026-10-11 13:09:32 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX3BP-8:/160246h3419.47S/05412.09WO265/008/A=066571;140;G;-10;-29;58;4;18620;6879;1;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo [Delayed or out-of-order packet (timestamp)]
2026-10-11 13:09:32 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX3BP-8:/160346h3419.46S/05412.04WO098/012/A=061300;141;P;-10;-35;74;5;17397;6858;1;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo [Delayed or out-of-order packet (timestamp)]
2026-10-11 13:09:32 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX3BP-8:/160546h3419.76S/05411.34WO084/029/A=051604;143;P;-10;-42;117;5;14953;6843;1;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo [Delayed or out-of-order packet (timestamp)]
2026-10-11 13:09:32 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX3BP-8:/160746h3419.98S/05409.25WO104/070/A=043278;144;P;-11;-42;172;5;12730;6850;1;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo [Delayed or out-of-order packet (timestamp)]
2026-10-11 13:09:32 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX3BP-8:/160846h3420.39S/05407.97WO116/067/A=039485;145;P;-11;-42;205;5;11668;6836;1;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 13:09:47 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/160946h3421.02S/05406.78WO128/062/A=035954;146;P;-11;-42;241;6;10643;6829;1;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 13:10:47 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/161046h3421.37S/05405.87WO105/049/A=032599;147;P;-12;-41;281;9;9653;6814;1;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 13:12:01 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX3BP-8:/161046h3421.37S/05405.87WO105/049/A=032599;147;P;-12;-41;281;9;9653;6814;1;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 13:12:47 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX4DPG-1:/161246h3421.53S/05403.82WO084/048/A=026442;148;P;-12;-29;367;15;7842;6836;1;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 13:13:48 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2CQ-1:/161346h3421.50S/05402.85WO091/047/A=023563;149;P;-13;-21;414;13;7002;6814;1;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 13:14:47 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/161446h3421.47S/05401.87WO082/043/A=020801;150;P;-13;-14;463;28;6201;6829;1;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 13:15:47 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/161546h3421.33S/05401.08WO084/041/A=018177;151;P;-13;-9;514;42;5437;6829;1;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 13:17:47 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2CQ-1:/161746h3421.04S/05400.16WO056/017/A=013370;152;P;-12;-3;620;16;4020;6836;1;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 13:18:48 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2CQ-1:/161847h3420.88S/05359.86WO043/012/A=011009;153;P;-10;1;678;21;3322;6821;1;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 13:20:48 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/162047h3420.50S/05359.45WO016/013/A=006614;155;P;-7;6;801;46;2011;6829;1;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 13:22:48 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/162247h3420.05S/05359.36WO021/019/A=002612;156;P;-4;7;929;80;797;6872;1;10;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 13:23:32 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX3BP-8:/161546h3421.33S/05401.08WO084/041/A=018177;151;P;-13;-9;514;42;5437;6829;1;12;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo [Delayed or out-of-order packet (timestamp)]
2026-10-11 13:23:47 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX2TN-1:/162346h3419.79S/05359.24WO020/016/A=000754;157;P;0;10;994;83;234;6872;1;10;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo [Location changes too fast (adaptive limit)]
2026-10-11 13:23:48 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX3BP-8:/161947h3420.71S/05359.58WO036/018/A=008744;154;P;-8;4;739;29;2650;6829;1;11;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo [Delayed or out-of-order packet (timestamp)]
2026-10-11 14:42:36 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX3BP-8:/174018h3419.71S/05359.18WO000/000/A=000024;77;G;28;16;1020;68;15;7277;1;10;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 16:32:12 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX3BP-8:/193211h3419.33S/05401.54WO259/011/A=000124;13;G;30;19;1016;57;48;7139;1;8;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 16:33:13 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX3BP-8:/193311h3419.33S/05401.78WO273/011/A=000111;14;G;30;19;1017;57;44;7147;1;8;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 16:34:16 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX3BP-8:/193411h3419.32S/05401.95WO275/005/A=000078;15;G;31;19;1018;56;35;7147;1;8;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 16:35:13 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX3BP-8:/193511h3419.31S/05402.01WO000/000/A=000077;16;G;31;19;1018;56;34;7139;1;8;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 16:36:13 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX3BP-8:/193611h3419.31S/05402.00WO000/000/A=000094;17;G;31;19;1018;56;34;7147;1;8;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 16:37:20 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX3BP-8:/193712h3419.31S/05402.00WO000/000/A=000078;18;G;31;19;1018;56;34;7147;1;8;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
2026-10-11 16:38:21 -03: CX1AA-11>APE002,TELEM-1,qAO,CX3BP-8:/193812h3419.32S/05402.02WO000/000/A=000065;19;G;32;19;1018;56;33;7139;1;7;1;PICHON-IV Radio Club Uruguayo
```