## Памятка обладателю батарей основных типов для портативных устройств

Тип	После покупки	Как хранить	Подготовка к хранению	Восстановление после хранения	Примечания
Ni-Cd	Сделать 25 циклов заряд/разряд.	Хранить в сухом и прохладном месте. Температуры за	Полностью зарядить, потом разрядить до 1В/эл., далее можно продолжить разряд до 0,40,6В, но только маленьким током.	Восстановление необходимо даже после нескольких месяцев хранения. Необходимо выполнить 25 циклов медленный заряд/разряд.	Циклы с неполной разрядкой вредны.
Ni-Mh			Хранить полностью заряженными.		Циклы подзарядки могут быть сколь угодно короткими. Частичный разряд предпочтительнее полного.
Li-lon	Зарядить обычным способом (через штатные схемы управления) и начать использовать.  Но для smartбатарей (SBS) желательно сделать цикл разряд/заря, чтобы произошла переоценка SoC.	пределами -20+25 град. Цельсия вредны (по другим источникам для Li не более +15 град. Цельсия).	Должны хранится заряженными. Хранение с U ниже 2,5/эл. влечет необратимую потерю емкости.  Наилучший уровень заряда перед хранением 7090% (по другим источникам более низкие — 4060%).  Хранение при полном заряде ускоряет старение.	Не требуется. Достаточно зарядить обычным способом (через штатные схемы управления).	Частичный разряд предпочтительнее полного. Некоторые элементы не допускают подзарядку если напряжение упало ниже критического уровня.

Поправки, пожелания, комментарии? powerflower@yandex.ru