
Переделка приёмника AR8200 под ПЧ 45 МГц.

Откройте приёмник, открутив 5 винтов на задней стенке приёмника (2 из них находятся в батарейном отсеке) и 2 винта на боковой стенке. Снимите плату с разъемами питания и интерфейса, открутив 2 винта и отпаяв клемму батарейного отсека. Перережьте дорожку, идущую к 9 выводу разъёма интерфейса.



Соедините высокочастотным экранированным кабелем контрольную точку ТР304 с 9 ножкой разъёма интерфейса. Припаяйте экран кабеля в непосредственной близости от контрольной точки и разъёма к земляному полигону, зачистив маску и облудив полигон. Рекомендуемая марка кабеля: PK50-0,6-23.

Переделка приёмника AR8600 под ПЧ 45 МГц.

Откройте приёмник, открутив 6 винтов на верхней крышке приёмника. Снимите экран с установленным на нём динамиком, открутив 6 винтов по краям экрана. Отсоедините кабель идущий к разъёму J116 и подсоедините его к разъёму, находящемуся возле фильтров F105 и F106.

