

Réorganisation de deux baies de réseau et ajout d'un Switch


24 Ports PoE – CYRUS DEGHAN

<https://cyrusdeghan60.wixsite.com/cyrusdeghanportefol>

Pourquoi -> Mieux gérer le réseau et aérer la Baie

Hardware -> Switch administrable L2+ 52 ports Gigabit avec 48 ports PoE+ « TL-SG3452P »

Software -> Gestion via Omada Cloud



Ici, via mon plan d'action j'ai commencé par retirer tous les câbles de la baie ayant prévenu au préalable les utilisateurs d'une coupure du réseau Ethernet

Puis j'ai fait passer l'intégralité des câbles des bandeau via l'arrière de la baie pour offrir une meilleure visibilité pour son utilisation future.

Puis j'ai rebranché toute la baie en remplaçant l'un des switch par un switch PoE afin de fournir le réseau de données et l'alimentation électrique aux appareils connectés via ce switch.

(Voir ci-dessus avant-après)

Réorganisation d'une baie de réseau et ajout de nouveaux câbles

Dans la même idée, j'ai ici réorganisé une petite baie de brassage qui n'offrait aucune visibilité

Voir ci-dessous (avant/après)

