


Réorganisation de deux baies réseau

Rebrassage complet, passage au PoE et remise en ordre du câblage

RÉALISÉ PAR

DEGHAN CYRUS

<https://cyrusdehghan60.wixsite.com/cyrusdehghanportefol>



Une baie mal rangée ralentit chaque intervention : on ne sait plus quel câble mène à quel bureau, et l'air circule mal autour des équipements. Le **PoE** (Power over Ethernet) transporte dans **un seul câble** les **données** et l'**alimentation électrique** : les appareils compatibles n'ont plus besoin de prise secteur.


Dans cette procédure, je réorganise **deux baies de brassage** : une **grande baie**, où un switch est remplacé par un **switch PoE**, puis une **petite baie** qui n'offrait aucune visibilité.

- **Objectif** : mieux gérer le réseau et **aérer les baies** ;
- **Matériel** : switch administrable L2+ **TP-Link TL-SG3452P** (52 ports Gigabit, dont 48 en PoE+) ;
- **Logiciel** : gestion via **Omada Cloud** (voir la fiche Omada).

1. Grande baie : rebrassage et passage au PoE

J'ai suivi un **plan d'action** :

1. **Prévenir les utilisateurs** de la coupure du réseau Ethernet ;
2. **Retirer tous les câbles** de la baie ;
3. Faire passer tous les câbles des bandeaux **par l'arrière** de la baie, pour une meilleure visibilité à l'avenir ;
4. **Rebrasser** toute la baie en remplaçant l'un des switches par un **switch PoE**, qui fournit le réseau **et** l'alimentation électrique aux appareils connectés.




AVANT



APRÈS

2. Petite baie : remise en ordre et nouveaux câbles

Dans la même idée, j'ai réorganisé une **petite baie de brassage** qui n'offrait **aucune visibilité**, en ajoutant de **nouveaux câbles** :



AVANT



APRÈS