Generación de certificados en PDF Manual de Usuario







Software Generación de certificados PDF

Manual de Usuario

Versión: 1.0

Fecha: 18 de febrero de 2019

Generación de certificados en PDF Manual de Usuario



HOJA DE CONTROL

Empresa	A y G Ingeniería S.A.S		
Proyecto	Software para generación de certificados en PDF		
Entregable	Manual de Usuario		
Autor	Johan Umaña Trujillo		
Versión/Edición	1.0	Fecha Versión	17/FEB/2019

REGISTRO DE CAMBIOS

Versión	Causa del Cambio	Responsable del Cambio	Fecha del Cambio
0100	Versión inicial	Johan Umaña Trujillo	17/FEB/2019

Generación de certificados en PDF Manual de Usuario



TABLA DE CONTENIDO

DE	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA	
1.1	Objetivo	4
	-	
2.1.	2 Mensajes de error	8
2.2	Configuración de la aplicación.	8
2.2.	1 Pantalla configuraciones	8
3. Arc	hivos de referencias	.10
	1.1 1.2 DE 2.1 2.1. 2.2 2.2	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 1.1 Objetivo

Generación de certificados en PDF Manual de Usuario



1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

1.1 Objetivo

Facilitar al usuario la generación los certificados en PDF usando la información del espectrómetro.

1.2 Alcance


La aplicación se centra en la funcionalidad de la generación de documentos denominados certificados con único formato en PDF. La información origen es extraída de los resultados que arroja el espectrómetro.

La información de la tabla especificaciones de los clientes es una prioridad y el sistema permite el mantenimiento.

Generación de certificados en PDF Manual de Usuario



2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA



Para ejecución de la aplicación nos dirigimos a la capeta de instalación "C:\Instaladores\Fundimetal" y ejecutamos el archivo Fundimetal_App.exe

La siguiente imagen muestra la interfaz en ejecución:



Generación de certificados en PDF Manual de Usuario




2.1 Como generar un certificado

Para la generación de un certificado, debemos primero ejecutar la aplicación y el menú lateral izquierdo hacemos clic en el botón certificados.



2.1.1 Pantalla generación de certificados

La siguiente pantalla muestra en un visor tipo tabla la información que el espectrómetro graba y solo se muestra los registros con cálculos promedios (IsAVG = true)




Generación de certificados en PDF Manual de Usuario



Para la generación de un certificado los pasos son los siguientes:

- 1. Seleccionar una fila del visor que corresponda por la información que se desea generar. Los registros están ordenamos por fecha de manera ascendente.
- 2. Seleccionar de la lista desplegable una especificación de un cliente, que previamente ha sido ya editada
- 3. Es opcional él envió de correo del archivo generado, por defecto la casilla está marcada. Las cuentas de correo de los destinatarios son configurables
- 4. Hacer clic en el botón Azul "Generar Certificado"




Un mensaje de confirmación saldrá en pantalla de ser necesario se puede cancelar ó hacer clic en el botón Si para continuar.

Confirma que desea generar PDF

<u>S</u>í <u>N</u>o

De manera automática se visualizará el PDF en el visor que tenga configurado en su pc, tal como muestra la imagen.



Generación de certificados en PDF Manual de Usuario



2.1.2 Mensajes de error

"No se puede abrir el PDF, instale un software para visualizar"

Debido a que debe instalar un software para visualizar los PDF.

"Ha ocurrido un error al enviar el correo, revise configuración de servidor"

Es posible que el envío de correo genere un mensaje de error, ya que es necesario configurar parámetros en la aplicación con ayuda de un administrador de red.


2.2 Configuración de la aplicación.

Para la configuración accedemos desde el menú lateral y hacemos clic en el botón



2.2.1 Pantalla configuraciones

La siguiente pantalla nos permite administrar la información de clientes y parametrización de rutas




Generación de certificados en PDF Manual de Usuario



¿Como adicionar un nuevo cliente?

Para adicionar damos clic en el botón nuevo. La siguiente imagen es la pantalla de adición



Se deberá diligenciar los campos:

Nombre: Diligenciar el nombre que desea

Descripción: Información opcional que identifique

Tabla de especificación: Detalle de los elementos que caracterizan la especificación

- Símbolo: Digitar dos caracteres ejemplo: Cu, Sn.
- Elemento: Nombre completo del elemento ejemplo: Sodio, Cobre, bismuto.
- Mínimo y Máximo: Digite valores numéricos únicamente

Para finalizar debe hacer clic en el botón guardar.

Generación de certificados en PDF Manual de Usuario




Configuración de rutas

La siguiente pantalla tiene la funcionalidad de administrar rutas necesarias para que la aplicación funcione correctamente.


Ruta completa XML fuente: Se deberá seleccionar el archivo XML donde se encuentra el origen los datos que el espectrómetro graba en sus quemas de plomo

Ruta Generación PDF: Se deberá seleccionar la ruta de la generación de los PDF



3. Archivos de referencias

Los siguientes archivos son necesarios para que la aplicación funcione y NO se deben borrar de la carpeta



- **ConfigCorreo.xml:** Contiene la información de la configuración del servidor de correo, cuentas de correo destinatarios
- direccion_pie_pagina.jpg: Es una imagen necesaria para la generación del certificado.
- logo.jpg: Es una imagen necesaria para la generación del certificado.
- **PlantillaCertificado.xml**: Contiene los textos que se visualizan en el PDF, se puede editar para cambiar la información.
- Rutas.xml: Archivo donde se almacenan las rutas de configuración.
- **TablaClientes.xml**: Archivo donde se almacena la información de los clientes que usa la aplicación.