#### フルカラーLEDとは

フルカラーLED とは赤・緑・青の3色のLED が 1つに纏められた LED のこと。

光の三原色を組み合わせる事で様々な色を作り出せる。 入門ボードには2個搭載されており、それぞれ3本の 信号線(アノード)と1本の共通グランド(カソード) によって3色のLED制御が可能となる。




## PWM 出力とは


フルカラーLED を制御する方法として、今回は PWM 出力を使用する。

PWM (Pulse Width Modulation:パルス幅変調) 出力とは、電圧の High - Low を高速に切り替えて、一定の周期の中で High-Low の比率を調整することで、中間の値を疑似的に表現する信号方式のこと。

右の図で例えると、周期の中で半分の時間 High になっており、もう半分の時間 Low になっている。この場合、全体の平均出力が 50%となる為、LED の明るさを以前のデジタル出力と比べて半分の明るさに調節する事ができる。

この High を継続している時間をパルス幅と言い、 周期の中のパルス幅の比率をデューティ比と言う。 つまり、右の図はデューティ比 = 50%となる。





### 練習(TryFullColor.java)

以下のサンプルプログラムを記述して実行し、SW1を押している間にフルカラーLED の 3 色(RGB)全てのデューティ値がインクリメント(1 増加)して点灯するか確かめなさい。

```
/*
* TryFullColor. java
* Date : 2022/01/01
* Author : IE1A 99 K. Murakami
*/
// GPIO ピンを利用するために必要なクラスを読み込む
import com. pi4j. wiringpi. Gpio;
import com. pi4j. wiringpi. GpioUtil;
                                  インポート文を忘れずに
import com. pi4j. wiringpi. SoftPwm;
public class TryFullColor {
   // Thread. sleep メソッドで発生する割り込み例外を throws する
   public static void main (String[] args) throws InterruptedException {
      System. out. println("プログラム開始");
      // デジタル出力信号を定数化
                                   このサンプルプログラム内でデジタル出力関連は
      final int HIGH = 1;
                                   使用しないが、以降の課題の為に記述しておく
      final int LOW = 0;
      // デジタル入力信号を定数化
      final int ON = 0;
      final int OFF = 1;
      // PWM 出力の範囲を定数化(8 ビット)
      final int DUTY MIN = 0;
                                    デューティ値は8ビット(0~255)の範囲で扱う
      final int DUTY_MAX = 255;
                                    デューティ比 0% = 0 を出力 → 消灯
                                    デューティ比 50% = 127 を出力 → 明るさ半分
      // LED のピン番号を宣言
                                    デューティ比 100% = 255 を出力 → 明るさ最大
      final int LED4 = 27;
                                    となり、0~255の範囲を超えてはならない
      // SW のピン番号を宣言
      final int SW1 = 7;
      // フルカラーLED のピン番号を宣言
```

final int  $LED_R = 28$ ;


```
final int LED_G = 3;
final int LED_B = 2;
// GPIO を初期化
Gpio.wiringPiSetup();
System. out. println("GPIO 初期化完了");
// 各 LED を出力に設定
Gpio. pinMode (LED4, Gpio. OUTPUT) ;
// 各SWを入力に設定
Gpio.pinMode(SW1, Gpio.INPUT);
// 各フルカラーLED を PWM 出力に設定
SoftPwm. softPwmCreate(LED_R, DUTY_MIN, DUTY_MAX);
SoftPwm. softPwmCreate (LED_G, DUTY_MIN, DUTY_MAX);
SoftPwm. softPwmCreate (LED_B, DUTY_MIN, DUTY_MAX);
System. out. println("GPIO 入出力設定完了");
// フルカラーLED の明るさを保持する変数を定義
int dutyR = 0;
int dutyG = 0;
int dutyB = 0;
// プログラムを終了させない為に無限ループする
while(true) {
   // SW1 が ON になっている場合
   if(Gpio.digita|Read(SW1) == ON) {
       SoftPwm. softPwmWrite(LED_R, dutyR); //赤点灯
       SoftPwm. softPwmWrite(LED_G, dutyG); //緑点灯
       SoftPwm. softPwmWrite(LED_B, dutyB); //青点灯
       System. out. println("R = " + dutyR + ", G = " + dutyG + ", B = " + dutyB);
       // 赤色のデューティ値が最大値未満の場合
       if(dutyR < DUTY_MAX) {</pre>
           dutyR++;
       }
       // 緑色のデューティ値が最大値未満の場合
       if(dutyG < DUTY_MAX) {</pre>
```

# 課題1 (FullColorAuto.java)

以下の条件でフルカラーLED の明るさを制御するプログラムを作成しなさい。

デューティ値を増やし続ける処理は for 文を使用すること。

- ・SW1 を押したとき  $\rightarrow$  赤色のデューティ値を 0.2 秒間隔で 0 から 255 まで 5 ずつ増やし続ける。
- ・SW2 を押したとき  $\rightarrow$  緑色のデューティ値を 0.2 秒間隔で 0 から 255 まで 5 ずつ増やし続ける。
- ・SW3 を押したとき  $\rightarrow$  青色のデューティ値を 0.2 秒間隔で 0 から 255 まで 5 ずつ増やし続ける。
- ・SW4 を押したとき  $\rightarrow$  3 色 (RGB) 全てを消灯する。



## 課題 2 (FullColorAdjust.java)

前述の練習を<mark>別名保存</mark>し、以下の条件でフルカラーLED の明るさを制御するプログラムを作成しなさい。 3色(RGB)全てのデューティ値の初期値は0とする。

# 【SW4を押していない(離している)間】

- ・LED4 を消灯する。
- ・SW1 を押している間 → 赤色のデューティ値が最大値(255)未満の場合、インクリメントする。
- ・SW2 を押している間 → 緑色のデューティ値が最大値(255)未満の場合、インクリメントする。
- ・SW3 を押している間  $\rightarrow$  青色のデューティ値が最大値(255)未満の場合、インクリメントする。 %SW1~3 を同時押しした場合、練習(TryFullColor.java)と同様の動作になる。

#### 【SW4を押している間】

- ・LED4 を点灯する。
- ・SW1 を押している間 → 赤色のデューティ値が最小値(0)より大きい場合、デクリメントする。
- ・SW2 を押している間 → 緑色のデューティ値が最小値(0)より大きい場合、デクリメントする。
- ・SW3 を押している間 → 青色のデューティ値が最小値(0)より大きい場合、デクリメントする。



