
• Bosche BME280 センサーを使う

《何ができる?》前回まで、ボリューム(可変抵抗)や CdS センサ(光センサ)を使って、アナログ入力の値を Ambient クラウドサービスにアップロードした。ボリューム(可変抵抗)も光センサ(Cds センサ)もアナログ入力から値を取得している。アナログ入力を用いれば様々なアナログセンサーの値を取得することができる。

ただしアナログ入力は、センサーごとに入力ピン割り当てる。また ESP32 のアナログ入力の値は、ボードによってまちまちとなり、適切なセンサー値を得ることが難しい場合がある。



今回は、アナログ入力を使わずシリアル通信 (SPI または I^2C) を行うセンサーボード BME280 で温度・湿度・大気圧のデータを取得して、Ambient クラウドにアップロードしグラフによる可視化を行いたいと思う。

【目標】

シリアル通信(SPI)アナログ値を取得する方法を知る。WiFiステーション(クライアント)接続で、インターネット・サイトに接続し、シンプルな国産 IoT プラットフォーム「Ambient」を利用して、データのエントリと可視化を行う。

【1, ESP32 と電子工作部品との接続】


1.1. 必要な部品

パーツ名	必要個数
Bosch BME280 センサー	1 個
ジャンパーコード	6本(赤色、茶色、橙色、緑色、黄色、黒色 各1本ずつ)
	※上記の色が揃わなければ別の色でも良い

以下の接続を行う。以下の実体配線図を元に接続し、動作を確認すること。

① BME280 センサーをブレッドボード 1 (ESP32 が載っている方) の g25 から g30 に差し込む。BME280 基板の裏のシルク印刷で VCC と印字されたピンが g30 に刺さるようにする。

- ② ジャンパーワイヤー (赤色) をブレッドボード 1 の i 130 へ、もう片方を ESP32 の 3V3 ピンへ。
- ③ ジャンパーワイヤ(黒色)をブレッドボード 1 の i 29 へ、もう片方を ESP32 の GND ピンへ。
- ④ ジャンパーワイヤ (橙色) をブレッドボード 1 の i 28 へ、もう片方を ESP32 の I 014 ピンへ。
- ⑤ ジャンパーワイヤ(黄色)をブレッドボード 1 の i 27 へ、もう片方を ESP32 の I 013 ピンへ。
- ⑥ ジャンパーワイヤ(茶色)をブレッドボード1の i26 へ、もう片方を ESP32 の I026 ピンへ。
- ⑦ ジャンパーワイヤ (緑色) をブレッドボード 1 の i 25 へ、もう片方を ESP32 の I 012 ピンへ。



【2. Arduino スケッチのサンプルプログラムを実行】




デスクトップのアイコンをダブルクリックして Arduino IDE を起動する

【課題 33】プロジェクト名「kad33_BME280」


のマイコン側プログラミングを行う前に、BME280 SPI 接続用のライブラリをダウンロードして libraries フォルダに格納しておく必要がある。

以下の github サイトでライブラリをダウンロードする。

https://github.com/mgo-tec/ESP32_BME280_SPI




ダウンロードした ZIP ファイルを解凍して、フォルダを開く。



「ESP32_BME280_SPI-master」フォルダ内の「ESP32_BME280_SPI-master」フォルダを 「<mark>ESP32_BME280_SPI</mark>」に書き換えて、ドキュメントフォルダ内の Arduino フォルダにある「Libraries」

フォルダに移動する。




このとき、Arduino IDE を起動しているままならば、いったん Arduino IDE を終了させ、再度起動しなおす。

BME280 のライブラリが利用可能になっているかと BME280 センサーの動作確認のため、サンプルスケッチを開いてみる。

[ファイル]-[スケッチ例]-[ESP32_BME280_SPI]-[ESP32_BME280_SPI_sample01]を選ぶ。



<中略>



サンプルスケッチ「ESP32_BME280_SPI_sample01」を開いたら、そのままでは保存できないので、[ファイル]- [名前をつけて保存…]で、「 $kad33_BME280$ 」というプロジェクト名に変えて保存する。

そのまま実行し、以下の様なシリアルモニタの表示となる。

シリアルモニタ	
	-
Temperature = 27 °C	←5 秒おきに温度・湿度・大気圧を表示
Humidity = 41 %	
Pressure = 1012 hPa	
	_
	_
Temperature = 27 °C	
Humidity = 41 %	
Pressure = 1012 hPa	
	_
	_
Temperature = 32 °C	← BME280 を指で押さえると、気温よりも温度が上がる
Humidity = 47 %	← 湿度も少し上がる
Pressure = 1012 hPa	←大気圧は指で押さえても変わらないようだ
	_
	_
Temperature = 27 °C	
Humidity = 42 %	
Pressure = 1012 hPa	
	_

上記のように温度・湿度・大気圧が適切な値がでれば BME280 センサーボードの接続は OK。

【課題 34】 プロジェクト名「kad34_BME280_Ambient」

課題 33 の温度・湿度・大気圧を Ambient クラウドサービスにアップロードするプログラムを作る。その後 Ambient サイトで温度・湿度・大気圧をグラフで可視化するようにする。チャネル ID (ライトキーも) は前回の課題 31 「kad31_cdsAmbient」を流用して、d1, d2, d3 にエントリする形にする。d1, d2, d3 のデータソース(データ元)は、先ほどの課題「kad33_BME280」を温度・湿度・大気圧の順で

【ポイント】Ambient は d1 から d8 まで 8 個のデータを同時にエントリできる。 $d1\sim d3$ は同時に send するようにせよ。そのほうが、通信量・省電力・リアルタイム性などが良い。

以下 loop()関数のみヒントを提示する。

エントリする。


```
52 void loop() {
   delay(5000);//順序入れかえ最初に持ってくる
53
54
   -//ここからBME280 kad33のbme get()を使わず温度・湿度・大気圧の変数をfloat型でセット
55
   float temperature = bme280spi.
56
   float humidity = bme280spi.
57
58
   float pressure = bme280spi.
    // BME280の温度・湿度・大気圧の値をd1,d2,d3にセット
59
60
61
62
63
   // Ambientクラウドに一斉送信
64
65
   -// BME280の温度・湿度・大気圧の値をシリアルモニタに表示
66
   Serial.printf("温度 =
67
   Serial.printf("湿度 =
                                              //%は半角で表示
68
69
   Serial.printf("大気圧 =
70
71
   delay(10000); //追加
72 }
```

d1 温度 タイトル「温度」

- float 型の温度のための変数 (temperature など)に bme280spi. Read_Temperature ()を入れる
- ・Serial.printf()関数を使って小数第1位までの浮動小数点数を書式表示
- d2 湿度(新しくグラフを追加)
 - float 型の温度のための変数 (humidity など) に bme280spi. Read_Humidity () を入れる
 - Serial. printf()関数を使って小数第1位までの浮動小数点数を書式表示
- d3 大気圧(新しくグラフを追加)
 - ・float 型の大気圧のための変数(pressure など)に bme280spi. Read_Pressure()を入れる

・Serial.printf()関数を使って小数第1位までの浮動小数点数を書式表示

【課題34実行結果】シリアルモニタ




グラフを追加して3つのデータが同時に見られるようにしよう。

【課題 34 実行結果】Ambient グラフ

Ambient クラウド側のグラフは以下の3つになる。

温度・湿度・大気圧のグラフのY軸を調整して、変化が分かりやすいように工夫してみよう。

(例:温度だと25~35℃にする等)



電源電圧・温度・湿度・大気圧のグラフのY軸を自分なりに工夫して調整できたら、動作チェックするので先生に申告する。

【課題 35】 プロジェクト名「kad35_BME280_DeepSleepAmbient」

課題34で温度・湿度・大気圧をAmbientクラウドサービスにアップロードすることができたが、センサー値をアップロードしていないときもWiFiに接続し無駄な電気を消費している。

電池などで駆動させることも考えて、DeepSleep を行うようにしてみる。

以下の記事にある「温湿度センサデバイスのプログラム」を元に、【課題 34】「kad34_BME280_Ambient」とソースを組み合わせてまずは60秒おきにDeepSleepするようにする。

ESP32 ではじめる IoT デバイス開発: 一般記事 | gihyo.jp … 技術評論社

https://gihyo.jp/dev/column/01/iot/2019/esp32_iot?page=2 (←記事の2ページ目)





図3 温湿度センサデバイスの回路図

デバイスは単3乾電池3本で駆動します。電池電圧を抵抗で分圧して ESP32のADコンバータ (SENSOR_VNピン) に加え,温度,湿度と合わせ て測定するようにしました。

温湿度センサデバイスのソフトウェア

温湿度センサデバイスのプログラムは次のようになります。



記事サイトをスクロールすると左の図 のような「温湿度センサデバイスのプログラム」が見つかる。

これを元ソースとして【課題 35】 「kad35_BME280_DeepSleepAmbient」を 作ると良い。

このプログラム、なぜか 1 行目、3 行目 が#iclude 命令のみでヘッダライブラ リの指定が無い。追加修正しよう(2 行目も BME280 のヘッダに変更する必要がある)。

DeepSleep の期間を指定する TIME_TO_SLEEPマクロが60秒と なっているが、確認するには長い為 実行時には15秒程に短縮して良い。

Ambient のチャネル ID, ライトキー WiFi の SSID、パスコードは書き換える。

この記事では、センサーは BME280 を使っておらず Si7021 というデジタル温湿度センサーを用いている。この部分を BME280 センサーのコードに差し替えるとうまく動作する。

【課題35実行結果】シリアルモニタ

