

Konwerter PFT-420

Opis

Konwerter PFT-420 posiada 2 przewody i może być stosowany w przepływomierzach przemysłowych firmy Badger Meter. Możliwy jest montaż rozdzielny. Impulsy z kontaktronu lub innego czujnika są konwertowane na sygnał analogowy proporcjonalny do przepływu jak również na objętość za pomocą sekwencji niewyskalowanych impulsów. Sygnał charakteryzuje się wysoką liniowością, dokładnością i powtarzalnością.

Cechy

- Wyjście analogowe 4 20 mA
- Wyjście impulsowe / otwarty kolektor

Dane techniczne

Temperatura robocza	-30 do 120°C			
Wilgotność powietrza	5 – 100% bez kondensacji			
Stopień ochrony	IP 65			
Zasilanie	10 - 60 V =			
Wejście impulsowe				
Zasilanie	Transformatorowe			
Amplituda	0,5 - 5 V			
Polaryzacja impulsu	Dodatnia lub ujemna, maks. 200 Hz			
Współczynnik obciążenia	40 – 60% przy 100 Hz			
Wyjście impulsowe				
Optoelektroniczne	Otwarty kolektor NPN, izolowany			
Maks. obciążenie	40 VDC, 20 mA			
Szerokość impulsu	1 ms, \pm 0,1 μ S			
Wyjście analogowe				
Zasada	Technika 2-przewodowa z zabezpieczeniem przed błędną polaryzacją			
Zasilanie	10 - 60 VDC			
Wyjście	4 – 20 mA, bez wolnego potencjału			
Maks. obciążenie	50 + [50 x (zasilanie-10)] [0hm]			
Dokładność	± 0,5%			
Powtarzalność	± 0,2%			
Maks. tętnienie	0,1 mA przy 10% maksimum.			
Czas odpowiedzi	3s dla 95% zmiany			
Odchylenie	< 10 µA			
Odchylenie temperaturowe	< 1 µA/°C			
Zabezpieczenie przepięciowe	Warystor 82 V, 2,5 Ws			
Defleksja skali (span)	10 – 30 mA			
Wyjście zera (zero)	3 – 12 mA			
Stabilizacja zera	3,97 - 4.03 mA			



Tabela wartości wyjścia analogowego i impulsowego

Przepływomierz	DN	Zakresy przep	Wspólczynnik-K	
		Q-min. (I/min)	Q-maks. (I/min)	Impulsy / litr
M25	15/20	7	100	52,40
M35	20	11	132	33,47
M40	25	15	160	23,75
M70	25	29	265	12,35
M120	1,5"	57	545	6,30
M170	2"	94	643	3,85
OP	15	6	24	58,90
OP	25	18	115	20,25
OP	50	66,5	380	5,45
Turbo	2"	79	600	4,58
Turbo	3"	110	1325	3,27
Turbo	4"	533	3785	0,67
Turbo	6"	1262	7570	0,28

Wymiary (mm)

