LUCRAREA Nr. 11.

MASURARBA TURATIEI.

11.1. Prezentare, Traductoare, Principii de măsură,

Mäsurares vitezei unghiulare(a turației)se face într-o diversitate mare de metode gi aparate electrice, determinante în alegerea traductoarelor și metodologiei de măsură fiind precisia dorită,accesibilitates la objectul aflat în mișcare de rotație, modul de afigare al resultatului măsurării.

Principalele tipuri de tahometre uzuale (inclusiv meoanice) sînt:

- tahometrele mecanice;
- tahometrele cu curenți turbionari;
- tahogeneratoarele;
- tahometrele ou impulmuri;
- strobotahometrele.

După modul afigării rezultatului se disting tahometre on indicare analogică și numerică.

Increrea igi propune să brezinte sintetio principalele tipuri de traductoare gi tahometre utilisate la măsurarea turației unui motor asincron, comparindu-se apoi rezultatele obținute.

11.1.1. Tahometrele mecanice.

Ele se grupesză în:

- tahometre-contoare de rotație pe perioadă de timp cunos-cută, dînd de obicei valori medii ale turației;
 - tahometre bazate pe forța oentrifugă;
 - tahometre de rezonanță.

Tahometrul-contor de rotație, combină un contor de rotație cu un dispozitiv de măsură a timpului, asamblate într-un singur dispozitiv. Prin apăsarea capului(vîrfului) de contact pe obiect (capul de contact are de obieci formă tronconică, din cauciuc, cu propietăți de fricțiune; acest gen de tahometre au și alte tipuri de vîrfuri de contact, pentru a putea fi puse în contact cu corpuri și axe aflate în miscare de rotația și avînd forme diferite), sînt declangate simul rar numărarea rotațiilor și măsurarea timpului. Oprirea s. o la fin periosde bine definite de timp, aparatul indicînd direct rotația fin rot/min. În plus aceste tahometre sînt dotate cu angremaje demul tiplicatoare, permițînd obținerea mai multor domenii de măsurare, în general între 10+10⁴ rot./min.

11.1.2. Tahometre bazate pe t.e.m. indusk(fig.11.1)


127

Bobina actionată de obiectul în migeare de rotație a cărul turație trebule măsurată, rotindu-se într-un cîmp magnetic uni-form , produce o t.e.m. E proporțională ou turația, conform relației:

$$E = t_{t} t_{t} \psi \Phi f = t_{t} t_{t} \psi B S \frac{\Omega}{60} = k n$$
 (11.1)

Aceastá t.e.m. se oulege printr-un sistem de peril colectoar gi este indicată de un voltmetru etalonat direct în rot/min.Tahogener toarele electrodinamice au statorul bobinat și rotorul ou mai multe perechi de poli. Pentru măsurarea corectă a t.e.m. induse B.se utili seasă voltmetre ou rezistênță mare de intrate, analogice sau numerice. 11.1.3. Tahometre cu curenți turbionari(fig.11.2)

Magnetul permanent multipolar se află în migoare de rotație acționat de arborele a cărul rotație se măsoară gi induce în pahar



Bobina "W" spire, secțiunea "S" rotindu-se cu turația de măsură "n" F1g. Ît.1.




Fig.11.2.

129

128

(cupa) de aluminiu (material neferomagnetio), tensiuni, respectiv cum renți tubionari proporționali cu rotația. Cuplul motor, rezultat dia imteracțiunea acestor curenți cu fluxul inductor este proporțional cu rotația, conform relației:

unde p este numărul de perechi de poli ai magnetului permanențiar 9, rezistivitatea meterialului din care este confecționat paharuf neferementic. La echilibru cu ouplu rezistent creat pe cale mecanică(resort spiral):

se stabileşte devistia stabilă (Mg + Mr = 0):

unde k'este o constantă a sistemului,W cuplul rezistent specific(determinat de materialul,dimensiunile și secțiunea transversală a resortu -lui spiral), \$\Phi\$, fluxul magnetic al unui pol lar neturația de măsurate.

Datorită simplității și robusteței, aparatul este foarte răspîndit la ora actuală, dotînd practic toate vehicolele terestse în variante de vitezometru și tahometru. Precizia este cuprinsă între

11,1,4. Tahometre cu impulsuri.

Realizarea sau ufilizarea unui ouplaj mecanic cu arborele a cărui rotație se măscară fiind uneori dificile lar alte ori chiar imposibile, din motive constructive sau datorate puterii la arbore mici(cuplajul mecanic intervenind ca o sursă inportațiă deranjantă în funcționarea maginii cărela i se urmărește măsurarea turației), se ivesc situații în care tahometrele descrise la parallala la la parallala, o e pentru care sou realizat tahometre fără contact direct cu arborele căruia i se măscară turația; în continuare fiind tratate tocamai acceste tipuri de tahometre. Tahometrele cu impulsuri utilizeasă traductoare adecvate:

- ou contacte;
- ou reluctanță variabilă;
- magnetorezistive.





Fig.11.3.



Pig.11.4.

In figura 11.5. se prezintă principalele tipuri de traductoare de impulsuri utilizate pentru preluarea informației despre turația axului, Dintre aceste tipuri de traductoare, cele mai pretențicase si cele capacitive (datorită valorii relativ mici a capacității gi deci variației acestela în valori mici) și cele magnatorezistive (la care pot apărea erori datorate neuniformității proprietăților magnatorezistive pe circumferința axului aflat în migoare, cum și se sibilității relativ mici a traductorului).


130

tial (la care era mentinută de cîmpul magnetic produs de primarul altceasta are tendința de a se deplasa din poziția de echilibru ini -In armatura mobila a unor curenți turbionari sub soțiunea cărore a -La traductoarele inductive rotires axului(din material feromagnetic cu intercalares unei sone magnetice) conduce la inducerem mentat ou u1), provocind o variatie a t.e.m. induse in infägurarea secundară u2.

torului, este detectat gi aplicat instrumentului de măsură (de obicei un de posiția relativă stator-rotor) și apoi prin intermediul unui trigger variabilă(la amplitudine constantă)determinată de frecvența oscila capacității traductorului, între cele două valori extreme, determinate Schmitt gi a unui detector semnalul, transformat în semnal de durată In cazul traductorului capacitiv, acesta se introduce intr-o schemă de oscilator ou freovență variabilă (determinată de variația microampermetru).

14

pulsuri on circuitul din fig.11.6., basculant ou cuplaj în emitor, prelul înainte de a fi introdus în triggerul Schmitt este format în imosoilatorului se modifică între 175 kHz și 1 MHz, după osre semnazentind avantajul og saroins Tahometrul realizat on traductor capacitiv, are o variatie a ospacității traductorului între 30 + 60 p F, pentru care frecvența



este presentată în fig.ll.7, de unde se remarcă încă odată

corecta funcționare a sa.

intrare-legire a circultului

-Roz.C) nu influențesză fun-

(olrouitul de diferențiere

ofionares corects a etaiului

datorită reacției dim oirouitul emitorului.Caracteristica

Fig. 11.6.


fotoelectrice

Fig.11.5.

inductive

u₂=f(n)

Imed=f(n)



Pig. 11.7

In cazul tahometrelor cu traductor fotoelectrio, flecărel rotații fi corespunde un impuls luminos, care, cărind pe fotodetector produce un impuls electric, a căror numătare se face apoi analogio sau numeric.

Aparatul PU - 420 (RSC - Metra Blansko) permite masurarea tarațici în domeniul 0 ÷ 60.000 rot'.in în patru game de măsură, ca o precizie de 2,5%, afigajul fiind analogic ps o seală cu 60 divisiuni. El utilizează un convertor frecvență - curent care generează un semnal normalizat ca amplitudine și durată, de frecvență determinată de cea a semnalului de intrare și a cărui valoare medie sete indicată de dispozitivul de măsură DME (fig.11,8), conform relației de




Fig. 11.8

dependență:

$$I_{\text{ned}} = k \cdot \frac{t_0}{T} U = k_1 \frac{1}{T} = k_1 f = k_2 n$$
 (11.5)

unde $\mathbf{k}, \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2$ afint constante, \mathbf{T}, \mathbf{f} - perioada, respectiv freevența impulsurilor, \mathbf{t}_0 - durata impulsurilor, \mathbf{n} - turuția de măsurat.

11.1.5 Strobotahometre.

tronic constă în iluminarea periodică cu impulsuri de mare intensitate și scurtă durată a obiectului în mișcare de rotație. Datorită inerției ochiului, se va obține o imagine imobilă pentru situațiile de egalitate sau raport întreg între frecvențele impulsurilor și a obiectului în mișcare de rotație, observind o imagine unică a axului, sau, respectiv o imagine multiplă a acestula. Schema bloc de principlu este dată în fig. 11.9.




Fig. 11.9

In raport de modul de afigare al frecvențelor impulsurilor, stroboscoapele pot fl analogice sau numerice, cele numerice indicind, în majoritatea cazurilor, direct, turația axului aflat în mig-care de rotație, în cituația imobilizării unei imagini singulare a acestuia.

A. STRUBOSCOPUL ANALOGIC N-2601, produs de IABMI București, are schema bloc prezentată în fig. 11.10.

Comanda lämpii se poate face prin generatorul intern (INT), prin sincronizare externă (EXT, TRAD) sau prin sincronisare de la rețea (RETEA). Impulsul de aprindere se poate decala față de impulsul lămpii, permițină vizualizarea oricărei porțiuni a obiectului aflat în mișcare de rotație.





Fig. 11,10

B. STROBOSCOPUL DIGITAL tip $\omega s - 721/A$ (RPU) avind schemele bloc din fig. 11.11 gi 11.12, in care se indica cele doud moduri de lucru : cu generator (sincronizare) intern , respectiv cu generator (sincronizare) extern.

Circuitele componente ale blocurilor aparatului sînt următoare-

- comanda lämpii; se realizează cu tiristor care descarcă condensatorul prin înfăgurarea primară a transformatorului de aprindere a lămpii, rezultînd un impuls de cca. 4 kV în secundar, suficient pentru aprinderea lämpii;
- tahometrul digital, compus din :
- generatorul bazei de timp (pentru sinoronizarea intermā) ;
 - generatorul intervalului de timp de aflgare (pentru timp de mäsurä) ;
- circuit adaptor de intrare (pentru sincronisarea externă);
 - circuit divizor 1/100 (pentru sinoronisarea internă) ;
- trei numărătoare decadice, cirouitul decodificator și cir-
- circuitele de alimentare.



11.2 Scheme de măsură. Nod de luoru.

11.2.1 Tahometrul mecanic.

Se alege capul de contact corespunzator objectului în migcare de rotație, se cuplează la tahometru și se aplică pe object. Se selectează gama de măsurare și se citește turația.

11.2.2 Tahometrul basat pe t.e.m. indusk.

Se realisează schema de montaj din fig.ll.13.

Se alimentează electromagnetul generator de cîmp Em și se măscară inducția B cu teslametrul T, introducînă apoi bobina de măsură B_m în cîmp. Se citește tensiunea indusă în bobina de

măsură prin acționarea acesteia de către motorul M, a cărui turație




Fig. 11.13 ,

gi secțiunea S, se calculează turația necunoscută "m. rezultatele trecîndu-se în tab.ll.l. Aparatura de măsură aferentă schemei ве măsoară. Pe baza relației (11.1) și cunoscînd numărul de spire din fig. 11.13 respectă în principiu următoarea listă ;

A - ampermetru de c.c., 0-5A, clask 0,5;

V - voltmetru numeric E 0302 sau multimetru MAVO - 35, utilisat ca voltmetru în c.a.;

- teslametru cu sondă Hall;

- motor asincron trifazat a cărui turație se măsoară;

B - bobina de masura, cu caracteristici : Rn - recetat 7552 , 3A.;

S = 10 cm²; w = 250 spire, cu sistem perii - colector P₁,P₂;

Kl, K2 - întrerupătoare tripolare capsulate.

11.2.3 Tahometrul cu curenți turbionari.

Se cuplează tahometrul la axul în mișoare de rotatie prin intermediul unui cuplaj flexibil. Se pormește motorul. Acul tahòmetrului deviază într-o poziție corespunzătoare turației "2 m".

NOTA : Daca dupt pornirea motorului, acul tahometrului nu deviază, este necesară inversarea sensului de rotație, al axului motorului electric, prin inversarea a două faze între ele.

137

11.2.4 Tahometre cu impulsuri.

Schema de montaj se realizează în fig. 11.14 (vezi gi schema 11.5.a), la iegirea circultului magnetio flind cuplat un

magnetic Circuit Fig. 11.14. dintată

instrument de măsură c.a. sau prin

Tensiunea electromotoare indusă circuitul de detecțile, de c.o.

este determinată de frecvența de rotație și de numărul de dinți ai ro-

tii dințate, conform relației;

10

$$f = \frac{nN}{60}$$

$$B = 4,44.f. W. \emptyset = f(n)$$

putind realiza o etalonare a scalei instrumentului de măsură direct In unități de rotație (rot/min), sau echivalînd indicațiile instrumentului în unități de rotație.

se citește valoarea turației. In timpul măsurării se face recunoaște-Tahometrul cu traductor capacitiv are schema din fig. 11.15,reverifică pe instrumentul de măsură existența tensiunii de alimentare mäsurä gi formele semnalelor în punctele 1 gi 2. Se alimentează cirdupă care se cuplează capul rotativ al traductorului la axul în mișpe schema d montaj (execuție) elementele componente ale schemei de cuitul la o tensiune de 9V c.c., se cuplează întrerupătorul K și se care de rotație și după alegerea domeniului de măsură corespunzător cunoscind etajele schemei bloc descrise la par.11.1.4. Se urmăresc rea semnalelor din punctele 1 și 2 la un osciloscop E 0 102 sam In cazul aparatului PU - 420, modul de utilizare respectă următoarele etape :

- se conectează sonda de măsură în locașul corespunzător;

- se verifică starea bateriei de alimentare, conectind una dintre gamele de misuri gi apasind butonul "BAT", acul instrumentului trebuind să devieze în zona rogie;

becul din interiorul sondei spre maximum, după care între două citiri, cea mui mare gamă de măsurare, se apropie sonda de obiectul în mişcatimpul citirii se reglează intensitatea fascicolului luminos emis de - se marcheará o dunga alba (sau reflectorizanta) pe axul (obiectul) a cărui turație trebuie să o măsurăm. Cu aparatul conectat pe re de rotație și se citește direct turația acestuia în "rot/min". Pe dack ele nu sînt apropiate ca interval de timn. ea na minanmand In

± 6√ €

MONOSTABIL

o indicație prea mică pe scala instrumentului, se modifică domeniul de măsurare pînă la valori convenabile.

Deconectarea sursei de alimentare se face prin eliberarea tuturor butoanelor claviaturii de alegere a domeniilor de măsurare.

A. STROBOSCOFUL ANALOGIC N - 2601

11.2.5 Strobotahometre.

ei gi cuplarea aparatului la rețea, determinarea frecvenței migcării se realizează prin sincronizare de la generatorul intern, astiel ; După cuplarea lămpii stroboscopice în locașul

comutatorul modului de lucru (SINCR) pe poziția (GEN.INT.), potentiometrul (NIV.SINCR) rotit la maximum in sens orar;

- comutatorul instrumentului pe poziția (ILUM.) și comutatorul de game al frecvențmetrului (PRECVENTMETRU) pe domental 300 Hz;

serreglează frecvența generatorului intern (butonul GEM.INT.) pînă la obținerea unei imagini unice a reperului de pe obiectul în migcare de rotație;

- pentru imagine multiplă, între frecvența iluminării, f1, gi cea a migcárií f_m, se sorie relația :

$$E_1 = \frac{m}{m} \cdot E_m$$
 (11.6)

unde m este multiplicitatea figurii obținute, iar m' un număr întreg prim față de m;

- pentru imagine unică, m= 1 și cînd m'= 1, rezultă;

$$f_m = f_1 \tag{11.7}$$

1, fiind indicată de frecvențmetrul stroboscopului, iar turația determinindu-se cu relația:

$$m = 60t_4 \tag{11}$$

subarmonici a frecvenței mișcării, care în această situație se poate - dacă m' ≠ 1, pentru imagine unică, aceasta corespunde unei determine in modul urmator:

intern), ultima imagine fixa simpla dinaintea dublarii ei (obținute prin cresterea frecventel generatorului) indică sincronizarea stro-(frecvența maximă a generatorului boseopului cu fundamentala mișcării. a) cind fm - f1 max

0

VE910

C

S

0

b) cind f == f max, frecvents reals a miscarii se determină cu relația;

(11.9)f. 1 'f. 2 f1 2 -f11

unde fil 91 fil sint frecvențele succesive ale generatorului interm

St'TT 'STA

ттимы высовы всимит

C

0

A ٦

) a

140

pentru care se obțin imagini unice. Tot în acest cas se poate foloși unice fixe în aceeași poziție cu cea inițială ; fie această defasapi variația defazării fluxului luminos pfnă la apariția imaginii re " 02 " . Ordinul subarmonicii este:

$$n = \frac{360^{\circ}}{\infty}$$
 (11.10)

Rezultatele masuratorilor se trec în tabelul 11.2.

B. STROBOSCOPUL DIGITAL OF 721/A

In oele ce urmează se tratează sinoronizarea internă pentra măsurarea turației.

- cu întrerupătorul K9 (FLASH) deconectat, se închide între-K6 (ARRET). Aparatul va mäsura direct frecvența rețelei raportată la rupătorul KlO (MARGHB) și se apasă comutatoarele K2 san K3 ale limitelor de mäsurare. Se cuplează apoi întrerupătorul K7 (SOURCE) un minui (3000 rot/min = 50 Hz .60 s.);
 - prin apäsarea K9 (FLASH), lampa emite în ritmul frecvențet
- declangind pe K7 gi punind K6 in poziția "DECL.INT.", lampa este comandată de generatorul intern de frecvență reglabilă în trepte cu K2 - K3 - K4 -K5 gi continua cu potențiometral P1;
 - la obținerea imaginii singulare a reperului pe obiectul aflat in migcare de rotație se citegue direct pe display turația axului în rot/min, la poziția "ARRET" a K9.

Se va controla st modul "SINGR.EXT.", ou un generator extern de impulsuri sau de unde sinusoidale acustice.

Rezultate experimentale. Conclusit.

Se realizează schema din fig. 11.13 și pe baza datelor măsurate se completează tab.ll.l, caloulîndu-se apoi valoarea turației la axul motorului.

Tab. 11.1.

c	[rot/min]		
	[HZ]	4	
ш	Σ	0.00	
magnet	B [T] [V] [Hz]		
Electromagnet	I [A]		
e măsură	S		3
Bobina de măsură	*		illi
Vr. Motor	·		
N.	cr.		

Se trec în revistă celelalte metode de măsurare a turației și se trec in tabelul 11.2. Considerind metoda strobotahometrick os metodă de referință, se calculează erorile relative de măsurare

(tabel 11.3).

Tabel 11.2

	7					24	
Inatia Christian	ometre	Digital	0E721/			5	
	Strobotal	Analogic	N2601				
	Tahome-	tru cu	turbione				
	=	Trad.	fotoelec- tric				
	pulsuri	Trad.	capacitiv				
	Ε	Trad.	10 Pe	VARALLA			
		T.e.m.	indusă	:			
	175	Meca-	nic	09190	-		
	Inrajia	inscrisa it.ne plácu-	ta moto-	Š			

Tabel 11.3

Tahometru cu curenți tur- bionari			11	
e 1.		raductor otoelectric	1/e.	
	Traductor au Traductor Traductor Traductor au reluctorità capacitiv		- 2 - 1/2 A	
	Tahometre	Traductor au reluctantă variabilă		
	Motorlo	t.e.m.	15	3 1 5
	Tahamatri	mecanic		
	1	5		

Se trag concluzit gi se fan observații cu privire la compararea metodelor de manura din puncte de vedere ale preciziet, comodității de măsură, influenței asupra obiectului măsurat, maneabilității,