
МЕСТА КРЕПЛЕНИЯ ТАБЛИЧЕК С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМИ

- 1 Очистите поверхности для установки табличек с предупреждениями на кузове обезжиривающим средством и закрепите таблички в положениях, показанных на рисунке.

 VKA3AHUF:
 - Закрепите таблички с предупреждениями так, чтобы их ориентация соответствовала цифрам на рисунке.
 - Не устанавливайте таблички с предупреждениями поверх швов точечной сварки.
 - Устанавливая таблички с предупреждениями, не касайтесь их клеящих поверхностей.
 - Чтобы таблички с предупреждениями не отклеивались по краям, прижмите их с дополнительным усилием.
 - Если температура в рабочей зоне составляет 5°C или ниже, клеящая поверхность таблички с предупреждениями утрачивает свои свойства. Поэтому рекомендуется прогреть табличку до 20-40°C.



аоличка системы снижения токсичности отраоотавших газов (для моделей для Тайваня и Филиппин)

[Для 3-дверных моделей]



[Для 5-дверных моделей]



