
НИЖНЕЕ УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ КУЗОВА (В СБОРЕ)



ТОЧКА УСТАНОВКИ

1 После нанесения верхнего слоя покрытия нанесите антикоррозийное средство на сварные точки несущих рабочую нагрузку швов замкнутого профиля с внутренней стороны панели.