



Номер шва	Обозначение	Длина шва, м
N1	T6	0,68
N2	T1- 	0,08

1 Все материалы для сварки должны иметь сертификат.

2 Сварные швы выполнить сваркой в защитных газах по ГОСТ 14771-76,
Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70

Длина сварных швов: см. Табл.1

3 Контроль качества:

- 100% N1-N2 визуальный осмотр по программе ПМ-1

-20% наружной поверхности N1- капиллярный контроль в соответствии с ПМ-2.

Критерии приемки в соответствии с ГОСТ EN ISO 5817, уровень качества D.

Результаты контроля занести в протокол.

4 *Размеры для справок.

5 [] – размеры до обработки.

6 Покрытие (кроме контактных поверхностей бобышек зажимов заземления) – грунтовка ТЕМАСОАТ ГПЛ-С Прамер, белая, RAL9016. Краска ТЕМАСОАТ RM40, серая RAL7001 III.У1.

7 Оловянированную поверхность бобышек зажимов заземления поз.4 защитить от попадания брызг раскаленного металла (при сварке, краски и т.п.)

8 Маркировать на табличке поз.6 лазерным способом шрифтом 12-Прз ГОСТ 26.008-85 обозначение изделия и идентификационный номер.

9 Знаки заземления поз.5 ставить на клей ВК-9 ТУ1-595-14-842-2004.

10 Строповку производить мягкими стропами, предохраняя изделие от повреждений.

					ЗА.018.001 СБ						
					Подставка Сборочный чертеж	Лист			Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					27	1:4	
Разраб.		Пупкина									
Пров.		Колесова									
Т. контр.											
						Лист			Листов 1		
Н. контр.						СПбГУАП					
Утв.		Тимофеев									