LED Matrix

LED1 OSO5PAS1C1A-1MA Orange 1mA
LED2 LED3 LED4 LED5 LED6 LED7 LED8 LED9 LED10 LED11 LED12 LED13 LED14 LED15 LED16 LED17 LED18 LED19 LED20

Ill populate these by hand because the led I need isnt on lcsc. Documentation in documentation parameter.

PWR

U2 LP5024RSMR
C1 1uF C52923
R1 14k7 1% 0805
C2 1uF C52923
R2 5k1 C25905
R3 5k1 C25905
R4 1M C26083
LED_EN
SCL
SDA
VDD_nRF
PWR

MCU

U1 E73-2G4M08S1C
V Devider Battery measuring
PWR_BTN_PRESS
LED_EN
RESET
VBUS
DCCH
R5 1M C26083
R6 2M49 C368359
X1 C99010
C5 12pF C1547
C6 12pF C1547
L1 10uH C223154
C3 4.7uF C703694
H1 C22373927 Debug Connector
SWBCLK SWDIO
SW1 C720477 Reset Button
R7 10k C25744
C4 100nF C307331

ON/OFF Circuit

R13 RTT022614FTH 2M61
C8 1uF C52923
D1 C94366
R19 10k C25744
U4 C2870716
R18 10k C25744
C13 100nF C307331
U5 SN74LVC1G17DBVR Shmitt Trigger
PMOS_gate
Q1 C389353
PWR_BTN
BAT+

Charging and battery

USBC1 C165948
R10 5k1 C25905
R17 5k1 C25905
F1 C2760275
U6 SMF5.0A
R9 0.5Ω
R14 0.5Ω
C11 22uF
C12 22uF
C9 22uF
U3 IP2312
L2 1uH
R12 0.5Ω
C7 22uF
C10 22uF
R8 1k
R11 1k
R15 102k
R16 102k
JP1 102k
R20 102k
JP2 96.5k
R21 96.5k
ICHG
U7 USBLC6-2SC6
U8 C173752
C16 100nF C307331
C14 100nF C307331
U9 MAX17048
R22 1k
C15 100nF
U10 DW01A_C42380662
Q2 C2830320
R24 1k
C25744 R23 10k
BAT_ALTR
VDD_nRF

Key Matrix

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 Choc HEX
BAT+ PWR_BTN GND

C17 22uF C18 22uF C19 22uF
1 per led row. At the start of row feed trace

Sheet: /
File: right.kicad_sch
Title:
Size: A3 Date: Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.1 Id: 1/1