# Моделювання динамічних неперевних систем з використанням Simulink

## Теоретичні відомості

## Найпростіша S-функція

Одним з найпростіших прикладів S-функції, який входить до пакету MATLAB  $\varepsilon$  функція timestwo (файл timestwo.m). Дана S-функція викону $\varepsilon$  множення вхідного сигналу на коефіцієнт 2. Нижче наведений текст цієї S-функції.

```
function [sys,x0,str,ts] = timestwo(t,x,u,flag)
응
   ТІМЕSTWO - ПрикладS-функции. Вихідний сигнал рівний вхідному,
응
   помноженому на 2:
왕
    y = 2 * u;
응
응
   Шаблон для створення S-функції - файл sfuntmpl.m .
왕
   Copyright 1990-2001 The MathWorks, Inc.
   $Revision: 1.6 $
switch flag, % В залежності від значення змінної flag відбувається
% виклик того чи іншого методу:
%=======%
% Ініціалізація %
%=======
 case 0
   [sys,x0,str,ts]=mdlInitializeSizes;
%=============
% Розрахунок значень вектора вихідних сигналів %
%============
 case 3
   sys=mdlOutputs(t,x,u);
%==============%
% Значення змінної flaq, що не використовуються %
%============
% В прикладі не використовуються методи для завершення роботи
 % S-функції, немає неперервних и дискретних змінних стану,
 % тому значення змінної flag = 1, 2, 4, 9 не використовуються.
 % Результатом S-функції в цьому випадку є пуста матриця.
case { 1, 2, 4, 9 }
sys=[];
% Невідоме значенне змінноїflag %
%=========
otherwise
   error(['Unhandled flag = ',num2str(flag)]);
end
% Кінець функції timestwo
```

```
%=======================
% mdlInitializeSizes
% Функція ініціалізації
                          왕
% Розрахунок початкових умов, значень вектора кроків модельного %
% часу, розмірностей матриць
%=======================%
function [sys,x0,str,ts] = mdlInitializeSizes()
sizes = simsizes;
sizes.NumContStates = 0; % Кількістьнеперервнихэмінних стану.
sizes.NumDiscStates = 0; % Кількість дискретних змінних стану.
sizes.NumOutputs = -1; % Кількість вихідних змінних
% (розмірність вихідного вектора).
                         % Динамічна розмірність вихідного
                         % вектора.
                = -1; % Кількість вхідних змінних (розмірність
sizes.NumInputs
% вхідного вектора).
                         % Динамічна розмірність вхідного
                         % вектора.
sizes.DirFeedthrough = 1; % Прямий хід. Єхід вхідного сигналу
% на вихід.
sizes.NumSampleTimes = 1; % Розмірність вектора кроків модельного
% часу.
sys = simsizes(sizes);
str = [];
                        % Параметр зарезервований для
                        % майбутнього використання.
x0 = [];
                        % Задання вектора початкових
% значень змінних стану.
                        % Змінних стану немає, тому значення
% параметра - пуста матриця.
ts = [-1 \ 0];
                        % Матриця з двох колонок, яка задаєкрок
                         % модельного часуізміщення.
                        % Крокуспадковується з блоку,
                        % щойдепопереду.
% KineubmdlInitializeSizes
%=================================
% mdlOutputs%
% Функция для обчисдення значень вектора вихідних сигналів %
function sys = mdlOutputs(t,x,u)
sys = u * 2; % Вихідний сигнал блока - цевхідний сигнал,
           %помножений на коефіцієнт 2.
% КінецьmdlOutputs
```

Прикладмоделі зS-функцієюtimestwoнаведений на рис.9.1.




Рис. 0.1. Модель зS-функцієюtimestwo

## Модель неперервної системи

Модель неперервної системи, що описується рівняннями простору станів задана в файлі csfunc.m . Дана S-функція моделює неперервну систему з двома входами, двома виходами и двома змінними стану. Параметри моделі (значення матриць А,В,С,D) задаються в тілі Ѕ-функціїі передаються в callback-методи через їхні заголовки як додаткові параметри. Нижче наведений текст цієї Sфункції.

#### S-функція csfunc:

```
function [sys,x0,str,ts] = csfunc(t,x,u,flag)
  CSFUNC Приклад S-функції. За допомогою рівнянь простору станів
응
  моделюється неперервна система:
응
응
      x' = Ax + Bu
응
      y = Cx + Du
응
  Значення матриць передаються в callback-методи через їхні
  заголовки як додаткові параметри
  Задання матриць:
A = [-0.09 -0.01]
          0];
                 % Матриця системи.
B = [1 -7]
0 -2];
                  % Матриця входу.
C = [0 2]
  -5];
                 % Матриця виходу.
D = [-3]
                 % Матриця обходу.
    0];
switchflag, % В залежності від значення змінної flagвідбувається
% виклик того чи іншого методу:
%=======%
% Ініціалізація %
%=======%
```

```
[sys,x0,str,ts]=mdlInitializeSizes(A,B,C,D);
%======%
% Розрахунок похідних %
%========
 case 1,
   sys=mdlDerivatives(t,x,u,A,B,C,D);
%=============%
% Розрахунок значень вектора вихідних сигналів %
case 3,
   sys=mdlOutputs(t,x,u,A,B,C,D);
%=================%
% Значення змінної flag, що не використовуються %
%============%
 % В прикладі не використовуються методи для завершення роботи
 % S-функції, немає дискретних змінних стану,
 % тому значення змінної flag = 2, 4, 9 не використовуються.
 % Результатом S-функції в даному випадку є пуста матриця.
case { 2, 4, 9 }
sys=[];
% Невідоме значенне змінноїflag %
%========%
   error(['Unhandled flag = ',num2str(flag)]);
end
% Окончание csfunc
%======================%
% mdlInitializeSizes
                        9
% Функціяініціалізації
% Розрахунок початковихумов, значеньвекторакроківмодельного %
% часу, розмірностейматриць
%============%
function [sys,x0,str,ts]=mdlInitializeSizes(A,B,C,D)
sizes = simsizes;
sizes.NumContStates = 2; % Кількістьнеперервнихэміннихстану.
sizes.NumDiscStates = 0; % Кількістьдискретнихэміннихстану.
sizes.NumOutputs = 2; % Кількістьвихіднихэмінних
% (розмірність вихідного вектора).
sizes.NumInputs = 2; % Кількістьвхіднихзмінних (розмірність
                     % вхідноговектора).
sizes.DirFeedthrough = 1; % Прямийхід. Єхід вхідного сигналу
% на вихід.
% (матриця D не пуста).
sizes.NumSampleTimes = 1; % Розмірність вектора кроків модельного
% часу.
sys = simsizes(sizes);
x0 = zeros(2,1);
                     % Задання вектора початкових
% значень змінних стану.
% Початкові умови нульові.
                    % Параметр зарезервований для
str = [];
                       % майбутнього використання.
```

```
ts = [0 \ 0];
                     % Матриця з двох колонок, яка задаєкрок
 % модельного часуізміщення.
% Кінець mdlInitializeSizes
%======================
% mdlDerivatives
% Функція для обчислень значень похідних вектора
                                                     응
% станів неперервних частин системи
                                                     응
functionsys=mdlDerivatives(t,x,u,A,B,C,D)
sys = A*x + B*u;
% Кінець mdlDerivatives
% mdlOutputs%
% Функція для обчислень значень вектора виходних сигналів %
%===================================
function sys=mdlOutputs(t,x,u,A,B,C,D)
sys = C*x + D*u;
% Кінець mdlOutputs
```

Приклад моделі з S-функцією csfunc наведений на рис.9.2.




Рис. 0.2. Модель зS-функцієюcsfunc

## Модель дискретної системи

Модель дискретної системи, що описується рівняннями простору станів, подана в файлі dsfunc.m . Дана S-функція моделює дискретну систему с двома входами, двома виходами та двома змінними

стану. Параметри моделі (значення матриць A, B, C, D) задаються в тілі S-функції та передаються в callback-методи через їхні заголовки в якості додаткових параметрів. Нижче наведений текст цієї S-функції.

### S-функція dsfunc:

```
function [sys,x0,str,ts] = dsfunc(t,x,u,flag)
% DSFUNC Приклад S-функції. За допомогою рівнянь простору станів
% моделюється дискретна система:
응
    y(n) = Cx(n) + Du(n)
%
% Значення матриць передаються в callback-методи через їхні
% заголовки в якості додаткових параметрів
% Шаблон для створення S-функції - файл sfuntmpl.m .
% Задання матриць:
A = [0.9135 \ 0.1594]
-0.7971 0.5947]; % Матриця системи.
B = [0.05189 0]
             % Матриця входу.
0.4782 0];
C = [0 \ 1]
1 0];
              % Матриця виходу.
D = [0.01 0]
   -0.02];
             % Матриця обходу.
switchflag, % В залежності від значення змінної flag
% відбувається виклик того чи іншого методу:
%========
% Ініциіалізація %
%=======%
 case 0,
   [sys,x0,str,ts] = mdlInitializeSizes(A,B,C,D);
%==================%
% Розрахунок значень вектора станів дискретної частини системи %
%==================================
 case 2,
   sys = mdlUpdate(t,x,u,A,B,C,D);
%===========%
% Розрахунок значень вектора вихідних сигналів %
% непрервної частини системи
%============%
case 3,
sys = mdlOutputs(t,x,u,A,C,D);
%==========%
% Значення змінної flag, що не використовується %
%===========%
 % В прикладі не використовується методи для завершення
 % роботи S-функції, немає неперервних змінних стану,
 % тому значення змінної flag = 1, 4, 9 не використовуються.
 % Результатом S-функції в цьому випадку є пуста матриця.
case { 1, 4, 9 }
sys=[];
%=========
% Невідоме значенуе змінної flag %
%========%
```

```
otherwise
   error(['unhandled flag = ',num2str(flag)]);
end
% Завершення dsfunc
%=============
% mdlInitializeSizes
% Функція ініціалізації
% Розрахунок початкових умов, значень вектора кроків модельного %
% часу, розмірностей матриць
$_____$
function [sys,x0,str,ts] = mdlInitializeSizes(A,B,C,D)
sizes = simsizes;
sizes.NumContStates = 0; % К-стьнеперервнихзміннихстану.
sizes.NumDiscStates = size(A,1); % K-стьдискретнихзміннихстану. sizes.NumOutputs = size(D,1); % Кількістьвихіднихзмінних
% (розмірність вихідного вектора).
sizes.NumInputs = size(D,2); % Кількість вхідних змінних
                            % (розмірність вхідного вектора).
sizes.DirFeedthrough = 1;
                            % Прямий хід. Єхід вхідного
% сигналу на вихід.
% (матриця D не пуста).
sizes.NumSampleTimes = 1; % Розмірність вектора кроків
% модельного часу.
sys = simsizes(sizes);
x0 = zeros(sizes.NumDiscStates,1); % Задання вектора початкових
% значень змінних стану.
% Початкові умови нульові.
str = [];
           % Параметр зарезервований для
                       % майбутнього використання.
ts = [0.2 0]; % Матриця з двох колонок, яка
 % задаєкрок модельного часуізміщення.
% Окончание mdlInitializeSizes
응
% mdlUpdate
                                                        00
% Функція для розрахкунку значень вектора станів
% дискретної частини системи
                                                        용
functionsys = mdlUpdate(t,x,u,A,B,C,D)
sys = A*x+B*u;
% Завершення mdlUpdate
%==================================
% mdlOutputs
% Функція для розрахунку значень вектора вихідних сигналів %
%================%
function sys = mdlOutputs(t,x,u,A,C,D)
sys = C*x+D*u;
% Завершення mdlOutputs
```

Приклад моделі з S-функцією dsfunc наведений на рис. 10.1.




Рис. 0.3. Модель с S-функцією dsfunc

## Завдання

Відповідно до заданого варіанту:

- 1. Створити S-функцію для розв'язання задачі Коші.
- 2. На заданому проміжку [a,b] побудувати блок-схему в пакеті Simulink, з використанням створеної S-функції для розв'язання задачі Коші. Побудувати графік розв'язку.

Результати отримані при виконанні даної лабораторної роботи порівняти із результатами лабораторної роботи № 9.

Варіант 1.

1) 
$$y' = x - \cos y$$
,  $y(0) = 0.5$ ,  $a = 0$ ,  $b = 0.5$ ,  $h = 0.1$ .

2) 
$$\begin{cases} y' = -0.2xy^2 + z^2 - x^2 - 1 \\ z' = \frac{10}{z^2} - y - \frac{x}{z} \end{cases}, \ y(0) = 10, \ z(0) = 1, \ a = 0, \ b = 0.5, \ h = 0.1.$$

Варіант 2.

1) 
$$y' = \frac{y}{x} + \ln xy^2$$
,  $y(1) = -3$ ,  $a = 1$ ,  $b = 2$ ,  $h = 0.1$ .

2) 
$$\begin{cases} y' = e^{-(y^2 + z^2)} + 0.1x \\ z' = 2y^2 + z \end{cases}, \ y(0) = 0.5, \ z(0) = 1, \ a = 0, \ b = 0.5, \ h = 0.1.$$

Варіант 3.

1) 
$$y' = -0.5xy^2 - x^2 + 1$$
,  $y(0) = 10$ ,  $a = 0$ ,  $b = 0.7$ ,  $h = 0.1$ .

2) 
$$\begin{cases} y' = z - \cos x \\ z' = y + \sin x \end{cases}, \ y(0) = 0, \ z(0) = 0, \ a = 0, \ b = 0.5, \ h = 0.1.$$

Варіант 4.

1) 
$$y' = y^2 e^x - 2y$$
,  $y(0) = 1$ ,  $a = 0.5$ ,  $b = 1.5$ ,  $h = 0.1$ .

2) 
$$\begin{cases} y' = xy^2 + z \\ z' = y^2 e^x - 2z \end{cases}, \ y(0) = 1, \ z(0) = 1, \ a = 0, \ b = 0.7, \ h = 0.1.$$

Варіант 5.

1) 
$$y' = y^2 + \frac{y}{x} + \frac{1}{x^2}$$
,  $y(1) = 0$ ,  $a = 1$ ,  $b = 1.5$ ,  $h = 0.1$ .

2) 
$$\begin{cases} y' = -\frac{y}{x} + \ln xz^2 \\ z' = y^2 + \frac{z}{x} + \frac{1}{x^2} \end{cases}$$
,  $y(1) = 2$ ,  $z(1) = 0$ ,  $a = 1$ ,  $b = 3$ ,  $h = 0.1$ .

Варіант 6.

1) 
$$y' = \sqrt{x^2 + y^2}$$
,  $y(0) = 0.5$ ,  $a = 0$ ,  $b = 0.5$ ,  $h = 0.05$ .

2) 
$$\begin{cases} y' = \cos x + \sin z \\ z' = \sin x + \cos y \end{cases}, \ y(\pi) = 1, \ z(\pi) = \cos(1), \ a = \pi, \ b = 2\pi, \ h = \frac{\pi}{5}.$$

Варіант 7.

1) 
$$y' = \sin(0.5y^2) + y + x$$
,  $y(0) = 1$ ,  $a = 0$ ,  $b = 2$ ,  $h = 0.2$ .

2) 
$$\begin{cases} y' = -2xy^2 + z^2 - x - 1 \\ z' = \frac{1}{2z^2} - y - \frac{x}{y} \end{cases}, \ y(0) = 1, \ z(0) = 1, \ a = 0, \ b = 0.5, \ h = 0.05.$$

Варіант 8.

1) 
$$y' = e^{-(y^2 + x^2)} + 0.1x$$
,  $y(0) = 0.5$ ,  $a = 0$ ,  $b = 0.5$ ,  $h = 0.1$ .

2) 
$$\begin{cases} y' = \sin(0.5y^2) + z + x \\ z' = x + y - 4z^2 + 1 \end{cases}$$
,  $y(0) = 0$ ,  $z(0) = 0.5$ ,  $a = 0$ ,  $b = 0.5$ ,  $h = 0.05$ .

Варіант 9.

1) 
$$y' = y + \sin x$$
,  $y(0) = 5$ ,  $a = 0$ ,  $b = 2$ ,  $h = 0.2$ .

2) 
$$\begin{cases} y' = \ln(x + \sqrt{x^2 + z^2}) \\ z' = \sqrt{x^2 + y^2} \end{cases}, \ y(0) = 0.5, \ z(0) = 1, \ a = 0, \ b = 0.5, \ h = 0.05.$$

Варіант 10.

1) 
$$y' = -\frac{xy}{1+x^2}$$
,  $y(0) = 2$ ,  $a = 0$ ,  $b = 0.3$ ,  $h = 0.05$ .

2) 
$$\begin{cases} y' = y + \sqrt{x^2 + z^2} \\ z' = \sqrt{x^2 + y} \end{cases}, \ y(0) = 0.5, \ z(0) = 1, \ a = 0, \dots, h = 0.05.$$

Варіант 11.

1) 
$$y' = y + (1 + x)y^2$$
,  $y(0) = 1$ ,  $a = 0$ ,  $b = 0.5$ ,  $h = 0.1$ .

2) 
$$\begin{cases} y' = x^2 + z - 4y + 5 \\ z' = x^2 + y^2 \end{cases}, \ y(0) = 0.5, \ z(0) = 1, \ a = 0, \ b = 0.5, \ h = 0.05.$$

Варіант 12.

1) 
$$y' = \frac{y + \sqrt{x^2 + y^2}}{x}$$
,  $y(1) = 0$ ,  $a = 1$ ,  $b = 2$ ,  $h = 0.2$ .

2) 
$$\begin{cases} y' = e^{z/x} \\ z' = x + y^2 - 4z + 8 \end{cases}$$
,  $y(2) = 3$ ,  $z(0) = 1$ ,  $a = 3$ ,  $b = 3.8$ ,  $h = 0.05$ .

Варіант 13.

1) 
$$y' = \frac{x^2 y^2 - (2x+1)y+1}{x}$$
,  $y(1) = 0$ ,  $a = 1$ ,  $b = 1.5$ ,  $h = 0.1$ .

2) 
$$\begin{cases} y' = \ln(x + \sqrt{x^2 + z^2}) \\ z' = \sqrt{x^2 + y^2} \end{cases}, \ y(0) = 0.5, \ z(0) = 1, \ a = 0, \ b = 0.5, \ h = 0.1.$$

Варіант 14.

1) 
$$y' = 12/(x^2 + y^2 + 3)$$
,  $y(0) = 0$ ,  $a = 0$ ,  $b = 2$ ,  $h = 0.2$ .

2) 
$$\begin{cases} y' = \ln(x + \sqrt{x^2 + z^2}) \\ z' = \sqrt{x^2 + y^2} \end{cases}, \ y(0) = 0.5, \ z(0) = 1, \ a = 0, \ b = 0.5, \ h = 0.05.$$

Варіант 15.

1) 
$$y' = \left(1 + e^{\frac{x}{y}}\right) / \left(e^{\frac{x}{y}} \left(\frac{x}{y} - 1\right)\right), \ y(0) = 1, \ a = 0, \ b = 0.4, \ h = 0.05.$$

2) 
$$\begin{cases} y' = \frac{\cos y}{z+x} + y^2 \\ z' = \sqrt{x^2 + y^2} \end{cases}, \ y(0) = 0, \ z(0) = 1, \ a = 0, \ b = 0.5, \ h = 0.05.$$