Ocupação Média das Máquinas Rejeição = 0.00Rejeição = 0.95Uniforme Uniforme 12800 12750 12700 12650 Dispersão = 0.02%Dispersão = 0.06%12600 Rejeição = 0.95 Rejeição = 0.00Normal Normal Normal 12500 12250 12000 11750 Dispersão = 0.29%Dispersão = 0.28% 11500 1000 0 200 400 600 800 200 400 600 800 1000 Máquina Máquina