¥subsection{材料開発で必要となるエネルギー値}先に示した通り 第一原理計算では容易に完全結局

先に示した通り、第一原理計算では容易に完全結晶(perfect lattice)の安定性(stability)や、原子位置の緩和 (relaxation)ができる。これらを使って求めたエネルギーから、新素材の物性予測や、組織生成のシミュレーションが可能となる。本節ではその基本となる部分を抽出して一般論をしめす。具体的な計算事例は次章で紹介する。材料開発で使う時のこつは、律速する素過程・構造を抽出し、周期的境界条件の影響を考慮しつつ、できるだけユニットセル(unit cell)サイズの小さなモデルを作成すること。また、エネルギー差を求めるときには、始状態と終状態の原子数を合わせることである。

▼ ¥subsubsection{欠陥エネルギー}

- 欠陥(defect)は組織(microstructure)の基礎的な構成要素である.また、物性に与える影響は甚大であり、その原子構造、エネルギー、電子構造すべてが非常に重要な計算対象となる.
 ¥begin{description}
- ¥item[0次元]対象は点(point)欠陥で計算は容易. 空孔(vacancy)や置換(substitutional), 侵入(interstitial) 原子を扱う. 周期的境界条件により隣の欠陥との相互作用が懸念されるので, ユニットセルのサイズを大きしながら収束を見る. 金属系では比較的早く収束するが, ギャップのある系では注意. また, 侵入原子では格子 (lattice)の, 四面体位置(tetragonal site), 八面体位置(octahedral site), ボンドセンター(bond center)などのサイトエネルギーを比較する.
- ¥item[1次元]対象は転位(dislocation)で計算は困難. 周期的境界条件を満足するように転位を入れるのが難しい. 刃状(edge)転位はプラスとマイナスの転位をおくが, full relaxがうまくいくとextra half planeが消える. また, 現実の材料では, 拡張転位を扱うことが多いので, この拡張幅まで再現しようとすると. . . 「お京はん」に頼りましょ. らせん(screw)転位は, 薄いユニットセルに四重極子のように転位を配置して計算する. されは原子の連続性だけでなく, 力もキャンセルさせるため. ただし, 拡張幅の目安となる積層欠陥は事項で計算できる. また, グリーン関数法によってflexible boundary conditionを使って力のキャンセルをうまくする方が開発されている.
- ¥item[2次元]対象は積層欠陥(stacking fault),表面(surface),界面(interface).計算の難易度は問題による.積層欠陥はとても楽.表面は1次元の外側に真空層をとり、それを他の2次元方向に拡張した厚板(slab)モルを使う.化合物では表面に同じ原子だけが出てくる極性面(polarized plane)と非極性面(non-polarized plane)があり計算が信頼できるかは確認する必要がある.また、表面再構成(surface reconstruction)があり、どこまで再現するかによって計算は難しくなるが、地道に続ければだいじょうぶ.界面のモデルは整合界面 (coherent interface)を対象とするが、大きなサイズを取れないため周期が短い小さなシグマ値(\$¥Sigma 3,¥Sigma 5\$など)の界面構造を計算対象としており、積層欠陥と同じような計算になる.傾角(tilt)とねじり (twist)界面とも2枚の界面を入れて周期性を保証する必要がある.
- ¥end{description}

▼ ¥subsubsection{状態図}

状態図は相の安定性や組織生成過程、駆動力の推測の基本となる. 絶対 0 度の基底状態(ground states)を対象でするだけでなく、いくつかの有限温度(finite temperature)での計算がある.

¥begin{description}

• ¥item[生成熱]

生成熱(formation enthalpy:\$\text{\$\formation Boundary} (formation enthalpy:\$\text{\$\formation Boundary} (formation enthalpy:\$\text{\$\formation Boundary} (formation enthalpy) (for

¥begin{equation}

A+B¥rightarrow AB

¥end{equation}

の反応が進むかどうかを決める.2原子分子で説明したのと同じ議論を固体に適用する.生成する可能性のある 造がいくつもある場合はそれらを比較する.状態図上では純物質\$A\$と\$B\$の平均を意味する偏析極限 (segregation limit)を基準にして生成熱をとる.

• ¥item[phonon計算]有限温度の効果である振動効果(vibrational effect)と配置効果は時定数(time constant)がまったく違うため相互作用を無視して別々に扱うことができる. 振動効果は力定数(force constant)を求め、そこからphonon状態密度をだし、その積分によって求める. 擬調和振動子近似(pseudo harmonic oscillator approximation)では熱膨張(thermal expansion)の効果を取り入れて各温度での振動自由エネルギーを計算する.

¥item「配置エントロピーフ

原子の配置(configuration)の違いによるエントロピーは2体の相互作用のみを考えるBragg-Williams近似がもっとも単純. さらに3体,4体のクラスターの相互作用を取り入れたクラスター変分法(cluster variation method)が開発されている.実用上は、状態図を経験パラメータから求めるCALPHAD法で必要となる生成エンタルピーを第一原理計算から求める手法が確立し、多くの適用例がある.

¥end{description}

Y ¥subsubsection{活性化エネルギー}

- ▼ ¥begin{description}
 - ¥item[拡散]拡散(diffusion)の活性化エネルギー(activation energy, barrier)は拡散経路(path)の鞍点 (saddle point)のエネルギーが目安となる. 鞍点での原子緩和が複雑な拡散パスの場合には, nudged elastion band法が取られる.
 - ¥item[核生成]組織発展の起点となる核生成(nucleation)の活性化エネルギーを求める手法は確立していないが、我々の扱いを後で紹介する.
- ¥end{description}
- ▼ ¥subsubsection{組織発展}

● このようにして求まったエネルギー値や実験値を使って組織生成、発展過程を丸ごと扱うphase field法がある。
しかし、通常の材料開発においては、界面エネルギーの異方性や拡散速度のそれぞれの値を見積もり、律速段階