TP Assembleur - E2I3

1				Léo Dubus - tp4-1.asm
1	CODE	\$1000		
2	DATA	\$2000		
3	PTH	\$0260		
4	DDRH	\$0262		
5	PERH	\$0264		
6	PPSH	\$0265		
7				
8				
9		ORG	DATA	
10	VAR	DS.B	1	
11				
12		ORG	CODE	
13				
14		LDAA	#\$FF	;On charge les valeurs 255 et 0 dans les
15		LDAB	# \$00	;registres A et B
16				
17		STAA	PERH	;On active tout le port H
18		STAB	PPSH	;On met le port H en pull up et fronts descendants
19		STAB	DDRH	;On met tout le port H en entrée
20				
21		LDAA	PTH	;On récupère la position des switches levés
22				; sous un octet
23		STAA	VAR	;On stocke cet octet dans la variable définie
24				
25				
26		SWI		

BCC

51

FIN

```
_{----} Léo Dubus - tp4bis.asm _{-}
   CODE
            $1000
1
   DATA
            $2000
2
   PTH
            $0260
            $0262
   DDRH
  PERH
            $0264
   PPSH
            $0265
   PIEH
            $0266
   PIFH
            $0267
8
   PORTB
            $0001
   DDRB
            $0003
10
11
            ORG
                    DATA
   COMPT
            DS.B
                     1
14
            ORG
                     CODE
15
   INIT
            SEI
                              ; On masque l'interruption
16
                              ;Initialisation des paramètres
17
            LDD
                     #IT
                              ;On charge l'adresse de l'interruption
                     $3E4C
            STD
                              ; Pour la stocker dans le vecteur d'interruption
19
                              ; du port H
20
21
                     #$FF
            LDAA
                              ;On charge £FF
22
                     #$00
                              ;On charge £00
            LDAB
23
24
                     PERH
                              ;On active tout le port H
            STAA
25
            STAB
                    PPSH
                              ;On met le port H en pull up et fronts descendants
26
            STAB
                    DDRH
                              ;On met tout le port H en entrée
27
28
            STAA
                    PIEH
                              ;On valide les interruptions sur tous les pins du
29
                              ; port H.
30
31
            CLI
                              ;On enlève le masque de l'interruption.
32
                    DDRB
                              ;On active les LEDs en sortie (debug)
            STAA
34
            LDAA
                     #$00
35
36
                              ;On met le compteur à O.
            STAA
                     COMPT
37
   BOUCLE
                     COMPT
                              ;On récupère la valeur du compteur
           LDAB
39
                              ;On l'inverse
            COMB
40
                              ;On l'affiche avec les LEDs
            STAB
                     PORTB
41
            COMB
                              ;On le réinverse
42
                     #$05
                              ;Si on est à 5, on arrête (debug)
            CMPB
43
                     BOUCLE
                              ; On reboucle.
            BNE
44
45
            SWI
46
47
            INC
                     COMPT
                              ;On incrémente le compteur
   IT
48
            LDAA
                     #$FF
49
                              ;On remet les flags d'interruption à O
            STAA
                     PIFH
50
            BRA
                     TEMPO
                              ;On temporise
51
```

```
FIN_IT RTI
                         ;On retourne dans le programme principal.
53
  ;*-- TEMPORISATION -----
54
                  #$FA
                        ;Temporisation logicielle de durée grossière.
  TEMPO
          LDAA
55
                  #$03E7 ;Fait "à l'oeil"
  REC2
          LDX
56
  REC1
          DEX
57
          BNE
                 REC1
58
          DECA
59
                 REC2
          BNE
60
          NOP
61
          BRA
                 FIN_IT
62
```