Da: Centro Assistenza DAB
Geom. ALFREDO BRIGANTI
Via Podgora, 114 - BARI
Cell. 338 4679284

DAB
WATER•TECHNOLOGY

RAPPORTO DI INTERVENTO

	IN GARANZIA		AVVIAMENTI
TIPO DI INTERVENTO	☐ IN SEDE	☒ FUORI SEDE	☐ PRIMO AVVIAMENTO

INFORMAZIONI SUL CLIENTE		INFORMAZIONI SUL PRODOTTO	
CLIENTE :	Cond. Viale Gran. Ciuni 41	MODELLO :	2 HP DAB
LUOGO :	Bitritto	SERIE (N s.-- --):	E 50 X
DATA :	10/6/	CODICE :	
		DATA ACQUISTO :	
N° AUTORIZ. DAB		CATEGORIA :	A B C D E F G H

DIFETTO RISCONTRATO

Sensori di pressione sostituito + ricerca fuga (da fare)

ATTIVITA' SVOLTE

RICAMBI UTILIZZATI

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
1)		[illegible]
2)		
3)		212,00
4)		
		Tot.

	tariffa	Andata	Ritorno	
Km percorsi (se fuori sede)	0,60 € / Km	Km	Km	Tot. [illegible]

	tariffa	N° Ore	N° Tecnici	
Manodopera fuori sede	30 € / h			Tot :
Manodopera in sede	In base alla categoria			Tot :

VISTO DELL'AGENTE

FIRMA del CENTRO ASS.

FIRMA del CLIENTE