餐北市政府環境保護令

北投垃圾焚化廠

營運管理及環境品質監測報 告

(103年1月~103年12月)



中華民國 104 年 1 月編印

目 錄

															真	Į	數
壹	`	內容摘:	要・・		• •	•	• •		•		•	•	•		•	1	
		一、焚	化廠營	運管理	Į.,	•			•		•	•		•		• 1	
		二、污	染防制	及監測	1	•			•		•	•		•	•	• 1	
		三、敦新	現睦鄰	與回饋	設施	及:	景觀	維護					•		•	• 2	
貳	•	焚化廠,	營運管	理・・		•			•		•	•		•	•	• 3	
		一、焚	化爐操	作・・		•			•		•	•		•	•	• 3	
		二、垃圾	及進廠	管理·		•		• •				•	•		•	• 5	
		三、灰流	查清運	與處理	<u>.</u>					•	•		•		•	• 1	2
		四、勞二	工安全	衛生管	理・						•		•		•	• 1	3
參	`	污染防	制及監	測・・		•			•		•	•		•	•	• 1	9
		一、空	氣污染	防制・		•						•	•		•	• 1	9
		二、水	污染防	治・・		•			•		•	•		•	•	• 2	5
		三、噪	音管制			•			•		•	•			•	2	6
		四、病	媒防治			•			•		•	•			•	2	7
		五、其任	也委外	檢測項	目·						•		•		•	• 2	8
肆	`	敦親睦	鄰與回	饋設旅	瓦及景	親	維護				•				•	• 3	8
		一、敦亲	見睦鄰り	回饋社	區具	體技	昔施				•				•	• 3	8
		二、景	観維護			•			•		•	•		•	•	• 3	8
伍	`	結論及	建議或	其他事	耳項・	•			•		•	•		•	•	• 4	2
附	錄	一:民足		反映	事項	反	處王	里情	形	彙	整	表			•	• 4	4~46
附	盌	二: 林 们	- 底 浩	季 詳	 五 利	一用	虚 Ŧ	里現	場	杏椒	方,	告 ៛	毝.			. 4	7~52

表 目 錄

	貝	數
表貳之一:103年焚化操作營運統計表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		3
表貳之二(一):103年垃圾進廠量統計表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		6
表貳之二(二):103年民間代清除業進廠檢查情形統計表・・・・・・		7~11
表貳之二(三):103年區清潔隊垃圾進廠檢查情形統計表・・・・・・・・		11
表貳之三:103年飛灰穩定化物與底渣量統計表・・・・・・・		12
表參之一(四)1~(四)4:103年廢氣排放監測結果統計表・・・・・・・		20~21
表參之二:103年再利用水水質自行檢測結果統計表・・・・・・・		25
表參之三:103年環境音量監測結果一覽表 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		26
表參之四:103年環境消毒情形一覽表 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		27
表參之五(一):103年煙道廢氣戴奧辛排放委託檢驗結果一覽表.		28
表參之五(二):103年煙道廢氣委託檢測結果一覽表・・・・・・・		30
表參之五(三):103年廢水放流口委託檢測結果一覽表······		31
表參之五(四):103年地下水水質檢測分析結果一覽表······		32
表參之五(五)1:103年飛灰穩定化物檢測結果一覽表・・・・・・・		33
表參之五(五) 2:103年飛灰水洗穩定化灰檢測結果一覽表・・・・・・		34
表參之五(六):103年底渣重金屬檢測結果一覽表・・・・・・		35
表參之五(七)1:103年承德站空氣品質監測站結果統計表・・・・・		36
表參之五(七)2:103年大直站空氣品質監測站結果統計表・・・・・		37
表肆之一(一):103年回饋設施溫水游泳池使用人數統計表···	•	40
表肆之一(二):103年回饋設施其他設施使用人數統計表・・・・・・		40
表肆之一(三):103年來賓參觀統計表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		41
表伍之一: 103年常態化集中焚燒金銀紙錢進廠統計總表・・・・・・・		43
表伍之二:103年廚餘進廠統計總表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		43
圖 目 錄		
	頁	數
圖貳之一(一)~(二):103年焚化操作營運統計圖······		4
圖參之一(四):103年廢氣排放監測趨勢圖······		22~24
圖肆之一:公眾服務組接待來廠參觀民眾流程圖······		39

壹、內容摘要

- 一、焚化廠營運管理
- (一)本廠103年1~12月合計垃圾進廠總量約34萬4,504公噸,其中區隊量約18萬9,615公噸,代處理量約15萬2,122公噸,臨時申請案量約2,765公噸。焚化處理量約34萬3,783公噸,飛灰穩定化物量約9,703公噸,底渣量約5萬0,652公噸(全部運往旭遠科技企業股份有限公司、榮寶企業股份有限公司及永盛企業股份有限公司再利用)。
- (二)103年1~12月民間代清除機構廢棄物計進廠4萬1,415車次,檢查 結果不合格279車次,其中告發計13件。區清潔隊廢棄物進廠5 萬7,743次,共檢查1萬2,891車次,檢查率為22.55%,檢查結果 不合格計4車次。
- (三)配合本市推動家戶廚餘全回收政策,自95年5月起部分生廚餘運至貯坑暫存半熟化,截至103年12月31日止,累計進廠暫存之生廚餘量約19萬5,581公噸,半成品外運量約8,291公噸,貯坑暫存推估量約4,913公噸,依局多元再利用政策,利用高溫高壓方式處理生廚餘共1,262.82公噸,產出有機培養土71.601公噸,有機培養液215.969公噸。
- (四)103年度歲修工作於10月1日至12月31日進行。
- 二、污染防制及監測
- (一)空氣污染防制:
 - 1.廢氣排放自動監測:本廠設置4套廢氣連續監測設施,24小時監測各項空氣污染物,測值均符合環保法規排放標準。

- 2.廢氣排放委外檢測:煙道廢氣每季委託檢測1次,檢測結果符合 「廢棄物焚化爐空氣污染物排放標準」。
- 3.103年戴奧辛每年每爐一次採樣檢測,下半年度檢測工作已於8月 6~8日、9月3~5日進行2號及3號爐戴奧辛檢測,檢測結果均符合 「廢棄物焚化爐戴奧辛管制及排放標準」。

(二)水污染防治:

- 1.地下水水質委外檢測:每季檢測1次,均符合法規標準。
- 2.放流水委外檢測:每個月檢測1次,除飛灰水洗廠3、4、5、6、 11月未操作,無放流水可檢測外,其餘各月份檢測,皆符合放流 水排放標準。
- 3.再利用水水質自行檢測: 焚化期間每星期檢測1次,停爐歲修期間每日檢測,皆符合放流水排放標準。
- (三)噪音管制:依據噪音管制法每季委外檢測1次,採24小時自動連 續監測環境音量,監測值均符合噪音管制標準。
- (四)飛灰穩定化物、底渣重金屬及戴奧辛委外檢測:
 - 1.飛灰穩定化物重金屬及戴奧辛檢測結果均符合法規標準。
 - 2.底渣重金屬及戴奧辛檢測結果均符合法規標準。
- 三、敦親睦鄰與回饋設施

本廠 103 年 1~12 月使用游泳館 23 萬 7330 人次,主題館及戶外設施 12 萬 5,956 人次,合計 36 萬 3286 人次。觀景臺及旋轉餐廳 6 萬 5,887 人次,來廠參觀學術團體 4,152 人次,一般團體 3,750 人次,合計 7 萬 3,789 人次

貳、焚化廠營運管理

一、焚化爐操作

103 年焚化操作營運統計表如表貳之一及焚化操作營運統計圖如圖貳之一(一)~(二)。

表貳之一 103 年焚化操作營運統計表

月份	垃圾進廠量(公噸)	焚化處理量 (公噸) (註1)	餘裕量 (公噸) (註 2)	底渣量 (公噸)	飛灰量 (原灰)(公噸) (註 3)	焚化績 效(%) (註 4)	發電量 (千度/月)	售電量 (千度/月)	售電率 (%) (註 5)	售電所得 (元)
合計	344,504.17	343,783.26	12,301	50,652.04	8,587.55	77.0	145260.13	101198.40	69.67%	230,335,764
1 月	34,836.83	30,169.88	11,680	5,406.94	849.46	72.1	13564.70	9307.20	68.61%	20,182,884
2 月	25,414.67	28,187.38	9,613	3,436.04	711.92	74.6	10788.37	7099.20	65.80%	15,376,120
3 月	30,714.60	29,924.09	11,926	5,123.32	975.84	72.7	11974.76	8083.2	67.50%	18,036,564
4 月	32,726.14	30,216.47	10,284	4,085.06	662.24	74.6	13165.36	9273.6	70.44%	20,890,501
5 月	34,722.58	34,441.09	7,409	5,045.73	882.97	80.3	14006.79	9835.2	70.22%	21,970,705
6 月	35,814.51	34,168.81	6,331	4,238.34	571.09	80.8	14846.16	10617.6	71.52%	24,967,731
7 月	33,988.93	35,937.20	5,913	5,920.21	1,037.89	78.8	16039.84	11510.4	71.76%	27,623,265
8 月	41,468.05	41,062.32	788	4,725.55	632.68	73.6	18792.08	13862.4	73.77%	32,375,103
9 月	27,733.88	35,085.51	5,414	6,515.38	1,164.23	71.7	14761.19	10252.8	69.46%	22,992,469
10 月	11,855.81	6,852.39	33,648	2,358.78	294.31	75.7	2226.59	1248.0	56.05%	3,517,200
11 月	12,661.94	8,105.97	32,394	0.00	130.65	87.5	2895.98	1800.0	62.16%	3,955,208
12 月	22,566.23	29,632.15	12,218	3,796.69	674.27	81.1	12198.31	8308.8	68.11%	18,448,014

註 1: 焚化處理量係以垃圾抓斗抓取重量計算。本廠設計垃圾焚化量 1800 公噸/天,設計垃圾熱值為 2400 仟卡/公斤。


註2:餘裕量計算公式:0.75×1800×當月天數-當月焚化處理量。

註3:飛灰量係指未經固化或穩定化程序之原灰量。


註 4: 焚化績效依環保署訂定之廢棄物焚化重量負載率指標計算, 焚化績效計算公式= 月垃圾實際焚化量/(單爐小時設計焚化量×月有效實際運轉時數)×100%。

註5:未連線日數不列入售電率計算。

圖貳之一(一)103年焚化操作營運統計圖



圖貳之一(二)103年焚化操作營運統計圖



二、垃圾進廠管理

本廠目前對進廠區隊車輛隨機抽樣檢查 20%,民間代清除 業進廠車輛則逐車檢查;檢查是否含有不得進入焚化廠之廢棄 物,避免造成操作停頓或維修頻繁,以維護本廠焚化爐之正常運 作。本廠目前於垃圾傾卸平台投入口設置 16 台數位監視攝錄系 統,隨時記錄垃圾車垃圾投入檢查情形,防止夾帶管制物品投入 貯坑,並可供民眾上網檢視。檢附表貳之二(一)103 年垃圾進廠 量統計表、表貳之二(二)103 年民間代清除業進廠檢查情形統計 表、表貳之二(三)103 年區清潔隊垃圾進廠檢查情形統計表。

另本廠為防止垃圾包中夾帶輻射物質入廠燃燒造成危害, 於 93 年 8 月 20 日設置完成輻射偵檢設施,針對進廠車輛進行 輻射偵測,本廠 103 年度 1~12 月份未有輻射偵測超過 1 微西 弗/小時進廠車輛。

表貳之二(一) 103 年垃圾進廠量統計表

進廠	合計垃圾量	區隊	區隊垃圾	代清業	代處理量	臨時申請	臨時申請
月份	(公噸)	車次	進廠量	車次	(公噸)	案車次	案處理量
		(車)	(公噸)	(車)		(車)	(公噸)
合計	344,504.17	57,743	189,615.92	41,415	152,122.52	3,617	2,765.73
1月	34,836.83	5,305	16,393.59	5,012	18,180.48	333	262.76
2 月	25,414.67	4,155	14,017.79	2,988	11,204.77	263	192.11
3 月	30,714.60	5,736	18,922.11	3,250	11,474.72	324	317.77
4 月	32,726.14	5,204	17,158.76	4,247	15,206.72	457	360.66
5 月	34,722.58	5,282	18,078.91	4,328	16,426.16	286	217.51
6 月	35,814.51	4,790	16,312.13	5,081	19,241.17	301	261.21
7 月	33,988.93	5,199	17,209.70	4,234	16,457.99	374	321.24
8 月	41,468.05	5,118	16,646.04	6,822	24,276.42	912	545.59
9 月	27,733.88	4,509	14,137.23	3,663	13,379.60	311	217.05
10月	11,855.81	3,706	11,820.63	0	0	42	35.18
11月	12,661.94	3,780	12644.06	0	0.00	7	17.88
12月	22,566.23	4,959	16274.97	1790	6274.49	7	16.77

表貳之二(二) 103年1-12月執行代清除業進廠檢查情形統計表

水 則 < ─(一)		1 12			下上加入	双旦 阴沙然可衣
	累計		違規作		1 .	違規比例(口頭勸導+
機構名稱	車次	口頭 勸導	書面 勸導	舉發	合計	書面勸導+舉發)%
麥瑋	659	4	0	0	4	0.61%
日立	123	0	0	0	0	0.00%
福詮	855	4	0	0	4	0.47%
泰清	1,146	8	0	0	8	0.70%
大通	421	6	0	0	6	1.43%
在發	1,306	6	0	0	6	0.46%
北大	1,577	2	0	0	2	0.19%
環富	309	0	0	0	0	0.00%
鼎昌	814	4	0	0	4	0.49%
環源	52	0	0	0	0	0.00%
高智慧	490	2	0	0	2	0.41%
正宇	300	2	0	0	2	0.67%
資源回收	133	2	0	0	2	1.50%
全日清	559	5	0	0	5	0.89%
泓信	261	2	0	0	2	0.77%
環資	30	0	0	0	0	0.00%
台揚	1,115	11	0	0	11	0.99%
誠上	1,093	7	0	0	7	0.64%
江浚	118	1	0	0	1	0.85%
萬成	347	3	0	0	3	0.86%
仕功	489	4	0	0	4	0.82%
伯克來	148	0	0	0	0	0.00%
大勝	274	1	0	0	1	0.36%
安扁	241	2	0	3	5	2.07%
承威	199	1	0	1	2	1.01%
富地	411	1	0	0	1	0.24%
佳承	93	0	0	0	0	0.00%
力鼎	97	0	0	0	0	0.00%
橋楓	65	0	0	0	0	0.00%
千佶	296	3	0	0	3	1.01%
宗營	245	2	0	2	4	1.63%
環泰	67	1	0	0	1	1.49%
瑞建	61	1	0	0	1	1.64%
維新	1,159	5	0	0	5	0.43%
達和	4,512	21	0	0	21	0.47%
瓦上春	72	1	0	0	1	1.39%
萬芳	179	0	0	0	0	0.00%

財治	140	1	0	0	1	0.71%
主清	955	6	0	0	6	0.63%
和輝	442	4	0	0	4	0.90%
仁新	222	1	0	0	1	0.45%
其泰	141	2	0	0	2	1.42%
聯盛	322	4	0	0	4	1.24%
祥記	37	1	0	0	1	2.70%
久隆	265	1	0	0	1	0.38%
安立	133	2	0	0	2	1.50%
潔運	170	0	0	0	0	0.00%
環保世界	1,018	10	0	0	10	0.98%
安利環保	1,517	11	0	0	11	0.73%
德展砂石	172	3	0	1	4	2.33%
雅克	653	3	0	0	3	0.46%
金茂榮	544	6	0	0	6	1.10%
嘉邦	141	2	0	0	2	1.42%
基琦	529	4	0	0	4	0.76%
聯鑫	140	1	0	0	1	0.71%
千造	246	1	0	0	1	0.41%
勁風	1,137	7	0	0	7	0.62%
新象	353	4	0	0	4	1.13%
立達	75	0	0	0	0	0.00%
志旺	37	0	0	0	0	0.00%
玖隆處理廠	589	1	0	0	1	0.17%
環運	906	9	0	0	9	0.99%
裕勝	298	2	0	0	2	0.67%
伸樺	458	6	0	0	6	1.31%
興宏國	116	0	0	1	1	0.86%
北大洋	255	2	0	0	2	0.78%
全益	587	1	0	0	1	0.17%
福順行	45	0	0	0	0	0.00%
極速	357	2	0	0	2	0.56%
水立方	225	2	0	1	3	1.33%
傑倫	151	1	0	0	1	0.66%
承曦	456	7	0	1	8	1.75%
嘉霖	512	5	0	0	5	0.98%
靖禾	9	0	0	0	0	0.00%
佶廣	1,034	2	0	0	2	0.19%
捍將	31	0	0	0	0	0.00%
劭璟	123	1	0	0	1	0.81%
永碩	289	2	0	0	2	0.69%

	1	1	Г	1	1	
捷昇	111	0	0	0	0	0.00%
忠全	277	3	0	1	4	1.44%
富邦	88	0	0	0	0	0.00%
雅翔	19	0	0	0	0	0.00%
昕隆	182	1	0	0	1	0.55%
政君	435	3	0	0	3	0.69%
日利	266	1	0	0	1	0.38%
久欣	374	4	0	0	4	1.07%
上榮	155	0	0	0	0	0.00%
高寶	648	7	0	0	7	1.08%
道廣	155	1	0	0	1	0.65%
寰寶發	321	2	0	0	2	0.62%
宸宇	199	2	0	0	2	1.01%
士佳	66	0	0	0	0	0.00%
大都市	87	1	0	1	2	2.30%
森揮	163	3	0	0	3	1.84%
松律	98	1	0	0	1	1.02%
先鋒	51	0	0	1	1	1.96%
益邦	71	0	0	0	0	0.00%
熊柑淨	26	0	0	0	0	0.00%
—————————————————————————————————————	206	1	0	0	1	0.49%
	41	0	0	0	0	0.00%
大正	13	0	0	0	0	0.00%
東大	87	3	0	0	0	0.00%
長碩	20	0	0	0	0	0.00%
三暉	3	0	0	0	0	0.00%
果菜一(立達)	303	0	0	0	0	0.00%
果菜二(立達)	122	0	0	0	0	0.00%
花卉(全日清)	271	0	0	0	0	0.00%
漁市場(高智慧)9月 開始	100	0	0	0	0	0.00%
全日清盆花	102	0	0	0	0	0.00%
浤欣(代清)	4	0	0	0	0	0.00%
麗來(代清)	23	0	0	0	0	0.00%
萱佑(代清)	1	0	0	0	0	0.00%
德展砂石(代清)	6	0	0	0	0	0.00%
有正	1	0	0	0	0	0.00%
游氏開發(代清)	1	0	0	0	0	0.00%
伸華(代清)	2	0	0	0	0	0.00%
新象(代清)	4	0	0	0	0	0.00%
達宸(代清)	12	0	0	0	0	0.00%

新紘圖(代清)	1	0	0	0	0	0.00%
士鑫(代清)	2	0	0	0	0	0.00%
曼谷達愛(代清)	2	0	0	0	0	0.00%
信華建材行(代清)	1	0	0	0	0	0.00%
松秦	53	1	0	0	1	1.89%
鋐民建材行(代清)	4	0	0	0	0	0.00%
精宇建材行(代清)	0	0	0	0	0	0.00%
昇楊(代清)	1	0	0	0	0	0.00%
威展(代清)	1	0	0	0	0	0.00%
鑫群益(代清)	15	0	0	0	0	0.00%
至元(代清)	2	0	0	0	0	0.00%
滿福家	2	0	0	0	0	0.00%
勝億(代清)	8	0	0	0	0	0.00%
鏵鈺(代清)	1	0	0	0	0	0.00%
松律(代清)	22	2	0	0	2	9.09%
永盛(代清)	4	0	0	0	0	0.00%
旭遠(代清)	7	0	0	0	0	0.00%
榮寶(代清)	5	0	0	0	0	0.00%
承威(代清)	23	1	0	0	0	0.00%
玖照(代清)	1	0	0	0	0	0.00%
總計	41415	266	0	13	279	0.68%

註:1、口頭勸導部分屬零星資源回收物(如保特瓶、玻璃瓶、鋁罐等) 及使用非透明材質塑膠袋。

^{2、103}年1至12月舉發13件,內容為夾帶大量資源回收物及污水滲漏。

表貳之二(三) 103年區清潔隊垃圾進廠檢查情形統計表

		100 0	217 17 17		三万万万号	-1 -1-
月 份	進廠	檢查車次(車)			檢查率	備
	車次 (車)	抽查數	合 格	不合格	(%)	註
合 計	57,743	12,891	12,887	4	22.55%	
1 月	5,305	1,085	1,085	0	20%	
2 月	4,155	1,024	1,024	0	25%	
3 月	5,736	1,153	1,153	0	20%	
4 月	5,204	1,054	1,054	0	20%	
5 月	5,282	1,092	1,088	4	20.70%	
6 月	4,790	1,089	1,089	0	22.70%	
7月	5,199	1,144	1,144	0	22%	
8月	5,118	1,162	1,162	0	22.70%	
9月	4,509	1,124	1,124	0	24.90%	
10 月	3,706	1,014	1,014	0	27.40%	
11 月	3,780	925	925	0	24.50%	
12 月	4,959	1,025	1,025	0	20.70%	

三、灰渣清運與處理

本廠飛灰穩定化處理後經檢驗合格,再清運至山豬窟垃圾衛生 掩埋場進行獨立分區暫存,底渣則自94年8月起委託再利用機構全 數妥善再利用。103年飛灰穩定化物與底渣量統計表如表貳之三。

表貳之三 103年飛灰穩定化物與底渣量統計表

	70点(***)			/公位 王 / (5-1)	<i>V</i> -
	穩定化物+	飛灰穩	定化物	底渣再和	列用(註2)
月份	底渣合計	車次	清運量	車次	清運量
	(公噸)(註1)	(車)	(公噸)	(車)	(公噸)
合計	60,355.90	390	9,703.86	2,056	50,652.04
1 月	6,101.58	29	694.64	215	5,406.94
2 月	4,139.80	28	703.76	143	3,436.04
3 月	6,212.44	43	1,089.12	214	5,123.32
4 月	5,391.53	52	1,306.47	165	4,085.06
5 月	5,408.53	15	362.80	204	5,045.73
6 月	5,136.99	36	898.65	175	4,238.34
7 月	7,075.66	47	1,155.45	246	5,920.21
8 月	6,392.14	67	1,666.59	194	4,725.55
9 月	6,960.64	18	445.26	255	6,515.38
10 月	3,386.11	41	1,027.33	90	2,358.78
11 月	181.74	7	181.74	0	0.00
12 月	3,968.74	7	172.05	155	3796.69

註1:本表統計數據係以本廠出廠量為計算依據。

註 2:本廠 103 年底渣委託旭遠、榮寶及永盛公司全數再利用。

四、職業安全衛生管理

為防止職業災害,保障員工安全與健康,本廠除依法訂定職業 安全衛生有關規章供遵循外,亦注意平時的操作維修之技術能力及 落實安全檢查,並加強員工職前及在職訓練,以期有效防範未然。

(一)有關安全衛生管理重要事項案

時間	內容
103.01.28	辦理完成 103 年度工安器材採購案。
	實施本年度第一次作業環境監測,監測項目
103.03.13	包含:噪音、粉塵、綜合溫度熱指數及二氧
	化碳濃度四項。
103.03.31	舉辦第一季職業安全衛生委員會會議。
103.06.12	本年度第二次作業環境監測,監測項目為綜
103.00.12	合温度熱指數。
103.06.20	舉辦第二季職業安全衛生委員會會議。
	實施本年度第三次作業環境監測,監測項目
103.09.05	包含:噪音、粉塵、綜合溫度熱指數及二氧
	化碳濃度四項。
103.10.01	舉辦第三季職業安全衛生委員會會議。
103.12.08	舉辦第四季職業安全衛生委員會會議。
103.12.10	本年度第四次作業環境監測,監測項目為綜
	合溫度熱指數。

(二)安全衛生教育訓練

時間	內容
103.03.10~12	參加中華民國工業安全衛生協會舉辦之「急 救人員安全衛生教育訓練」,共計1人次。
103.03.25	參加中華民國工業安全衛生協會舉辦之「急
103.03.23	救人員安全衛生在職教育訓練」,共計1人

	次。
102.02.26	舉辦「本廠廠區各項感知、滅火消防系統設
103.03.26	備之介紹」教育訓練課程,共計24人次。
102 02 27	參加臺北市勞動檢查處舉辦「局限空間作業
103.03.27	職業安全衛生教育訓練」,計1人次。
103.03.28	參加臺北市勞動檢查處舉辦「局限空間作業
103.03.28	職業安全衛生教育訓練」,計1人次。
103.04.02	舉辦「本廠廠區各項感知、滅火消防系統設
103.04.02	備實地演練」訓練課程,共計23人次。
103.04.16	配合新進人員之報到,舉辦一般職業安全衛
	生教育訓練,共計8人次。
	舉辦「如何戒除(管道)檳榔與香菸及吸食
103.05.15	者對身體影響」衛教宣導訓練,共計25人
	次。
103.07.25	參加臺北市勞動檢查處舉辦「公共行政業職
	業安全衛生法說明會」,計2人次。
103.09.02	參加公訓處舉辦「核災防護研習班」,計1
	人次。
	舉辦「本廠廠區各項滅火消防系統設備之介」
103.09.22	紹(包括消防泵浦、警報系統及廣播系統)」
	教育訓練課程,共計24人次。 舉辦「本廠廠區各項滅火消防系統設備之介
103.09.23	紹(包括消防泵浦、警報系統及廣播系統)
	及實地演練」訓練課程,共計28人次。
	舉辦「作業勞工加強個人防護具正確使用與
	配戴及新修訂職安法令之宣導」衛教宣導訓
	練,共計24人次。
	參加臺北市勞動檢查處舉辦「壓力容器操作
103.10.29	人員職業安全衛生在職教育訓練」,計1人
	次。
	參加臺北市勞動檢查處舉辦「壓力容器操作
103.10.30	人員職業安全衛生在職教育訓練」,計1人
10011010	次。

(三)安全衛生檢查

時間	內容
103年1月	升降機設備計 4 台每月檢查 2 次結果正常。
103.01.15	巡檢電氣設備結果正常。
103年2月	升降機設備計 4 台每月檢查 2 次結果正常。
103.02.14	巡檢電氣設備結果正常。
103年3月	升降機設備計 4 台每月檢查 2 次結果正常。
103.03.05	巡檢電氣設備結果正常。
103.03.27	消防安全設備實施第一季保養自主檢查及
至	預防管理檢查。
103.04.10	
103 年 4 月	升降機設備計 4 台每月檢查 2 次結果正常。
103.04.07	巡檢電氣設備結果正常。
103年5月	升降機設備計 4 台每月檢查 2 次結果正常。
103.05.15	巡檢電氣設備結果正常。
103年6月	升降機設備計4台每月檢查2次結果正常。
103.06.13	巡檢電氣設備結果正常。
103年7月	升降機設備計4台每月檢查2次結果正常。
103.07.10	消防安全設備實施第二季保養自主檢查及
至	預防管理檢查。
103.07.30	
103.07.15	巡檢電氣設備結果正常。
103年8月	升降機設備計 4 台每月檢查 2 次結果正常。
103.08.15	巡檢電氣設備結果正常。
103年9月	升降機設備計 4 台每月檢查 2 次結果正常。
103.09.09	巡檢電氣設備結果正常。
103.10.31	消防安全設備實施第三季保養自主檢查及
103.10.31	申報檢修。
103年10月	升降機設備計4台每月檢查2次結果正常。
103.10.03	巡檢電氣設備結果正常。
103年11月	升降機設備計4台每月檢查2次結果正常。
103.11.06	危險性設備 4 具鍋爐定期檢查合格。
103.11.06	危險性設備1具壓力容器定期檢查合格。

103.11.07	巡檢電氣設備結果正常。
103年12月	升降機設備計 4 台每月檢查 2 次結果正常。
103.12.11 至	消防安全設備實施第四季保養自主檢查及預防管理檢查。
103.12.22	1月10日 年 恢 旦 。
103.12.15	巡檢電氣設備結果正常。

(四)醫療保健

時間	內容
103.06 至 103.07	辦理 103 年度健康檢查案,於 6 月下旬及 7 月上旬分梯次至博仁綜合醫院進行員工健 檢。
103.08.22	辦理「103年度員工健康檢查結果說明會」。

(五)職業災害統計 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠 103 年度職業 災害統計表

日八四		人數		上班	總上班	總工	職災	職災	失能	失角	も傷害 しゅうしゅう
月份別	男	女	合計	日數	日數	時數	案件	人數	日數	頻率	嚴重率
一月	119	40	159	20	2876	24854	0	0	0	0.00	0
二月	119	41	160	17	2390	20817	0	0	0	0.00	0
三月	118	39	157	21	2987	25745	0	0	0	0.00	0
四月	120	38	158	21	3007	25677	0	0	0	0.00	0
五月	119	39	158	22	3120	26589	0	0	0	0.00	0
六月	118	39	157	20	2816	24829	0	0	0	0.00	0
七月	118	38	156	22	3034	25959	0	0	0	0.00	0
八月	117	38	155	21	2891	24780	0	0	0	0.00	0
九月	117	38	155	21	2910	24927	0	0	0	0.00	0
十月	116	38	154	22	2971	25458	0	0	0	0.00	0
十一月	116	38	154	20	2694	23200	0	0	0	0.00	0
十二月	117	39	156	24	3261	27906	0	0	0	0.00	0
合計	1297	427	1724	230	32047	275814	0	0	0	0.00	0

(六) 北投垃圾焚化廠作業環境監測結果

監測項目	法規要求	監測時間	監測地點	監測結果	監測地點說明	
			垃圾貯坑	0.779mg/m^3		
		103 年第 1 季	出灰車	0.192mg/m ³	粉塵作業場所	
	容許濃度		道南側	0.192mg/m		
粉塵監測	10mg/m3	102 左 炊 2 壬	垃圾貯坑	1.24 mg/m 3	い作ルルロル	
		103年第3季	出灰車	0.0538mg/m ³	粉塵作業場所	
			道南側	0.0336IIIg/III		
			中控室	474ppm		
		103 年第 1 季	第三組	445ppm	人員駐守場所	
二氧化碳	容許濃度 5000ppm		辨公室	443ppm		
監測		103 年第3季	中控室	425ppm		
			第三組	522ppm	人員駐守場所	
			辨公室	322ppiii		
		103 年第 1 季	中控室	57.6dBA	人員駐守場所	
			汽輪發	85.7dBA	 噪音作業場所	
噪音監測	90dBA		電機室		示日 IF 未勿///	
水自 並 (7)) OUD! I		中控室	58.8dBA	人員駐守場所	
		103年第3季	汽輪發	80.9dBA	 噪音作業場所	
			電機室		小日17	
			中控室	19.15℃	人員駐守場所	
	高溫作業	103 年第 1 季	爐汽鼓	24.77°C	 高溫作業場所	
綜合溫度	作息時間		5.5F		内征下示勿川	
熱指數	標準		中控室	18.20℃	人員駐守場所	
	1亦十	103年第2季	爐汽鼓 5.5F	32.28℃	高溫作業場所	

	中控室	19.95℃	人員駐守場所
103年第3季	爐汽鼓 5.5F	33.87°℃	高溫作業場所
	中控室	22.05°C	人員駐守場所
103 年第 4 季	爐汽鼓 5.5F	28.03℃	高溫作業場所

備註:粉塵、二氧化碳、噪音每半年監測;綜合溫度熱指數每季監測

參、污染防制及監測

一、空氣污染防制

(一)本廠於四座焚化爐設置半乾式洗煙塔及袋濾式集塵器,以去除廢 氣中之酸性氣體及粒狀物質,半乾式洗煙塔並添加活性碳以吸附 重金屬及戴奧辛等污染物。焚化過程中則添加尿素以降低氮氧化 物排放量。

(二)排放源監測

本廠於四座焚化爐分別獨立設置多成份分析儀、超音波測速儀及不透光儀,進行 24 小時連續監控。103 年各爐廢氣排放月平均值詳如表參之一(四)1~(四)4 及圖參之一(四)。

表參之一(四)1 1號爐103年廢氣排放監測結果統計表

監測項目	氯化氫 HCl (ppm)	氮氧化物 NOx (ppm)	硫氧化物 SOx (ppm)	一氧化碳 CO (ppm)	不透光率 (%)	含氧率 (Vol %) (註 1)	含水率 (Vol %) (註 2)
1 月	10.26	90.22	3.13	5.86	1.83	9.94	16.92
2 月	9.87	84.86	3.25	5.57	1.82	10.03	16.83
3 月	10.19	88.85	2.94	4.41	1.74	9.65	18.06
4 月	8.35	93.04	1.36	3.90	1.59	9.44	18.01
5 月	8.86	89.69	1.87	3.71	1.56	9.29	19.20
6 月	8.49	90.02	1.24	2.95	1.69	8.94	19.25
7 月	8.28	93.42	1.35	2.88	1.50	9.35	18.43
8 月	6.82	91.43	0.92	2.67	1.81	9.58	17.75
9 月	8.04	88.68	1.09	2.92	1.79	9.50	17.94
10 月	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
11 月	10.50	87.48	1.23	2.94	1.81	9.34	18.09
12 月	9.73	89.97	1.12	3.60	1.87	9.51	17.27
本廠設計值以 O ₂ 11%為基準	18.18	136.36	22.73	31.82	9.09	無	無
排放標準以 O ₂ 11%為基準	60	220	150	100	20	6% 以上	非法定管 制項目

註1:依「廢棄物焚化爐戴奧辛管制及排放標準」第7條第4款,焚化爐之操作營運應符合「排氣中含氧率應達6%以上」。

註2:本表含氧率及含水率測值係體積百分比。

表參之一(四)2 2號爐103年廢氣排放監測結果統計表

	/	* ,, O ,		732 713 771		2 1 1 2 1 7 3 1	1 7 -
監測項目	氯化氫 HCl	氮氧化物 NOx (nnm)	硫氧化物 SOx	一氧化碳 CO	不透光率 (%)	含氧率 (Vol %) (註 1)	含水率 (Vol %) (註 2)
月份	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	12.15	` ′	
1月	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
2 月	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
3 月	11.02	85.05	2.22	4.28	2.78	9.56	17.18
4 月	10.45	88.80	1.16	4.55	2.69	9.31	17.63
5 月	10.03	90.96	1.35	4.69	2.70	8.91	18.70
6 月	10.12	91.10	1.01	4.89	2.98	8.75	18.68
7 月	9.26	94.09	1.05	5.38	3.29	8.85	18.14
8 月	7.11	94.15	0.89	4.42	2.31	9.13	17.47
9 月	8.50	91.84	1.32	4.26	2.52	9.11	17.76
10 月	9.87	91.13	2.69	4.84	2.86	9.50	17.48
11 月	10.14	93.33	1.72	5.58	1.68	9.21	17.50
12 月	8.43	91.75	1.57	5.45	1.81	9.06	15.66
本廠設計值以 O ₂ 11%為基準	18.18	136.36	22.73	31.82	9.09	無	無
排放標準以 O ₂ 11%為基準	60	220	150	100	20	6% 以上	非法定管 制項目

註1:依「廢棄物焚化爐戴奧辛管制及排放標準」第7條第4款,焚化爐之操作營運應符合「排氣中含氧率應達6%以上」。

註2:本表含氧率及含水率測值係體積百分比。

表參之一(四)3 3號爐103年廢氣排放監測結果統計表

監測項目	氯化氫 HCl (ppm)	氮氧化物 NOx (ppm)	硫氧化物 SOx (ppm)	一氧化碳 CO (ppm)	不透光率 (%)	含氧率 (Vol %) (註 1)	含水率 (Vol %) (註 2)
1 月	10.31	93.27	2.34	7.72	2.64	11.15	15.88
2 月	10.42	89.31	2.96	6.36	2.93	11.41	15.53
3 月	10.33	94.22	2.70	6.97	3.11	11.51	16.94
4 月	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
5 月	10.03	96.66	2.76	7.48	3.15	11.84	17.96
6 月	9.43	93.24	2.76	8.09	3.18	10.99	19.65
7 月	9.15	95.37	4.28	5.79	3.32	11.23	18.59
8 月	8.05	94.54	2.98	5.53	3.35	11.62	17.58
9 月	8.53	93.81	4.69	2.77	2.38	11.83	17.02
10 月	9.47	92.33	4.36	5.17	2.68	12.28	17.03
11 月	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
12 月	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
本廠設計值以 O ₂ 11%為基準	18.18	136.36	22.73	31.82	9.09	無	無
排放標準以 O ₂ 11%為基準	60	220	150	100	20	6% 以上	非法定管 制項目

註1:依「廢棄物焚化爐戴奧辛管制及排放標準」第7條第4款,焚化爐之操作營運應符合「排氣中含氧率應達6%以上」。

註2:本表含氧率及含水率測值係體積百分比。


表參之一(四)4 4號爐103年廢氣排放監測結果統計表


監測項目	氯化氫 HCl (ppm)	氮氧化物 NOx (ppm)	硫氧化物 SOx (ppm)	一氧化碳 CO (ppm)	不透光率 (%)	含氧率 (Vol %) (註 1)	含水率 (Vol %) (註 2)
1 月	11.45	90.17	2.90	4.31	3.29	12.25	14.80
2 月	11.32	87.05	3.34	3.78	3.28	12.60	14.51
3 月	11.15	93.98	3.29	1.47	3.21	12.21	17.08
4 月	9.79	93.65	1.57	3.67	3.18	11.30	18.78
5 月	10.13	91.90	2.33	4.35	3.42	10.75	20.13
6 月	9.68	91.01	1.76	3.92	3.39	10.28	19.72
7 月	10.15	94.13	2.95	3.44	3.29	10.06	19.21
8 月	9.31	94.98	2.90	3.26	3.16	10.41	18.88
9 月	9.44	94.72	3.52	2.17	2.94	10.51	19.37
10 月	9.35	96.13	2.00	1.29	2.97	11.35	19.91
11 月	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
12 月	9.20	94.49	2.22	3.20	2.46	13.86	13.80
本廠設計值以 O ₂ 11%為基準	18.18	136.36	22.73	31.82	9.09	無	無
排放標準以 O ₂ 11%為基準	60	220	150	100	20	6%以上	非法定管制項目


註1:依「廢棄物焚化爐戴奧辛管制及排放標準」第7條第4款,焚化爐之操作營運應符合「排氣中含氧率應達6%以上」。


註2:本表含氧率及含水率測值係體積百分比。


圖參之一(四)103年廢氣排放監測趨勢圖











二、水污染防治

- (一)本廠於87年10月21日取得「廢(污)水處理及排放許可證」,100年8月10日辦理許可證變更,廢水放流列入管制項目及定期追 蹤管制。
- (二)本廠實驗室自89年2月起先行檢測無機進流水、有機進流水及 再利用水水質,89年8月中旬起定期於廢水處理廠取樣自行檢 測,項目包括水溫、酸鹼值、懸浮固體物、化學需氧量、生化需 氧量。103年檢測值如表參之二。

表參之二 103 年再利用水水質自行檢測結果統計表

	1000		- 1 11 14	<i>/</i> 1 1 <i>/</i> 2	H 14 194 9 4	110000	7-
月份	交驗項目	酸鹼值(pH)	水溫(℃)	懸浮固體 SS(mg/L)	化學需氧量 COD(mg/L)	生化需氧量 BOD(mg/L)	再利用水 放流總量 (m³)(註 2)
1	月	7.40	20.3	< 2.5	29.1	3.3	0
2	月	7.42	20.5	< 2.5	30.0	2.9	0
3	月	7.06	21.1	< 2.5	24.5	2.6	0
4	月	7.66	24.4	3.3	32.2	3.8	0
5	月	7.63	25.6	2.9	27.2	3.2	0
6	月	7.57	29.1	< 2.5	32.5	4.2	0
7	月	7.14	31.4	< 2.5	32.1	4.0	0
8	月	7.31	31.8	2.6	31.0	3.9	0
9	月	7.34	31.9	4.1	38.6	4.8	0
10	月	7.27	27.8	< 2.5	22.1	3.1	1,193
11	月	7.51	26.3	< 2.5	16.8	2.1	0
12	月	7.59	24.5	3.3	28.2	2.8	0
放流	標準	6.0~9.0	(註1)	30	100	-	

註1:水溫排放標準5~9月38℃以下,10月~翌年4月35℃以下。

註 2:歲修再利用水有排(出)至最終排入承受水體淡水河。(每日檢測以符合標準)。 非歲修時再利用水回收利用於消石灰及洗車等。

三、噪音管制

依據噪音管制法第7條、環境音量標準第4條及臺北市政府環境保護局100年7月29日公告之噪音管制區公告圖,本廠及承德路交叉口測點,依道路交通噪音標準管制,均屬第3類或第4類管制區緊鄰8公尺(含)以上之道路。每季一次24小時自動連續監測環境噪音,103年監測結果如表參之三。

表參之三 103 年環境音量監測結果一覽表

(單位:分貝)

量測地點		北投	廠區		噪音管 制標準	1 总备购六司口				噪音管 制標準
項目	2.11	5.5	8.4	10.6	dB(A) (註 1)	2.11	5.5	8.4	10. 6	dB(A) (註 1)
L 日(07-20)	72.1	72.1	72.8	71.8	76	71.0	72.0	71.2	72.1	76
L 晚(20-23)	69.8	69.6	69.5	68.3	75	69.0	71.4	71.5	71.1	75
L 夜(23-07)	63.7	65.2	67.5	63.5	72	64.9	65.2	64.9	66.2	72

註1:本廠廠區及承德路交叉口測點,依環境音量標準第4條道路交通噪音標準管制,均屬第3類或第4類管制區緊鄰8公尺(含)以上之道路。

四、病媒防治

本廠主要病媒滋生源為垃圾貯坑,以密閉及負壓控制蚊蠅、臭味外溢之外,亦加強廠區環境衛生整理,消除病媒滋生源,並機動實施廠內環境消毒噴藥工作,期使本廠時時保持無病媒狀態。103年環境消毒統計表如表參之四。

表參之四 103年環境消毒情形一覽表

月份	環境消毒噴藥次數	用 藥 種 類	消毒區域
1 月	3	酷滅寧、立剋虫	廠區及周界
2 月	3	酷滅寧、立剋虫	廠區及周界
3 月	3	酷滅寧、立剋虫	廠區及周界
4 月	3	酷滅寧、立剋虫	廠區及周界
5 月	3	酷滅寧、立剋虫	廠區及周界
6 月	3	酷滅寧、立剋虫	廠區及周界
7 月	3	酷滅寧、立剋虫	廠區及周界
8 月	3	酷滅寧、立剋虫	廠區及周界
9 月	3	酷滅寧、立剋虫	廠區及周界
10 月	3	酷滅寧、立剋虫	廠區及周界
11 月	3	酷滅寧、立剋虫	廠區及周界
12 月	3	酷滅寧、立剋虫	廠區及周界
合 計	36	酷滅寧、立剋虫	廠區及周界

註:102年5月起,每月一次廠區全面消毒,兩次消毒傾卸平台及垃圾貯坑。

五、其他委外檢測項目

(一)依「廢棄物焚化爐戴奧辛管制及排放標準」第 8 條規定,自 93 年起每年應檢測煙道廢氣中戴奧辛二次,另依局長指示每年每爐 至少檢測一次。103 年度檢驗結果如表參之五(一)。

表參之五(一) 103 年度煙道廢氣戴奧辛委託檢驗檢測結果一覽表

檢測 期程	平均值 (ng-TEQ /Nm³)	採樣爐別	採樣單位	檢測單位	備	註					
103.4.21 103.4.23	0.008	1 號	中環科技事業股份有限公司	中環科技事業股份有限公司							
103.4.23 103.4.25	0.007	4 號	中環科技事業股份有限公司	中環科技事業股份有限公司							
103.8.6 103.8.8	0.032	2 號	中環科技事業股份有限公司	中環科技事業股份有限公司							
103.9.3 103.9.5	0.011	3 號	中環科技事業股份有限公司	中環科技事業股份有限公司							
排放標準	0.1 ng	0.1 ng-TEQ/Nm ³									

備註:依92年8月20日行政院環境保護署修正發布「廢棄物焚化爐戴奧辛管制及排放標準」第8條第4項及「固定污染源自行或委託檢測及申報管理辦法」第5條規定,自93年1月1日起,焚化爐每年應定期檢測煙道排氣中戴奧辛污染物2次。

- (二)依「空氣污染防制法」第22條規定及92年2月19日環保署訂定發布「固定污染源自行或委託檢測及申報管理辦法」第3條、第5條規定,本廠煙道廢氣於88年6月份起每季委外檢測一次固定污染源之排放污染物,每年1爐1次,包括氯化氫、氮氧化物、硫氧化物、鉛、鍋、汞及粒狀污染物(含氣體組成排放流率),103年煙道廢氣委託檢測結果如表參之五(二)。
- (三)為辦理放流廢水檢測作業,原每兩個月委託環保署認證實驗室檢測1次,自101年4月起異動為每個月檢測1次,檢測項目包括:水溫、酸鹼值、懸浮固體物、化學需氧量及鉛、編、總汞等,103年檢測結果如表參之五(三)。
- (四)本廠自89年4月份開始進行運轉期間地下水水質監測,每季監測1次,103年監測值如表參之五(四)。
- (五)飛灰穩定化物 103 年檢測結果如表參之五(五) 1、飛灰水洗穩定 化灰 103 年檢測結果如表參之五(五) 2。
- (六)底渣每月檢測一次,103年檢測結果如表參之五(六)。
- (七)103 年承德測監測站與大直監測站空氣品質定點監測結果統計 表如表參之五(七)1~2。

表參之五(二) 103年煙道廢氣委託檢測結果一覽表

採樣日期及排放標準	_	2月10、11日 1號爐	4號爐	2 號爐	3 號爐	O ₂ 參考
檢驗項目	_	污染物 濃度值 (註1)	污染物 濃度值	污染物 濃度值	污染物 濃度值	基準
氯化氫(ppm)	60	3	3	ND(<2)	ND(<2)	11%
氮氧化物(ppm)	220	80	111	93	80	11%
硫氧化物(ppm)	150	5	7	4	ND(<2)	11%
一氧化碳(ppm)	150	31	7	11	9	11%
粒狀污染物(mg/Nm³)	(註2)	ND(<1)	1	4	2	11%
鉛(mg/Nm³) (註3)	0.2	0.0016	0.0109	0.0269	0.0470	11%
鎘(mg/Nm³) (註3)	0.02	0.00004	0.00027	0.00067	0.00331	11%
汞(mg/Nm³)(註3)	0.05	0.0023	0.0048	ND (<0.00070)	0.0065	11%
採樣單位		台旭環境	台旭環境	台旭環境	台旭環境	_
檢測單位		台旭環境	台旭環境	台旭環境	台旭環境	

註1:ND表示低於方法偵測極限。

註 2: 粒狀污染物排放標準依環保署公告「一般廢棄物焚化爐空氣污染物排放標準」由檢測時排氣量換算(C=1364.2Q^{-0.386})而得。本廠第 103 年第 1 季委託檢測粒狀污染物排放標準經換算為 74 mg/Nm³;第 2 季委託檢測粒狀污染物排放標準經換算為 72 mg/Nm³;第 3 季委託檢測粒狀污染物排放標準經換算為 82mg/Nm³;第 4 季委託檢測粒狀污染物排放標準經換算為 82 mg/Nm³。

註 3:依環保署 95 年 12 月 25 日公告「廢棄物焚化爐空氣污染物排放標準」,其中重金屬空氣污染物排放標準自 96 年 7 月 1 日起修正為鉛為 $0.2~\text{mg/Nm}^3$,編為 $0.02~\text{mg/Nm}^3$, 汞為 $0.05~\text{mg/Nm}^3$ 。

表參之五(三) 103年廢水放流口委託檢驗檢測結果一覽表

		/	'	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7			, – ,	70.14
檢驗項目採樣日期	水溫 (℃) (註1)	酸鹼值 (pH)	懸浮固體 SS (mg/l)	化學需氧量 COD (mg/L)	鉛 (mg/L)	鎬 (mg/L)	總汞 (mg/L)	放流 總量 (m³)
1.14	17.3	7.5	<2.5	ND (<4.3)	ND (<0.04)	ND (<0.0007)	0.0006	2,070
2.19	16.0	7.1	<2.5	12.8	ND (<0.05)	ND (<0.0007)	0.0002	521
3								
4								
5								
6								
7.30	29.8	7.5	8.7	11.6	0.26	ND (<0.003)	0.0011	542
8.5	30.9	8.4	14.4	11.9	0.21	0.014	0.0004	4,371
9.5	29.9	7.4	6.2	17.1	0.15	ND (<0.003)	0.0004	3,431
10.14	24.2	6.6	<2.5	ND (<4.4)	ND (<0.05)	ND (<0.003)	0.0002	5,267(註 3)
11								
12.5	18.4	8.0	23.1	6.2	0.31	ND (<0.003)	ND (<0.0002)	3,342
管制標準	註1	6.0~9.0	30	100	1.0	0.03	0.005	

註 1:水溫排放標準 5~9 月 38℃以下,10 月~翌年 4 月 35℃以下。

註 2:3、4、5、6、11 月份飛灰水洗廠無運轉,無放流水量及檢測數據。

註 3:10 月放流水量包含飛灰水洗廠 4,074 m^3 及污水場再利用水放流 1,193 m^3 。

表參之五(四) 103 年地下水水質檢測分析結果一覽表

測站 名稱	採様日期	水位 (m)	水溫 (°C)	рН	導電度 (μmho/cm)	氨氮 (mg/L)	氯鹽 (mg/L)	化學需氧量 COD(mg/L)	總有機碳 TOC(mg/L)	銅 (mg/L)	鉛 (mg/L)	鉻 (mg/L)	砷 (mg/L)	採様 單位	檢測 單位
廠區	2.11	4.850	14.1	6.9	1490	5.64	349	46.3	5.7	ND(<0.01)	ND(<0.01)	ND(<0.02)	0.0022	台旭環 境科技	台旭環 境科技
周界	2.11	5.426	14.4	7.4	1020	7.47	91.7	28.7	6.1	ND(<0.01)	ND(<0.01)	ND(<0.02)	0.0275	台旭環 境科技	台旭環 境科技
廠區	5.6	4.650	22.6	6.8	1660	4.85	408	19.0	4.8	ND(<0.03)	ND(<0.05)	ND(<0.02)	0.0063	台旭環 境科技	台旭環 境科技
周界	5.6	5.450	22.7	7.3	1150	11.5	153	35.2	9.8	ND(<0.03)	ND(<0.05)	ND(<0.02)	0.0371	台旭環 境科技	台旭環 境科技
廠區	8.5	4.420	28.0	6.6	1940	5.51	515	35.5	5.5	ND(<0.03)	ND(<0.05)	ND(<0.02)	0.0026	台旭環 境科技	台旭環 境科技
周界	8.5	5.470	25.6	7.2	1170	12.3	187	78.9	9.1	ND(<0.03)	ND(<0.05)	ND(<0.02)	0.0441	台旭環 境科技	台旭環 境科技
廠區	10.07	4.570	24.1	6.0	1790	5.39	363	30.5	7.0	ND(<0.03)	ND(<0.05)	ND(<0.02)	0.0055	台旭環 境科技	台旭環 境科技
周界	10.07	5.440	24.3	6.9	1130	12.5	202	39.0	9.0	ND(<0.03)	ND(<0.05)	ND(<0.02)	0.0574	台旭環 境科技	台旭環 境科技
地下水污 染管制標 準		_	_	_	_	_	_	_	_	10	0.5	0.5	0.5	_	_

表參之五(五)1103年飛灰穩定化物重金屬及戴奧辛檢測結果表

- 10 9 0	<u> </u>	, 1 100	1 7102	ノヘイベンへ	10477	三 亚 冯	70 HA 7	1 1/1/1/1/	M407	C-1/C
檢驗項目 (註 1) 採樣日期 (註 2)	總鉛 (mg/L)	總鎘 (mg/L)	總銅 (mg/L)	總鉻 (mg/L)	六價鉻 (mg/L)	總砷 (mg/L)	總汞 (mg/L)	總鋇 (mg/L)	總硒 (mg/L)	戴奥辛及 呋喃 (ng I-TEQ/g)
1.6	3.74	ND (<0.001)	0.024	0.01	< 0.010	ND (<0.006)	0.0004	1.6	0.013	-
1.17	0.051	0.007	ND (<0.013)	ND (0.020)	< 0.020	< 0.001	ND (<0.0003)	2.90	0.008	-
2.10	0.019	ND (<0.001)	0.006	ND (<0.005)	< 0.005	ND (<0.006)	0.0010	2.55	0.014	0.267
2.17	ND (<0.050)	0.007	ND (<0.013)	ND (0.022)	< 0.022	0.002	0.0018	2.41	0.008	-
3.6	0.437	0.006	0.008	ND (<0.005)	< 0.005	ND (<0.006)	ND (<0.000	1.5	0.007	-
3.14	ND (<0.050)	ND (<0.004)	ND (<0.013)	ND(0.02 2)	< 0.022	< 0.001	0.005	3.73	ND(<0.0 07)	-
4.2	ND (<0.050)	ND (<0.004)	ND (<0.013)	ND(0.02 2)	< 0.022	0.001	ND (<0.0003)	2.13	0.022	-
4.7	0.656	ND (<0.001)	0.040	0.126	<0.126	ND (<0.029)	0.0003	1.54	ND (<0.046)	0.312
5.6	0.044	ND (<0.001)	0.029	ND (<0.005)	< 0.005	ND (<0.029)	0.0004	0.861	ND (<0.046)	-
5.15	0.100	0.005	ND (<0.013)	ND(0.02 2)	< 0.022	< 0.001	ND (<0.000	3.01	0.010	-
6.5	0.070	ND (<0.001)	0.036	ND (<0.005)	< 0.005	ND (<0.029)	ND (<0.000	1.12	ND (<0.046)	0.402
6.16	0.061	ND (<0.004)	ND (<0.013)	ND (<0.022)	< 0.022	0.003	ND (<0.000	1.28	ND (<0.007)	-
7.7	1.36	ND (<0.001)	0.049	0.009	< 0.009	ND (<0.029)	0.0003	1.88	ND (<0.046)	-
7.15	ND (<0.050)	ND (<0.004)	ND (<0.013)	ND (<0.022)	< 0.022	< 0.001	0.0023	2.64	ND(<0.0 07)	-
8.5	2.02	ND (<0.001)	0.055	0.036	< 0.036	ND (<0.029)	0.0005	2.42	ND (<0.046)	0.368
8.6	0.079	ND (<0.004)	ND (<0.013)	ND (<0.022)	< 0.022	< 0.001	0.0008	2.84	ND (<0.007)	-
9.5	3.53	ND (<0.001)	0.051	0.083	< 0.083	ND (<0.029)	0.0009	1.29	ND (<0.046)	-
9.17	0.080	ND (<0.004)	ND (<0.013)	ND (<0.022)	< 0.022	0.001	0.0006	3.34	ND (<0.007)	
11.24	0.250	ND (<0.004)	ND (<0.013)	ND (0.022)	< 0.022	0.001	0.0014	2.46	ND (<0.007)	
11.28	0.512	ND (<0.001)	0.030	ND (<0.005)	< 0.005	ND (<0.029)	0.0006	1.68	ND (<0.046)	
12.15	0.056	< 0.010	0.055	ND (<0.022)	< 0.022	ND (<0.0003)	0.0009	1.70	ND (<0.007)	
12.27	0.568	ND (<0.001)	0.029	0.129	<0.129	ND (<0.029)	ND (<0.0003)	0.623	ND (<0.046)	0.752
溶出試驗標準	5.0	1.0	15.0	5.0	2.5	5.0	0.2	100	1.0	1.0
# 1 . 測伯 光 小 5	ヘレロコニケ	ンナ 1日 XIII A級	PR [Z [N]]) (< * * *)	表示 . 泪	川伯ナルカ	いしけけ 総合す	可紀 出一些	2011年日117	< * * * * *

註1:測值若小於MDL方法偵測極限以ND(<**)表示;測值若小於QDL檢量線第1點測值則以<**表示。

註2: 焚化灰渣溶出試驗之檢測頻率,應符合96年5月28日行政院環境保護署環署廢字第0960039124號令修正

發布之「一般廢棄物回收清除處理辦法」第27條「飛灰經處理後之衍生物應每批進行戴奧辛總毒性當量及重金屬毒性特性溶出程序檢測一次」及「底渣除再利用外,進行最終處置時,應每季進行戴奧辛總毒性當量及重金屬毒性特性溶出程序檢測一次」之規定。

註3:因本廠歲修,10月份飛灰穩定化物無操作。

表參之五(五)2 103年飛灰水洗穩定化灰重金屬及戴奧辛檢測結果表

	` '	'							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
檢驗項目 (註 1) 採樣日期 (註 2)	總鉛 (mg/L)	總鎘 (mg/L)	總銅 (mg/L)	總鉻 (mg/L)	六價鉻 (mg/L)	總砷 (mg/L)	總汞 (mg/L)	總鋇 (mg/L)	總硒 (mg/L)	戴奥辛及 呋喃 (ng I-TEQ/g)
1.14	3.30	ND (<0.006)	0.060	0.046	< 0.046	ND (<0.006)	ND (<0.0004)	0.798	0.014	-
1.14	0.044	0.008	ND (<0.013)	ND (<0.020)	ND (<0.01)	0.002	ND (<0.0003)	0.701	ND (<0.007)	-
2.12	ND (<0.050)	0.010	ND (<0.013)	ND (<0.022)	< 0.022	0.001	0.0039	0.537	ND (<0.007)	-
2.19	0.026	0.105	0.061	0.077	0.06	ND (<0.006)	ND (<0.0003	0.578	ND (<0.007)	0.038
3										
4										
5										
6										
7.17	0.091	ND (<0.004)	ND (<0.013)	0.428	0.22	< 0.001	0.0037	0.377	ND (<0.007)	-
7.30	1.98	ND (<0.001)	0.055	0.149	< 0.149	ND (<0.029)	0.0008	0.378	ND (<0.046)	0.634
8.5	2.16	ND (<0.001)	0.046	0.256	< 0.256	ND (<0.029)	0.0006	0.970	ND (<0.046)	0.916
8.12	0.887	ND (<0.004)	ND (<0.013)	0.376	0.27	0.001	0.0018	0.641	ND (<0.007)	_
9.11	1.01	ND (<0.004)	ND (<0.013)	0.144	ND (<0.01)	ND (<0.0003)	0.0010	0.956	ND (<0.007)	
10.6	4.82	ND (<0.001)	0.052	0.155	< 0.155	ND (<0.029)	0.0077	0.546	ND (<0.046)	0.518
10.9	1.50	ND (<0.004)	0.033	0.103	< 0.103	ND (<0.0003	0.0012	0.928	ND (<0.007)	
11										
12.5	0.453	ND (<0.001)	0.028	0.276	0.26	ND (<0.029)	0.0068	0.471	ND (<0.046)	0.926
12.11	1.6	ND (<0.004)	< 0.030	1.01	<1.01	ND (<0.0003)	0.0259	1.35	ND (<0.007)	
溶出試驗標準	5.0	1.0	15.0	5.0	2.5	5.0	0.2	100	1.0	1.0

註1:測值若小於MDL方法偵測極限以ND (<**)表示;測值若小於QDL檢量線第1點測值則以<**表示。

註2: 焚化灰渣溶出試驗之檢測頻率,應符合96年5月28日行政院環境保護署環署廢字第0960039124號令修正發布之「一般廢棄物回收清除處理辦法」第27條「飛灰經處理後之衍生物應每批進行戴奧辛總毒性當量及重金屬毒性特性溶出程序檢測一次」及「底渣除再利用外,進行最終處置時,應每季進行戴奧辛總毒性當量及重金屬毒性特性溶出程序檢測一次」之規定。

註 3:3、4、5、6、11 月份飛灰水洗廠無運轉,無檢測數據。

表參之五(六) 103年底渣重金屬及戴奥辛檢測結果表

檢驗項目 (註 1) 採樣日期 (註 2)	總鉛 (mg/L)	總編 (mg/L)	總銅 (mg/L)	總鉻 (mg/L)	六價鉻 (mg/L)	總砷 (mg/L)	總汞 (mg/L)	總鋇 (mg/L)	總硒 (mg/L)	戴奥辛及 呋喃 (ng I-TEQ/g)	灼燒 減量 (%)
1.6	0.094	ND (<0.001)	0.049	0.222	0.22	ND (<0.006)	ND (<0.0004)	4.19	ND (<0.006)	-	1.5
2.10	0.288	ND (<0.001)	0.046	0.568	0.55	ND (<0.006)	ND (<0.0003)	4.06	ND (<0.007)	0.012	1.5
3.6	0.329	0.029	0.041	1.9	1.87	ND (<0.006)	ND (<0.0003	2.00	0.008	-	2.4
4.7	0.183	ND (<0.001)	0.097	0.197	0.19	ND (<0.029)	0.0003	3.21	ND (<0.046)	0.027	1.8
5.6	0.166	ND (<0.001)	0.049	1.19	1.06	ND (<0.029)	ND (<0.0003	2.76	ND (<0.046)		1.8
6.5	0.193	ND (<0.001)	0.045	0.095	0.09	ND (<0.029)	ND (<0.0003	4.49	ND (<0.046)	0.118	1.6
7.7	0.128	ND (<0.001)	0.062	0.320	0.30	ND (<0.029)	0.0006	1.90	ND (<0.046)		0.6
8.5	0.158	ND (<0.001)	0.045	0.154	0.15	ND (<0.029)	ND (<0.0003)	5.05	ND (<0.046)	0.019	2.3
9.5	0.284	ND (<0.001)	0.060	2.12	2.00	ND (<0.029)	0.0004	1.76	0.063		1.6
10.6	ND (<0.015)	0.006	0.062	1.37	1.05	0.057	ND (<0.0003)	0.662	ND (<0.046)	<0.001	1.7
11.28	0.160	ND (<0.001)	0.086	1.42	1.34	ND (<0.029)	0.0005	2.30	ND (<0.046)		1.9
12.5	0.246	ND (<0.001)	0.055	1.05	1.00	ND (<0.029)	ND (<0.0003)	3.10	ND (<0.046)	0.002	2.5
溶出試驗標準	5.0	1.0	15.0	5.0	2.5	5.0	0.2	100	1.0	1.0	5.0

註1:測值若小於MDL方法偵測極限以ND(<**)表示;測值若小於QDL檢量線第1點測值則以<**表示。

註2: 焚化灰渣溶出試驗之檢測頻率,應符合96年5月28日行政院環境保護署環署廢字第0960039124號令修正發布之「一般廢棄物回收清除處理辦法」第27條「飛灰經處理後之衍生物應每批進行戴奧辛總毒性當量及重金屬毒性特性溶出程序檢測一次」及「底渣除再利用外,進行最終處置時,應每季進行戴奧辛總毒性當量及重金屬毒性特性溶出程序檢測一次」之規定。

表參之五(七)1 承德空氣品質監測站 103 年空氣品質監測結果統計表(註 1)

項目(註 2)		氧化矿			〔氧化物			氧化			臭 氧			-氧化码			終浮微制			浮微粒	
	S	O_2 (ppl	<u>)</u>	N	$O_X(pp)$	b)	N	O_2 (pp	b)		O_3 (ppb)	C	O (ppn	1)	PM	[₁₀ (μg/	m³)	PM	[_{2.5} (μg/	
月份	最大值	最小值	平均值	最大值	最小值	平均值	最大值	最小 值	平均值	最大 值	最小值	平均值	最大 值	最小值	平均值	最大值	最小值	平均值	最大值	最小值	平均 <u>值</u>
1 月	9.58 (1.4)	0.39 (1.11)	3.59	116.48 (1.2)	51.32 (1.31)	79.05	52.97 (1.2)	23.66 (1.10)	34.09	30.6 (1.5)	10.2 (1.3)	21.12	2.04 (1.18)	0.48 (1.10)	1.14	127.39 (1.4)	20.17 (1.11)	54.08	78.42 (1.04)	8.39 (1.23)	28.66
2 月	7.32 (2.26)	2.25 (2.23)	3.68	152.12 (2.12)	27.08 (2.4)	69.41	46.27 (2.17)	13.18 (2.4)	28.76	34.86 (2.4)	1.7 (2.12)	17.33	1.68 (2.12)	0.48 (2.4)	1.00	89.05 (2.25)	10.59 (2.9)	34.94	46.13 (2.25)	5.91 (2.09)	17.81
3 月	7.72 (3.26)	2.21 (3.5)	4.30	104.48 (3.17)	36.08 (3.23)	68.49	52.04 (3.17)	16.65 (3.23)	32.42	39.35 (3.30)	5.41 (3.12)	21.88	1.49 (3.13)	0.29 (3.22)	1.04	84.42 (3.30)	15.26 (3.7)	50.06	46.63 (3.01)	6.43 (3.07)	25.44
4 月	5.64 (4.12)	2.64 (4.14)	3.97	98.43 (4.3)	39.64 (4.27)	58.39	45.04 (4.7)	23.97 (4.15)	31.21	46.87 (4.06)	9.81 (4.03)	28.86	1.86 (4.03)	0.85 (4.15)	1.21	65.17 (4.16)	20.42 (4.26)	45.02	37.96 (4.19)	9.29 (4.26)	23.47
5 月	6.17 (5.25)	1.16 (5.24)	4.02	95.7 (5.22)	37.61 (5.3)	66.43	45.49 (5.22)	20.01 (5.18)	31.79	50.8 (5.3)	8.06 (5.19)	21.88	1.8 (5.29)	0.61 (5.18)	1.22	66.79 (5.16)	23.04 (5.24)	36.26	43.70 (5.16)	10.63 (5.19)	18.59
6月	9.04 (6.28)	2.82 (6.8)	4.98	91.02 (6.6)	40.63 (6.2)	56.92	42.17 (6.6)	19.39 (6.12)	27.38	37.55 (6.13)	11.83 (6.7)	17.79	1.88 (6.6)	0.85 (6.13)	1.23	51.15 (6.13)	16.21 (6.10)	34.19	29.83 (6.13)	5.96	16.74
7 月	8.29 (7.11)	2.75 (7.8)	5.40	72.71 (7.1)	36.6 (7.20)	51.93	34.3 (7.10)	10.47 (7.22)	23.43	26 (7.6)	10.89 (7.17)	17.43	1.54 (7.1)	0.67 (7.22)	1.06	48.07 (7.9)	12.62 (7.23)	32.03	27.00 (7.10)	6.22 (7.21)	13.84
8月	7.46 (8.12)	0.67 (8.3)	3.99	78.59 (8.20)	35.78 (8.9)	54.06	36.89 (8.19)	19.53 (8.26)	28.30	37.61 (8.1)	12.71 (8.26)	20.75	1.46 (8.20)	0.57 (8.8)	1.00	50.67 (8.1)	22.5 (8.26)	35.12	27.79 (8.25)	8.42 (8.26)	17.29
9月	7.85 (9.17)	1.24 (9.21)	3.98	82.98 (9.24)	28.87 (9.21)	53.68	44.41 (9.23)	13.83 (9.21)	26.42	34.16 (9.29)	12.05 (9.24)	20.81	1.62 (9.24)	0.33 (9.21)	0.92	56.26 (9.29)	17.67 (9.6)	35.06	30.25 (9.29)	5.33 (9.21)	17.17
10 月	5.21 (9.16)	2.4 (9.30)	3.64	91.64 (9.13)	32.87 (9.11)	62.43	48.22 (9.15)	16.62 (9.10)	31.01	41.56 (9.15)	16.81	27.91	1.52 (9.13)	0.57 (9.10)	1.03	85.5 (9.14)	13.63 (9.25)	44.76	42.13	7.96 (10.23)	20.25
11 月	4.93	1.18 (11.23)	2.80	92.39	41.67 (11.30)	70.69	45.95 (11.25)	23.52	31.85	30.39	11.55 (11.28)	21.68	1.79 (11.28)	0.86	1.23	71.35 (11.13)	13.74	35.42	34.21 (11.13)	6.71 (11.23)	16.28
12 月	6.32 (12.23)	1.53	3.88	120.35 (12.31)	52.18	79.44	44.36 (12.31)	21.66	31.58	28.45	12.76 (12.11)	20.91	1.83 (12.31)	0.75	1.16	91.86 (12.16)	24.17	56.88	49.74	10.04 (12.11)	22.60
全年最大、最小值、平均值	9.58 (1.04)	0.39 (1.11)	4.02	152.12 (2.12)	27.08 (2.04)	64.24	52.97 (1.02)	10.47 (7.22)	29.85	50.8 (5.3)	1.7 (2.12)	21.53	2.04 (1.18)	0.29 (3.22)	1.10	127.39 (1.04)	10.59 (2.09)	41.15	78.42 (1.04)	5.33 (9.21)	19.85
空氣品質標準 註1:資料來源:臺北市環		100			_			250			120	-		35			125			-	

註 1:資料來源:臺北市環保局技術室網站。測站地點:承德監測站(地址:臺北市承德路、中正路口)。

註 2:表單監測數值為連續監測平均值, "*"表無效值 (測站搬遷、檢修或儀器故障、停電);表格 ()括弧所示為污染物最大、最小濃度發生日期。統計資料自 103 年 1 月 1 日至 103 年 12 月 31 日止,期間臭氧污染物濃度 1 小時值超過 0.12ppm 之次數共 0 次,8 小時平均值超過 0.06ppm 之次數共 0 次;期間懸浮微粒 (PM₁₀)污染物濃度日平均值超過 125 μ g/m³之次數共 0 次。

註 3:資料來源:行政院環境保護署網站。測站地點:士林監測站(地址:臺北市北投區文林北路 155 號)。

表參之五(七)2 大直空氣品質監測站 103 年空氣品質監測結果統計表

項目(註 2)	=	二氧化矿	<u></u>	委	氧化物	勿		二氧化氢	Į.		臭 氧		_	-氧化码	 炭	長	&浮微#	位。	細懸	浮微粒	(註3)
	S	O_2 (ppt)	N	$O_X(pp)$	b)		O_2 (pp		(O_3 (ppb)		O (ppn		PM	$I_{10} (\mu g/1)$	m ³)	PM	_{2.5} (µg/1	
月份	最大值	最小值	平均值	最大值	最小值	平均值	最大值	最小值	平均值	最大值	最小值	平均值	最大值	最小值	平均值	最大值	最小值	平均值	最大值	最小值	平均 <u>值</u>
1 月	9.66 (1.4)	1.75 (1.11)	3.92	41.26 (1.24)	9.78 (1.6)	20.13	29.28 (1.24)	7.7 (1.6)	14.81	40.6 (1.18)	14.35 (1.3)	26.40	1.24 (1.2)	0.45 (1.15)	0.66	173.12 (1.21)		67.84	65.08 (1.04)	10.96 (1.23)	26.20
2 月	4.71 (2.26)	1.8 (2.7)	2.76	79.2 (2.12)	8.94 (2.10)	27.96	35.83 (2.12)	6.56 (2.10)	19.59	35.85 (2.20)	3.53 (2.12)	21.40	1.37 (2.12)	0.41 (2.10)	0.69	95.91 (2.25)	16.93 (2.5)	47.89	46.82 (2.25)	7.21 (2.09)	19.18
3 月	5.33 (4.18)	0.58 (3.9)	2.40	44.1 (3.12)	10.8 (3.23)	22.97	33.93 (3.8)	8.96 (3.23)	18.76	46.82 (3.30)	7.78 (3.12)	28.53	1.19 (3.17)	0.35 (3.21)	0.68	118.1 (3.30)	19.54 (3.7)	68.16	44.50 (3.17)	8.05 (3.07)	25.11
4 月	4.31 (4.21)	1.08 (4.14)	2.36	34.86 (4.03)	9.9 (4.14)	18.53	28.34 (4.3)	8.67 (4.14)	16.02	53.56 (4.06)	13.03 (4.3)	34.69	1.02 (4.07)	0.41 (4.29)	0.67	90.22 (4.19)	27.09 (4.26)	59.57	36.25 (4.19)	12.17 (4.26)	23.48
5 月	3.51 (5.10)	1.03 (5.5)	2.20	48.1 (5.1)	9.8 (5.3)	24.61	33.84 (5.1)	8.52 (5.3)	19.15	52.98 (5.3)	5.38 (5.19)	25.03	1.1 (5.22)	0.34 (5.5)	0.75	91.84 (5.16)	17.08 (5.24)	45.12	41.83 (5.28)	11.92 (5.24)	20.94
6 月	5.96 (6.28)	1 (6.10)	2.41	30.14 (6.6)	11.32 (6.12)	21.33	24.77 (6.6)	6.45 (6.12)	15.76	41.37 (6.13)	12.93	21.25	0.98 (6.7)	0.53 (6.12)	0.77	72.89 (6.28)	11.46 (6.10)	42.60	31.78 (6.13)	6.59 (6.10)	18.18
7 月	4.85 (7.3)	0.76 (7.17)	2.69	27.41 (7.1)	12.71 (7.17)	20.16	19.67 (7.10)	5.27 (7.17)	13.62	31.97 (7.5)	8.6 (7.17)	20.01	0.89 (7.10)	0.47 (7.17)	0.68	63.14 (7.10)	18.13 (7.23)	40.39	23.33 (7.10)	7.65 (7.22)	14.63
8月	4.42 (8.4)	0.62 (8.29)	2.54	30.95 (8.19)	13.47 (8.6)	20.32	22.4 (8.19)	8.16 (8.6)	14.86	32.25 (8.24)	10.82 (8.5)	21.21	0.9 (8.19)	0.54 (8.6)	0.71	60.88 (8.2)	24.46 (8.13)	41.72	28.79 (8.01)	10.04 (8.26)	17.61
9月	5 (9.25)	0.28 (9.21)	2.06	31.52 (9.24)	8.42 (9.20)	17.83	24.81 (9.23)	4.59 (9.6)	13.48	36.65 (9.16)	11.64 (9.6)	21.95	0.93 (9.23)	0.46 (9.21)	0.66	65.21 (9.23)	15.83 (9.6)	38.68	31.25 (9.29)	6.50 (9.21)	17.20
10 月	3.53 (10.22)	0.63	1.67	32.05	6.62 (10.11)	16.22	27.59	4.33 (10.11)	13.23	54.99 (10.16)	14.78	35.63	0.93 (10.22)	0.37	0.57	108.87 (10.15)	25.02	58.66	39.50 (10.15)	10.42	20.60
11 月	4.7 (11.29)	1.36 (11.9)	2.84	34.34	13.06 (11.23)	21.92	26.80	10.19 (11.23)	17.68	43.11 (11.17)	17.03	30.68	0.96	0.55 (11.23)	0.71	88.52 (11.13)	25.39	47.69	35.29 (11.13)	7.96	17.04
12 月	7.26 (12.16)	1.93	3.83	55.42 (12.19)	14.63	26.34	33.1	11.98 (12.09)	20.10	40.1 (12.25)	13.65	27.59	1.24 (12.19)	0.35	0.77	118.1 (12.16)	31.66	68.77	36.33 (12.25)	11.08	22.90
全年最大、最小值、平均值	9.66 (1.04)	0.28 (9.21)	2.64	79.2 (2.12)	6.62 (10.11)	21.53	35.83 (2.12)	4.33 (10.11)	16.42	54.99 (10.16)	3.53 (2.12)	26.20	1.37 (2.12)	0.34 (5.5)	0.69	173.12 (1.21)		52.26	65.08	6.5	20.26
空氣品質標準		100			_			250			120	•		35			125				

註 1: 資料來源:臺北市環保局技術室網站。測站地點:大直監測站(地址:臺北市大直街 21 巷 2 號 4 樓)。

註 2:表單監測數值為連續監測平均值, "*"表無效值 (測站搬遷、檢修或儀器故障、停電);表格 ()括弧所示為污染物最大、最小濃度發生日期。統計資料自 103 年 1 月 1 日至 103 年 12 月 31 日止,期間臭氧污染物濃度 1 小時值超過 0.12ppm 之次數共 0 次,8 小時平均值超過 0.06ppm 之次數共 0 次;期間懸浮微粒 (PM₁₀) 污染物濃度日平均值超過 125 μ g/m³ 之次數共 0 次。


註 3:資料來源:行政院環境保護署網站。測站地點:中山監測站(地址:臺北市中山區林森北路 511 號)。

肆、敦親睦鄰與回饋設施及景觀維護

- 一、敦親睦鄰回饋社區具體措施
 - (一)臺北市垃圾焚化廠回饋地方自治條例第3條處理每1公噸垃圾提 列回饋地方經費新臺幣200元(101年6月8日修正公布)。
- (二)本廠目前為國內最大型之都市垃圾焚化爐,除負責處理全市半數 以上之家戶垃圾外,更富有教育民眾之使命,本廠接待參觀民眾 流程如圖伍之一所示,103年參觀本廠人數統計如表肆之一(三)。
- (三)本廠設置能源回饋設施(溫水游泳池)、主題館、運動公園、綠化步道及煙囪觀景平台與旋轉餐廳;另結合關渡平原、淡水一帶景色,提供一個全方位的休憩地供民眾假日之去處。103年回饋設施溫水游泳池使用人數統計表如表肆之一(一)。主題館、戶外設施使用人數統計如表肆之一(二)。

二、景觀維護

本廠面積 10.64 公頃,目前廠區分為廠房區、管理大樓區及洲美運動公園回饋設施三大區。廠房區主要設施為焚化廠廠房、地磅室、警衛室、煙囪等,並於煙囪上設有景觀台及旋轉餐廳;管理大樓主要有行政大樓、值班宿舍、停車場等設施;洲美運動公園回饋設施有游泳池、主題館、運動公園等供民眾使用,予人清新觀感,一反以往垃圾處理場所環境不佳景象,有助於提昇焚化廠形象與政府環保政策之推動。



(以上參訪時間約30~40分鐘) (以上參訪時間約40~60分鐘)

圖肆之一 公眾服務組接待來廠參觀民眾流程圖

表肆之一(一) 103 年回饋設施溫水游泳池使用人數統計表

月份	免票。	人數	全票	全票人數		人數	敬老 人事		合計(註 1)		當月每日 平均人次	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
總計	119,650	112,284	1,411	921	2,117	872	53	22	123,231	114,099	-	-
1 月	8,235	8,051	55	73	60	26	1	1	8,351	8,151	348	340
2 月	6,399	6,233	39	46	36	17	1	0	6,475	6,296	324	315
3 月	6,972	6,898	61	48	144	129	0	0	7,177	7,075	276	272
4 月	8,392	8,305	92	79	108	99	1	2	8,593	8,485	331	354
5 月	10,341	9,490	111	88	230	65	9	2	10,691	9,645	396	357
6 月	11,152	10,377	198	138	140	98	9	0	11,499	10,613	460	425
7 月	14,135	13,087	363	158	492	197	11	2	15,001	13,444	556	498
8 月	14,655	13,542	306	146	347	148	14	5	15,322	13,841	567	513
9 月	11,438	10,670	94	77	413	60	2	0	11,947	10,807	498	450
10 月	10,011	9,169	45	46	141	16	1	3	10,198	9,234	392	355
11 月	9,525	8,786	34	14	5	14	4	5	9,568	8,819	368	359
12 月	8,395	7,676	13	8	1	3	0	2	8,409	7,689	323	295

註1:每週一及春節、端午節、中秋節為例行休館日停止開放。

表肆之一(二) 103年回饋設施其他設施使用人數統計表

月份	K	書	健身	身房	健身	身房	交言	宜廳	オ	藝	地-	下停	籃玩	核場	網玉	求場	合	計	毎日	3平
	中	Ü	(-	-)	(=	<u>-</u>)			教	室	車	場							均力	人數
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
總計	6692	4171	16286	8284	16463	12762	786	799	163	197	26095	21797	4034	2559	2667	2171	73186	52740	-	-
1 月	308	294	1059	1032	1136	1053	111	111	15	15	1795	1719	291	290	251	247	4966	4761	207	198
2 月	185	173	745	723	913	904	31	31	15	15	1594	1585	109	108	109	106	3701	3645	185	187
3 月	291	310	1202	1017	1178	1126	33	42	15	25	1729	1687	284	231	225	209	4957	4647	191	179
4 月	308	321	1066	1025	1051	1013	37	43	63	87	1783	1729	291	191	306	297	4905	4706	204	196
5 月	572	312	1219	750	1473	895	81	82	15	15	2447	2068	266	194	274	271	6347	4587	235	180
6 月	606	376	1327	860	1478	1296	41	41	10	10	2554	2086	203	163	167	151	6386	4983	255	199
7 月	874	471	1681	891	2091	1512	156	155	20	20	2930	2419	214	211	269	244	8235	5923	305	219
8 月	1017	510	1708	838	1777	1286	161	159	10	10	2864	2264	191	188	188	193	7916	5448	293	202
9 月	758	406	1805	385	1505	982	30	30	0	0	2226	1713	707	82	227	116	7258	3714	302	155
10 月	684	339	1765	284	1507	976	30	30	0	0	2121	1641	487	229	234	83	6828	3582	263	138
11 月	560	314	1474	235	1251	934	40	40	0	0	2055	1484	486	354	213	141	6079	3502	234	135
12 月	529	345	1235	244	1103	785	35	35	0	0	1997	1402	505	318	204	113	5608	3242	216	125

表肆之一(三) 103 年來賓參觀統計表

月 份	學術	學術團體		團體	小	計	觀景台及		
	(含草	學生)					旋轉	餐廳	
	男	女	男	女	男	女	男	女	
合計	2,269	1,883	2,048	1,702	4,317	3,585	35,116	30,771	
1 月	108	103	226	220	334	323	2,807	2,431	
2 月	81	79	28	24	109	103	2,526	2,248	
3 月	88	79	142	128	230	207	3,549	3,125	
4 月	835	819	76	54	911	873	4,418	4,007	
5 月	386	227	306	265	692	492	3,998	3,754	
6 月	188	161	318	243	506	404	3,715	3,141	
7 月	195	118	442	344	637	462	3,836	3,193	
8 月	132	102	165	122	297	224	2,504	2,119	
9 月	171	133	148	163	319	296	2,792	2,163	
10 月	9	4	0	0	9	4	1,628	1,429	
11 月	0	0	0	0	0	0	1,027	1,159	
12 月	76	58	197	139	273	197	2,316	2,002	

伍、結論及建議或其他事項

本廠以處理臺北市之家戶垃圾及一般事業廢棄物,並承臺北市政 府環境保護局之監督,積極建立環境管理系統,達到有效管理運轉與 維護市民健康,保護環境之目的。

- 一、自90年起配合本府民政局辦理「中元普渡祭典集中焚燒金銀紙錢計畫」,以供本市各寺廟及團體單位免費集中焚燒金銀紙錢。103年 1~12 月常態化及中元普渡集中焚燒金銀紙錢共 1198 車次約549.72 公噸。103年常態化集中焚燒金銀紙進廠統計表如表伍之一。
- 二、本廠有關民眾抱怨等自 97 年 11 月起併入臺北市民熱線 1999 追蹤 處理。103 年度 11~12 月民眾陳情反映事項及處理情形彙整表如 附錄一。
- 三、自95年5月起部分生廚餘運至貯坑暫存,本廠依標準作業程序執 行翻堆作業至半熟化後,將半成品外運至堆肥廠繼續後續作業, 本年度廚餘進廠量如表伍之二。

表伍之一:103年常態化集中焚燒金銀紙錢進廠統計總表

月份	進廠車次	進廠重量(公噸)
1 月	61	47.35
2 月	79	31.71
3 月	92	81.51
4 月	100	41.12
5 月	59	21.38
6 月	55	21.35
7 月	87	26.41
8 月	610	259.34
9 月	53	19.45
10 月	1	0.01
11 月	1	0.09
12 月	0	0
總計	1198	549.72

表伍之二:103年廚餘進廠統計總表

月份	進廠車次	進廠重量(噸)
1 月	317	1,476.79
2 月	443	1,817.96
3 月	611	2,638.49
4 月	389	1,997.92
5 月	667	2,870.54
6 月	407	2,158.39
7 月	686	2,917.29
8 月	428	2,041.40
9 月	537	2167.69
10 月	232	907.05
11 月	214	867.14
12 月	267	988.56
總計	5,198	22,849.22

103年11~12月民眾陳情反映事項及處理情形彙整表

陳情日期	陳情摘要	處理情形
103.11.11 103.12.23	廠水療池 事由:上述水療池水溫設定為 35 度,市 民表示應調升至 38 度,如此才可讓民 眾感受到熱水的溫度,敬請相關權責單	1. 您來電反映水療池水溫過低一節,經本廠查訪鄰近士林運動中心,其管理人員表示該中心 SPA 池溫度控制範圍為 32℃~34℃,與本廠目前池水溫度控制在 35℃~36℃相較,本廠水溫略高;另詢問行義路溫泉業者 SPA 池水溫亦屬相同範圍,故本廠水療池溫度並無偏低,特此說明。 2. 另本廠水療池並非溫泉療法,而係藉由水流衝擊穴道產生刺激、並利用水壓的高低沖擊,來幫助人體增強新陳代謝的功能,與溫泉療法大有不同,且經查水溫過高常造成人體血管過度擴張,易誘發心血管疾病,惟本廠仍轉知委外廠商應視季節變化及戶外溫度適度調節水溫,以符合大多民眾需求,敬請 諒察。 3. 爾後如有疑問,為爭取時效,請電洽本廠公服小組承辦人:楊士忠(電話:02-28327474),本廠將竭誠儘速為您服務。
103.12.04	間的自行車道有大的裂縫,長約 2M, 寬約 15cm,深約 4cm,騎腳踏車經過 時,腳踏車彈跳的感覺非常不舒服,請 派員將路面填平。為了避免全面封鎖道	1. 來信反映舊雙溪河(五分港溪)自行車道裂縫一節,經查應係地震導致伸縮縫產生裂痕,已委請廠商進行修復,並暫時封閉部分道路分段施工。惟因近期天候狀況不佳,施工期程恐受影響,本廠亦將派員現場督促工程進行,預計12月20日前整修完畢,感謝您關心市政讓本廠有持續進步的空間。 2. 爾後如有疑問,為爭取時效,請電洽本廠公服小組承辦人:楊士忠(電話:02-28327474),本廠將竭誠為您服務。
103.12.18	有蟑螂排泄物及玻璃磁磚碎片,且浴室 牆壁及門有髒污情事,影響市民使用權 益	1. 您來電反映水療池周圍髒污及浴室未清一節,本廠已 責成委外管理廠商於 12 月 20 日悉數清潔完畢,並督促 清潔人員於每日清場時段將上述幾處列為加強重點清 掃乾淨。 2. 爾後如發現髒汙,建議您可向現場服務人員反映,以 俾立即派員清除,感謝您的關心。 3. 爾後如有疑問,為爭取時效,請電洽本廠公服小組承 辦人:楊士忠(電話:02-28327474),本廠將竭誠儘速 為您服務。
103.12.19	北投垃圾焚化廠回饋設施交誼廳使用 須知。1.該須知中第三項,申辦活動間 位須於申請使用日前六日至前三日 (遇休館日提前一日),由負責人或委 代理人至主題館服務台辦理申請, 經審核通過後,以電話通知並錄音 證。此一項目不知是否可以增加 EMAIL 功能? 2.第五項本廳提供使用期間或 遇本府或本廠臨時舉辦活動時,本 可以 也 以 。 以 。 以 。 以 。 以 。 以 。 以 。 以 。 以 。	2. 另本廠配合市政府舉辦活動皆會提前公布訊息並主動告知欲申借交誼廳民眾,若遇市府重大緊急事故或天然災害等臨時徵用作為其他顧及公益權利用途自無法避免,敬請見諒,來信所述相關寶貴意見本廠將俟日後其他租用單位施行狀況再行一併修正,以備完善。感謝您關心市政讓本廠有持續進步空間,爾後如有任何疑問,歡迎電洽本廠承辦人楊士忠,聯絡電話:28360050分機 131

103.12.19	交誼廳場地清潔費 400 元,一樓交誼廳場地清潔費 200 元。因在網站中無二樓交誼廳之圖片,想詢問,一樓以及二樓	1. 來信詢問交誼廳使用疑義一節,本廠交誼廳係位於主題館1樓,依「臺北市市有垃圾處理廠場回饋設施使用管理辦法」附表所訂收費基準,租用者需繳交保證金1000元(活動結束後,憑收據辦理退費),每場次清潔費200元,使用冷氣設備者,每場次加收使用費150元,有關使用規定請詳參附件交誼廳使用須知。 2. 另原位於主題館2樓之交誼廳現已修改為「健身房」,網站上說明部分應係誤植,本廠已修正完畢,感謝您關心市政讓本廠有持續進步空間。 3. 如有任何疑問,歡迎電洽本廠承辦人楊士忠,聯絡電
103.12.22	歲較為年長救生員服務態度不佳,對於 游客無違規情形皆會有胡亂大聲喝斥 情況與未到營業結束時間便有催促上 岸與離開情形	話:28360050 分機 131。 1. 您來電反映游泳館救生員態度不佳一節,查本廠回饋設施游泳館背景嘈雜音響過大,救生員為顧及民眾安全及制止危險行為,偶有大聲警告方式提醒民眾注意,舉凡水池邊奔跑,長泳區停留等危險行為,救生員均應游泳館開放時間均依照臺北市有垃圾處理廠場到清場時段便用管理辦法附表所規定,經查當日並無未到清場時段便催促民眾上岸與離開情形。 2. 另查當日有民眾未戴泳帽蹲在池邊與小孩對話了一段時間,該名救生員為維持泳池秩序防止意外規勸設有足眾時間,該名救生員為維持泳池秩序防止意外规強該名救生員服務態度,若非緊急事故及危險行為應採柔性勸導方式,不便之處,為爭取時效,請電洽本廠公服小組承辦人:楊士忠(電話:02-28327474),本廠將竭誠儘速為您服務。
103.12.23	以透過市民E點通進行線上租借,為什	來電詢問本廠交誼廳可否利用市民E點通進行線上租借一節,本廠為便利民眾申辦,申請單位得於舉辦活動前1日繳交使用費及保證金,若採網路預約易產生無法立即核實登記人相關聯絡資料造成日後爭議及登錄後逾時未繳交費用影響其他使用者權益,現依規定仍請申請單位親赴本廠申辦,至於來電所述相關寶貴意見本廠將即刻研擬修正可行性,以備完善。感謝您關心市政讓本廠有持續進步空間,爾後如有任何疑問,歡迎電洽本廠承辦人楊士忠,聯絡電話:28360050分機131。
103.12.26	市民反映: 地點:北投區洲美運動公園網球場 事由:市民表示上述地點有一邊夜間照 明設備不亮多天,請派員前往修復。 訴求:敬請相關單位派員前往修復處 理。	1. 您來電反映洲美運動公園網球場照明設備不亮一節,經查近來因連日下雨,本廠為顧及使用者安全委請廠商全面檢修保養網球場燈具,已於12月29日全數整修完畢,造成您的不便,敬請諒察。 2. 爾後如有疑問,為爭取時效,請電洽本廠公服小組承辦人:楊士忠(電話:02-28327474),本廠將竭誠儘速為您服務。

103.12.27	民眾建議	1. 來電希望本廠回饋設施增設桌球室一節,因目前尚無
	地點:北投區洲美街 271 號,洲美運動	閒置空間可增設桌球室,敬請 諒察。
	公園。	2. 爾後如有任何疑問,歡迎電洽本廠承辦人楊士忠,聯
	事由:打桌球的民眾不少,因此希望回	絡電話:28360050 分機 131。
	饋設施可以增設桌球室,提供民眾使	
	用。	
	訴求:敬請相關權責單位研擬參酌。	

本廠辦理 103 年 11 月份焚化底渣委託再利用處理現場查核情形:

- 一、本查核計劃係依照「臺北市政府環境保護局焚化底渣再利用委託 處理查核作業程序」辦理查核。
- 二、本局三座焚化廠焚化底渣再利用處理,103年度契約由內湖廠主辦,再利用委託處理廠商為榮寶企業、旭遠科技及永盛開發等公司,契約自103年2月1日起開始執行。
- 三、本次不定期查核係由北投廠主辦,由本局第四科及內湖、木柵、 北投等三廠分別派員組成查核小組,查核再利用處理廠共3廠、 再利用地點1處及加工廠3處,分別為:
 - (一)103年11月7日前往永盛公司處理廠(基隆市七堵區大華二路2-2號),及位於新北市汐止區中興路185之1號一次加工廠尚的企業。
 - (二)103年11月12日前往榮寶公司處理廠(彰化縣線西鄉 慶安南三路18號),位於高雄市大寮區溪寮路26-85號 一次加工廠榮順公司及高雄市鳳山區鳳東六街57號附 近路段施工現場。
 - (三)103年11月13日前往旭遠公司處理廠(臺中市烏日區 溪尾里慶光路69-8號),及位於該廠區附近之隆晟公司 加工廠。
 - (四)查核時,同時辦理再處理廠及加工廠採樣檢測。
 - 四、查核期間再利用處理情形(103.02.01~103.10.31):

(一)永盛公司:

1、處理數量統計如下:

(單位:公頓)

廠別	委託處理量	完成處理量	待處理量
木柵廠	17, 700. 81	17, 700. 81	0
北投廠	2, 410. 76	2, 410. 76	0
合計	20, 111. 57	20, 111. 57 (B)	0

2、再利用產品產出及銷售累計數量統計如下: (單位:公噸)

	資源化產品	鐵金屬	非鐵金屬	未燃物	小計	熟化期失重
產出量 (1)	18, 992. 77	432. 05	59. 92	196. 68	19, 681. 42	430.15 (A) 註1

各項已 出廠累 積量(2)	11, 645. 23	263. 66	17. 58	146. 25	12, 072. 72 (E)	
殿內結餘庫存量(3)	7, 337. 92	168. 39	42. 34	50. 43	7, 599. 08 (F)	
水分失 重量	9. 62	0	0	0	9.62 (D) 註2	

註 1: 熟化期失重量(A) 430.15 公頓 (A=B-C)。 註 2: 水分失重量 (D) 9.62 公頓 (D=C-E-F)。

3、資源化產品流向:

(單位:公頓)

用途		控制性低強 度回填材料	基地及路堤 填築		已銷售尚未 完成再利用 量	累積使用廠商家數
重量	3, 028. 60	5, 787. 24	330.66	9, 146. 50	2, 498. 73	6
佔已 使用 比例	33.11 %	63. 27 %	3. 62 %	100 %	13. 15 %	

註 1. 已銷售尚未再利用量 2, 498. 73 公噸(尚昀 307. 64 公噸、皓盛 2, 191. 09 公噸)。

註 2. 使用廠商:統鑫開發、福添電力、山豬窟掩埋場、華昌營造、玖泰工程及廣進工程。

(二) 榮寶公司:

1、處理數量統計如下:

(單位:公噸)

廠別	委託處理量	完成處理量	待處理量
北投廠	20, 048. 11	19, 412. 59	635. 52
木柵廠	3, 337. 11	496. 91	2, 840. 20
合計	23, 385. 22	19, 909. 50 (B)	3, 475. 72

2、產品產出及銷售累計數量統計如下: (單位:公噸)

	資源化 產品	鐵金屬	非鐵金屬	未燃物	小計	熟化期失 重
產出量 (1)	18, 662. 39	634. 41	54. 54	58. 28	19, 409. 62 (C)	499.88 (A) 註1

各項已出 廠累積量 (2)	13, 735. 46	538. 77	46. 0	55. 10	14, 375. 15 (E)	*未燃物出廠 磅差 0.18 公 頓(F)
廠內結餘 庫存量(3)	4, 716. 28	95. 64	8. 54	3. 18	4, 823. 64	
水分失重 量	210.65	0	0		210.65 (D)註2	

註1:熟化期失重量(A)499.88公噸(A=B-C)。 註2:水分失重量(D)210.65公噸(D=C-E-F)。

3、資源化產品流向:

(單位:公噸)

	級配粒料	控制性低強	基地及路堤	再利用用途	已銷售尚未完	累積使
用途	基層	度回填材料	填築	分類合計	成再利用量	用廠商
						家數
重量	3. 0	7, 497. 33	0	7, 500. 33	6, 235. 13	5
佔已使	0.04 %	99. 96 %		100 %	33. 41%	
用比例	0.04 70	99. 90 70		100 70	00.41/0	

註1:已銷售尚未再利用量6,235.13公噸,為暫存於榮順公司數量。

註 2:使用廠商為:耕旺、川富工程、品冠營造、新宏興營造及尚格營造。

(三)旭遠公司:

1、處理數量統計如下:

(單位:公頓)

廠別	委託處理量	完成處理量	待處理量
內湖廠	13, 230. 43	11, 655. 47	1, 574. 96
北投廠	18, 989. 54	18, 118. 74	870.80
合計	32, 219. 97	29, 774. 21 (B)	2, 445. 76

2. 產品產出及銷售累計數量統計如下: (單位:公噸)

	資源化產品	鐵金屬	非鐵金屬	未燃物	小計	熟化期失 重
產出量 (1)	27, 696. 18	1, 069. 17	4. 03	171.86	28, 941. 24 (C)	832.97 (A) 註1
各項已 出廠累 積量(2)	20, 643. 38	950. 69	1.12	151. 49	21, 746. 68 (E)	
殿內結 餘庫存 量(3)	6, 193. 18	101. 79	2. 26	18.66	6, 315. 89 _(F)	

水分失	859. 62	16. 69	0.65	1 71	878. 67	
重量	000.02	10.00	0.05	1. 11	(D)	

註1:熟化期失重量(A) 832.97 公噸(A=B-C)。 註2:水分失重量(D)878.67 公噸(D=C-E-F)。

3. 資源化產品流向:

(單位:公噸)

用途	級配粒料基	控制性低強	基地及路堤	再利用用途	已銷售尚未	累積使
	層	度回填材料	填築	分類合計	完成再利用	用廠商
					量	家數
重量	0	20, 154. 96	0	20, 154. 96	488. 42	2
佔已 使用 比例	0 %	100 %	0 %	100 %	1.76 %	

註1:已銷售尚未再利用量488.42公噸,為暫存於伍億企業159.77公噸、隆 晟開發229.17公噸數量。

註2:使用廠商為:伍億企業、隆晟開發。

五、再利用產品每 500 公噸作 TCLP 檢測:

- (一)永盛公司:103年10月份檢測共5件(木柵廠),本年 度契約檢測累計共計41件。
- (二)榮寶公司:103年10月份檢測共9件(北投廠8件、木 柵廠1件),本年度契約檢測累計共計39件。
- (三)旭遠公司:103年10月份檢測共6件(內湖廠3件、北投廠3件),本年度契約檢測累計共計54次。
- (四)處理廠各次檢測,均符合環保署 101 年 10 月 17 日修正公告之「垃圾焚化廠焚化底渣再利用管理方式」第二類型品質標準。

六、查核採樣抽驗作業:

- (一)本次查核採樣抽驗各再利用處理廠處理完成之資源化 產品,廠內及再利用地點抽驗採樣結果均符合環保署 101年10月17日修正公告之「垃圾焚化廠焚化底渣再 利用管理方式」之第二類型品質標準。
- (二) 底渣資源化產品抽驗結果如下:

項目	永盛公司		第二類型底渣再
	再處理廠採樣	再利用地點採樣	利用產品標準

		(尚昀)	
總鉛(毫克/公升)	ND(<0.029)	0.018	≤4.0
總鎘(毫克/公升)	ND(<0.001)	0.042	≤ 0.8
總鉻(毫克/公升)	0.58	ND(<0.005)	≤4. 0
總硒(毫克/公升)	ND(<0.046)	ND(<0.046)	≤ 0.8
總銅(毫克/公升)	0.303	0.939	≤12 . 0
總鋇(毫克/公升)	0.546	0.512	≤10.0
六價鉻(毫克/公升)	0.043	< 0.005	≤ 0.20
總砷(毫克/公升)	ND(<0.029)	ND(<0.029)	≤ 0.40
總汞(毫克/公升)	ND(<0.0003)	ND(<0.0003)	≤ 0.016
水溶性氯離子(%)	0.62	0. 26	
戴奥辛 (ngI-TEQ/g)			≤ 0.10

T	榮寶公司		第二類型底渣再
項目	再處理廠採樣	再利用地點採樣	利用產品標準
		(榮順)	
總鉛(毫克/公升)	0.022	ND(<0.015)	≤4. 0
總鎘(毫克/公升)	ND(<0.001)	ND(<0.001)	≤ 0.8
總鉻(毫克/公升)	0.032	0.108	≤4. 0
總硒(毫克/公升)	ND(<0.046)	ND(<0.046)	≤ 0.8
總銅(毫克/公升)	0.610	0. 248	≤ 12. 0
總鋇(毫克/公升)	1.29	0.512	≤10.0
六價鉻(毫克/公升)	ND(<0.01)	0.03	≤ 0.20
總砷(毫克/公升)	ND(<0.046)	ND(<0.046)	≤ 0.40
總汞(毫克/公升)	ND(<0.0003)	ND(<0.0003)	≤ 0.016
水溶性氯離子(%)	0.46	0.35	
戴奥辛 (ngI-TEQ/g)			≤ 0.10

項目	旭遠公司		第二類型底渣再
	再處理廠採樣	再利用地點採樣	利用產品標準
		(隆晟慶光廠)	
總鉛(毫克/公升)	ND(<0.015)	ND(<0.015)	≤ 4. 0
總鎘(毫克/公升)	ND(<0.001)	ND(<0.001)	≤ 0.8
總鉻(毫克/公升)	0.070	0.068	≤4. 0
總硒(毫克/公升)	ND(<0.046)	ND(<0.046)	≤ 0.8
總銅(毫克/公升)	0.346	0.303	≤ 12. 0
總鋇(毫克/公升)	0.760	0.618	≤ 10.0
六價鉻(毫克/公升)	ND(<0.01)	0.02	≤ 0.20

總砷(毫克/公升)	ND(<0.029)	ND(<0.029)	≤ 0.40
總汞(毫克/公升)	ND(<0.0003)	ND(<0.0003)	≤ 0.016
水溶性氯離子(%)	1.66	1.20	
戴奥辛 (ngI-TEQ/g)			≤ 0.10