



**Tarea 1**Revisar estado de Switches






## Tarea 2

Medir distancia con el sensor de ultrasonido HC-SR04





Tarea 3 Encender Leds





**Tarea 4**Mostrar medición

