

Kesme - Yoklama Konuları:

Her porttan birer gelme veya çıkışa bayrak atılır.

Gx0
T0
Px1
T1
Sıralı

Özellik
Sıra

8 satırdan fazlaysa Long jump yapıp saltandınma! farklıdır. Birer tırut alan bitişinde Kesme işlemi yapılmaz

8051 harici Kesme girişlerinde 2 buton bağlanmıştır. INT0 50KHz, P1.0 20KHz'lik dalgalar

$$50\text{KHz}: \frac{1}{50000} = \frac{100000}{50000} = 20\mu$$



$$20\text{KHz}: \frac{1}{20000} = \frac{100000}{20000} = 50\mu$$



IE → 10001111 aktif olur

IE 8Fh değeri koyuyoruz.

SETB PX1 → yüksek öncelikli
MOD 2 kullanacağız