# CODE DES COULEURS DES RÉSISTANCES EN ÉLECTRONIQUE

Ce cours rappelle la méthode pour **déchiffrer les couleurs inscrites sur les résistances**. Ces informations sont volontairement **succinctes** (mais suffisantes) en raison des nombreux cours d'électronique que l'on peut trouver sur Internet.

## **Sommaire**

| Introduction               | 2 |
|----------------------------|---|
| Méthode pour déchiffrer    | 2 |
| 1. Résistances à 4 anneaux |   |
| 2. Résistances à 5 anneaux |   |
| 3. Résistances à 6 anneaux |   |
| Exemples                   | 2 |
| Tableau récapitulatif      |   |
| Astuce                     |   |

#### Introduction

Le plus souvent, la résistance se présente avec des **bagues de couleurs** (anneaux) autour de celle-ci. Chaque couleur correspond à un chiffre. La correspondance entre les chiffres et les couleurs des anneaux constitue ce qu'on appelle le **code des couleurs** et permet de déterminer la valeur d'une résistance ainsi que sa tolérance.



## Méthode pour déchiffrer

Il faut tout d'abord placer la résistance dans le **bon sens**. En général, la résistance possède un **anneau doré** ou **argenté**, qu'il faut placer **à droite**. Dans d'autres cas, c'est l'anneau **le plus large** qu'il faut placer **à droite**.

Il existe **trois types** de résistances : les résistances à 4, 5 et 6 anneaux.

#### 1. Résistances à 4 anneaux

- Les deux premiers anneaux donnent les **chiffres significatifs** (le premier donne la dizaine et le second l'unité).
- Le troisième donne le **multiplicateur** (la puissance de 10 qu'il faut multiplier avec les chiffres significatifs).
- Le quatrième la **tolérance** (les incertitudes sur la valeur réelle de la résistance donnée par le constructeur).

### 2. Résistances à 5 anneaux

- Les trois premiers anneaux donnent les chiffres significatifs.
- Le quatrième donne le **multiplicateur** (la puissance de 10 qu'il faut multiplier avec les chiffres significatifs).
- Le cinquième la **tolérance** (les incertitudes sur la valeur réelle de la résistance donnée par le constructeur).

#### 3. Résistances à 6 anneaux

- Les quatre premiers anneaux ont la même signification que les résistances à 5 anneaux (voir cidessus).
- Le sixième est un **coefficient de température** (variation de la conductivité électrique avec la température).

## **Exemples**



# Exemple 1

Premier chiffre significatif: jaune: 4
Deuxième chiffre significatif: vert: 5

Multiplicateur : orange : 3 Tolérance : dorée : 5 %

Donc la valeur de cette résistance est :  $45 \times 10^3 \Omega \grave{a} 5 \%$  soit  $45 \text{ k}\Omega \grave{a} 5 \%$ .

Voir la correspondance couleur-chiffre dans le tableau récapitulatif.



Premier chiffre significatif : rouge : 2 Deuxième chiffre significatif : violet : 7


Multiplicateur : marron : 1 Tolérance : argent : 10 %

Donc la valeur de cette résistance est :  $27 \times 10^1 \Omega \text{à } 10 \%$  soit **270**  $\Omega \text{à } 10 \%$ .

Pour vous entraîner et évaluer vos connaissances sur le code des couleurs, <u>téléchargez</u> Calcul de Résistances : celui-ci inclut un questionnaire sur le code des couleurs.

# Tableau récapitulatif

Ce tableau, que vous pouvez imprimer, vous permettra d'avoir à portée de main le code des couleurs des résistances, en complément avec **Calcul de Résistances**.



#### **Astuce**

Un moyen mnémotechnique pour se rappeler du code des couleurs est de retenir l'une des deux phrases suivantes :

# <u>Ne Manger Rien Ou Je Vous Brûle Votre Grande Barbe</u>

ou

# <u>Ne Mangez Rien Ou Jeûnez Voilà Bien Votre Grande Bêtise</u>

N : noir (0)
M : marron (1)
R : rouge (2)
O : orange (3)
J : jaune (4)
V : vert (5)
B : bleu (6)
V : violet (7)
G : gris (8)
B : blanc (9)

La place des mots dans la phrase indique le chiffre correspondant à la couleur de l'anneau.