

## INFORME TÉCNICO RIOT GAMES

PROCESO:Sena-001-Tecnico

	1. IDENTIFICACION NIT: 860.005.224-6		
Nro. de hoja de trabajo: 0010	Fecha Mantenimiento: 26-06-2021 Ubicación: clle 71c 91-22		
	2, INFORMACIÓN DEL SERVIDOR		
Tipo:	Rack		
Modelo:	Power Edge R340 Hot Plug   1HD de 1TB   8GB		
Serial:	PE_R6515_13732_SL_1		
	3. INSPECCIÓN		
	J. III. Declor		
	•		

4. Etapas de Mantenimiento Preventivo Software		
Revisión de instalación por setup	Realizado	
Desfragmentación de disco duro	Realizado	
Eliminación de archivos TMP	Realizado	
Liberación de espacio en el disco duro		
Ejecución de/ antivirus	Realizado	
Realizar una copia de seguridad	Realizado	
Limpiar la papelera de reciclaje	Realizado	

4. Etapas de Mantenimiento Preventivo Hardware		
Desmontaje del equipo	Realizado	
limpieza interna con herramientas de aire comprimido <i>y</i> succión.		
Limpieza minuciosa de todos los sistemas de ventilación	Realizado	
Desmontaje de memorias internas, aplicación de limpia contactos.	Realizado	
Aplicaciones de productos antiestáticos en La pe board y tarjetas electrónicas internas.		
Limpieza integral del case <i>y</i> cubiertas plásticas		
Aplicación de espuma a toda la parte externa para evitar \la fácil adherencia del polvo y lograr un brillo reluciente	Realizado	
Limpieza externa del teclado y mouse con aire comprimido y succión, aplicación de espuma.		
Limpieza externa del monitor, aplicación de espuma especial para pantallas.		
Ensamble integral del equipo y ordenamiento de cables de conexión.	Realizado	



6. Descripción del servicio realizad₀			
se solicita cambiar las rutas del iis, dado que el gerente lo solicita en un correo.especificamente de la carpeta raiz, ile:///C:/Useís/Administíadoí/Documents/Pagina_RiotGames.html	realizado ol		
ealizó pruebas luego del cambio de ruta y funciona correctamente "se adjunta imagen"			
	1		

7. Adjuntos fotográficos y demás.





## Firman:

JuanPablace					
Daniel	Felipe	Bautista			
Realizado por: DANIEL BAUT JUAN CORREA		/			
Funcionario que	Recibe :				