DIAGRAMA ELÉCTRICO MOTORES








TABLA DE SIMBOLOGÍA ELÉCTRICA-BRAZO ROBÓTICO 6GDL

NORMAS IEC 60617

SÍMBOLO	IDENTIFICACIÓN	COMPONENTE	FUNCIÓN/ OBSERVACIÓN	CANT.
	M1-M6	Motores paso a paso	Hombro derecho, hombro izquierdo, base, muñeca, giro de muñeca y pinza	6
	Driver I-VI	Driver de motor paso paso a paso	Etapa de potencia y control del motor	6
	-M01-M12, reset, stard, stop	Pulsadores	Mando manual	12
	F1-F2	Final de carrera	Detección de fin de recorrido	2
	SC	Sensor de codo	Detección de fin de posición	1
	SH	Sensor de hombro		1
	SMG	Sensor de muñeca de giro		1
	SM	Sensor de muñeca		1
	PCB1 (Propuesto)	Placa electrónica	Gestión de señales	1
	AC1, AC2	Alimentación CA	Entradas de alimentación indicadas en el plano	1
	Emergency	Z de emergencia	Desenergiza el sistema ante un falló	1
	MCU/PLC, Auto/Manual	Selector	Cambia los mandos	2
	Borneras para poder incorporar un PLC externo			

						SCALE	
						APLICACIONES DE TECNICAS DE CONTROL - ETN 1034	
					DATE	NAME	
				Edit			
				Chec.			
						BRAZO ROBOTICO 6GDL	
				CALLATA BAUTISTA DANIELA JHANIN			
				VILLCA YAPARI GIOVANNI ALEXANDER		DIAGRAMA ELECTRICO	SHEETS 02
1	Semestre II/2026	15/09/26					
No:	Revision	Date	By	JORGE A. NAVA. A.		FILENAME	